Rapport de TP 8:

Lors de cette j'ai fini tous le réglages de branchement et organisé les câbles dans la boîte ainsi que les derniers détails du code arduino, notamment ceux sur la distance que devait parcourir le bras entre chaque interrupteurs. Nous avons avec Alexis rencontré un gros problème qui est que le servo moteur ne fournissait pas assez de force afin d'activer les interrupteurs donc c'était la catastrophe. A cours d'idée nous sommes aller demander de l'aide à des professeurs et avons trouvé une idée qui était d'imprimer des tubes à emboîter sur les interrupteurs avec de faire une sorte de levier, cependant le servo moteur ne pouvait toujours pas faire basculer l'interrupteur. Nous sommes donc arriver à court d'idées car en manque de temps nous ne pouvions pas nous permettre de changer ni les interrupteurs, ni le moteur faisant tourner le bras.

```
void setup() {
     #include <Servo.h>
                                                        27
                                                              Serial.begin(115200);
 3
     #include <LiquidCrystal_I2C.h>
                                                        28
                                                              servotrappe.attach(A0):
                                                              pinMode(bouton,INPUT);
                                                        29
                                                              pinMode(led rouge,OUTPUT);
                                                        30
     //step moteur fils (male/femelle) --->
                                                              digitalWrite(led rouge,LOW);
                                                        31
     //lcd fils haut -> bas = bleu/vert/marr
                                                              pinMode(Pas,OUTPUT);
                                                        32
     Servo servotrappe; //trappe
                                                              pinMode(Dir,OUTPUT);
                                                        33
                                                               digitalWrite(Dir,HIGH);
                                                        34
    Servo servobras; //bras
                                                              pinMode(inter1,INPUT_PULLUP);
                                                        35
9 LiquidCrystal I2C lcd(0x27, 20, 4);
                                                               pinMode(inter2,INPUT_PULLUP);
                                                        36
37
                                                              pinMode(inter3,INPUT_PULLUP);
                                                               pinMode(inter4,INPUT PULLUP);
                                                        38
11 const int bouton = 3;
                                                        39
                                                               pinMode(inter5,INPUT_PULLUP);
12 int val=0;
                                                        40
                                                               pinMode(inter6,INPUT_PULLUP);
13
    const int led_rouge=2;
                                                        41
                                                               pinMode(inter7,INPUT_PULLUP);
14
     const int inter1 = 4;
                                                        42
                                                               lcd.init();
                                                        43
                                                               lcd.backlight();
15
     const int inter2 = 5;
                                                               lcd.setCursor(0,0);
16
     const int inter3 = 6;
                                                               lcd.print("Bonjour");
17
    const int inter4 = 7;
                                                               lcd.setCursor(0,1);
18 const int inter5 = 8:
                                                               lcd.print("Jeune polypote");
                                                               servotrappe.write(0);
19 const int inter6 = 9;
                                                               delay(1000);
20 const int inter7 = 10;
21
    const int Pas = 13;
                                                        51
     const int Dir = 12;
22
23
53
     void loop() {
55
      // put your main code here, to run repeatedly:
      val=digitalRead(inter1);
57
      Serial.println(val);
58
      digitalWrite(Dir,HIGH);
59
      digitalWrite(Pas,HIGH);
60
       digitalWrite(led_rouge,LOW);
       if (digitalRead(inter1) == 0){
61
62
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
63
        lcd.print("L'interrupteur 1");
64
65
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Trop facile !!");
66
67
         appuyer();
68
        lcdFastoche();
         delay(1000);
70
        setledBase():
         delay(3000);
```

ranoprogrammo.mo

Le reste du loop est le même code ci dessous répété pour les 6 interrupteurs (du 2eme au 7eme) :

```
}
73
74
       if (digitalRead(inter2) == 0){
75
         lcd.clear();
76
         lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("L'interrupteur 2");
77
          lcd.setCursor(0,1);
78
          lcd.print("...");
79
80
          digitalWrite(Dir,HIGH);
81
          for (int x=0;x<150;x++){
           digitalWrite(Pas,HIGH);
82
           delayMicroseconds(500);
83
           digitalWrite(Pas,LOW);
84
           delay(4);
85
86
87
         digitalWrite(Dir,LOW);
          appuyer();
88
          lcdFastoche();
89
          for (int x=0;x<150;x++){
90
91
           digitalWrite(Pas,HIGH);
92
           delayMicroseconds(500);
           digitalWrite(Pas,LOW);
93
94
           delay(4);
95
          }
         delay(1000);
96
97
         setledBase();
         delay(3000);
98
aa
```

Et enfin les fonction appuyer, setletBase et lcdFastoche qui permettent le mouvement du bras, l'affichage de base de l'écran quand on active aucun interrupteurs et quand le bras à réussi à appuyer sur un interrupteur:

```
232
      }
233
234
      void appuyer(){
235
       servotrappe.write(180);
        delay(2000);
236
237
       servotrappe.write(0);
238
     void setledBase(){
239
       lcd.clear();
240
        lcd.setCursor(0,0);
241
       lcd.print("
                     Alors.. tu ");
242
243
       lcd.setCursor(0,1);
244
        lcd.print("n'appuies plus ?");
245
      void lcdFastoche(){
246
       lcd.clear();
247
248
        lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Je t'avais dit");
249
        lcd.setCursor(0,1);
250
        lcd.print("Fastoche");
251
252
```