Projekt: CAD-Projektions System



Auftrag: CAD-00115

Inhalt:

| 000 | Deckblatt |
|-----|---|
| 00 | Allgemeine Projektinformationen |
| 00 | Allgemeine Projektinformationen |
| 00 | Betriebsmittelkennzeichnung |
| Α | Systemübersicht |
| В | Ansicht Klemmenkasten |
| С | Ansicht CAD-Pro |
| 2 | Netzeinspeisung, Spannungsversorgung,24V DC |
| 4 | Connection CAD-Pro |
| 6 | Ethernet |
| 10 | Klemmenplan -X0 |
| 11 | Klemmenplan -X1.1 |
| 12 | Klemmenplan -X1.2 |
| 13 | Kabelplan -W1 |
| 14 | Kabelplan -W2 |
| 15 | Stückliste =CPS |
| 16 | Stückliste =CPS+A1 |
| 17 | Stückliste =CPS+A2.1 |
| 18 | Stückliste =CPS+A2.2 |
| | |

Fon: +49 (0)4131 951195 Gepr.

1106CAD100 LAP Auftragsnummer CAD-00115 Kunde Auftragsnummer

Projekt CAD-00115

CAD-Pro distribution box Deckblatt

REV.: 1.0

<u> Allgemeine Projekt - Informationen</u>

Beim Betrieb elektrischer Anlagen stehen zwangsläufig bestimmte Teile unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung folgender Hinweise können deshalb schwere Körperverletzungen und Sachschäden auftreten.

1. Sicherheitshinweise

- Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, den elektrotechnischen Regeln entsprechend, vorgenommen werden.
- Maschinen- und Anlagenteile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, müssen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Die freigeschalteten Teile Benachbarte, unter Spannung stehende Teile, gegen zufällige Berührung durch Abdecken sichern.
- Die elektrische Ausrüstung der Anlage ist regelmäßig zu inspizieren / prüfen. Mängel müssen sofort gemeldet und beseitigt werden.
- Sind Arbeiten an spannungsführenden Teilen notwendig, ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die im Notfall den Not-Aus bzw. den Hauptschalter betätigt. Arbeitsbereich mit einer rot-weißen Sicherungskette und einem Warnschild absperren. Nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzen.
- Orginalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke verwenden. Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung ist die Anlage sofort abzuschalten.
- Der Schaltschrank ist verschlossen zu halten, da es durch Spritzwasser oder unkontrolliertes Hineingreifen zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
- Bei Feuer in elektrischen Anlagen darf auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden.

2. Hinweise zu Montage und Inbetriebnahme

- Vor Inbetriebnahme ist zu überprüfen, ob die Maschine, die mit der Schaltanlage verbunden werden soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.
- Der Schaltschrank darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen aufgestellt werden.
- Nach Aufstellung und Montage des Schaltschrankes sind alle Schraubverbindungen an Stromschienen auf Festigkeit zu prüfen.
- Ist der Schaltschrank vollständig mit der Maschine verbunden, müssen vor der ersten Inbetriebnahme und nach Änderungen Prüfungen nach DIN EN60204/T1 durchgeführt werden.
- Bei Änderungen und Erweiterungen innerhalb des Schaltschrankes sind für die elektrische Verdrahtung die "Verdrahtungsfarben" zu berücksichtigen.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, daß Leitungen und deren Querschnitte nach DIN EN60204/T1 auszuwählen sind und entsprechend dieser Norm verlegt werden.
- Kabel und Leitungen werden durch die am Boden befindlichen Einführungen geführt oder durch die nachträglich (den örtlichen Gegebenheiten entsprechend) angebrachten Kabelverschraubungen.
- Änderungen am / im Schaltschrank müssen mit uns abgestimmt werden.
- Beim Einbau und Anschluß von Vorort-Geräten sind die Montage und Bedienungsanleitungen der Geräte zu beachten.

3. Transport und Lagerung

- Der Schaltschrank ist vor dem Transport so zu verpacken, daß keine Beschädigungen am Gehäuse entstehen können.
- Der Schaltschrank muß auf dem Transportmittel so gesichert sein, daß er nicht verrutschen oder kippen kann.
- Der Schaltschrank ist sach- und fachgerecht zu transportieren.
- Bei Zwischenlagerung des Schaltschrankes müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um Beschädigung durch Feuchtigkeit, Vibration und Schock zu verhindern.

| | © LAP GmbH | 2 |
|---|-------------------------|----------|
| | Zeppelinstr. 23 | Вес |
| | D-21337 Luenebura | \vdash |
| | Fon: +49 (0)4131 951195 | Ge |
| ? | Fax: +49 (0)4131 951196 | No |

| | 2011 | Datum | Ivame |
|--------------|------------|-------|--------|
| | Bearbeiter | 17.06 | Behnke |
| rg)51195 | Gepr. | | |
| E4406 | M | | |

File: Y:\40.Proiektor- Produkte\Schema\CAD-00115\Schema.e3s

23.06.2011 09:25

Allgemeine Projekt - Informationen

4. Verdrahtung

Kennzeichnung der Aderfarben nach DIN EN60204/T1

Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom (>60V) (BK) schwarz Steuerstromkreise für Wechselstrom (RD) (BU) Steuerstromkreise für Gleichstrom blau Schutzleiter PE bzw. PEN (GNYE) grün-gelb (BU) Neutralleiter N ohne Schutzfunktion hellblau (OG) Verriegelungs Stromkreise die von einer externen orange Stromguelle versorgt werden und unter Spannung bleiben wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Meßleitungen weiß (WH)

5. Querschnitts-Angaben

Alle nicht bezeichneten Leitungen in Hauptstromkreisen, 1,5mm²

Alle nicht bezeichneten Leitungen in Steuerstromkreisen, 0,75mm² (SPS Verdrahtung min. 0,5mm²)

Angegebene Querschnitte gelten für max. Länge von 10 m

6. Kurzkennzeichnung nach IEC 757

| | | alt | |
|-----------|--------------|------|------|
| Schwarz | Black | sw | ВК |
| Braun | Brown | br | BN |
| Rot | Red | rt | RD |
| Orange | Orange | or | OG |
| Gelb | Yellow | ge | YE |
| Grün | Green | gn | GN |
| Blau | Blue | bl | BU |
| Violett | Violet | vio | VT |
| Grau | Grey | gr | GY |
| Weiß | White | ws | WH |
| Rosa | Pink | rs | PK |
| Gold | Gold | - | GD |
| Türkis | Turquoise | tk | TQ |
| Silber | Silver | - | SR |
| grün-gelb | Green-Yellow | gnge | GNYE |

7. Potentialbezüge

Bei Entfernung der PE-Verbindung wird eine Isolationsüberwachung nach VDE 100/60f.2 / IEC 60364 erforderlich


| lersteller | | © LAP GmbH Zeppelinstr. 23 D-21337 Lueneburg |
|------------|-------|--|
| 2 | | Fon: +49 (0)4131 95119 |
| Ĭ | LASER | Fax: +49 (0)4131 951196 |


| | 2011 | Datum | Name |
|---|------------|-------|--------|
| | Bearbeiter | 17.06 | Behnke |
| 5 | Gepr. | | |
| _ | | | |


| ١ | Duium | rume |
|------|-------|--------|
| iter | 17.06 | Behnke |
| | | |
| | | |


1106CAD100 LAP Auftragsnummer CAD-00115 Kunde Auftragsnummer


File: Y:\40.Projektor- Produkte\Schema\CAD-00115\Schema.e3s























| Für dieses Dokument u | nd den darin dargeste | | ind behalten | wir uns alle | Rechte | vor. Vervie | elfältigur | | Verwertung seines Inh | | | rückliche Zus | stimmung verboten. © LAP GmbH | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Klen | nml | eist | te | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | -X1. | 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | Kabeltyp | | | | - /\ . / | _ | | | | Kabeltyp | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | g _r | Ziel | | | nummer | | Ziel | | 5 - | gu l | | | | |
| | | | | | | | elbezeichnur | exter | n | Potential | Klemmennu | Brücken | intern | | Platzierung im Stromlaufplan | elbezeichnu | | | | |
| | | | | | | | Kabe | =CPS +A1 -X2 | :1 | A | 1 | <u> </u> | =CPS +A1 -X1.1 | | 182 55 | Kab | | | | |
| | | | | | | | _ | =CPS +A1 -X2 | :5 | G | 5 | • | | | /4.E5 | | | | | |
| | | | | | | | | =CPS +A1 -X2 | :2 | В | 2 | | | | /4.E5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | G | 5 | - | | | /4.E6 | | | | | |
| | | | | | | | - | =CPS +A1 -X2 =CPS +A1 -X2 | :3 | A M | 6 | | | | /4.E5 | | | | | |
| | | | | | | | | =CPS +A1 -X2 | :6 :4 | В | 4 | | | | /4.E5 /4.E5 | | | | | |
| | | | | | | | _ | =CPS +A1 -X2 | :7 | 24.2 | 7 | | | | /4.E5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [1-7] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280-519 [1-7] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Klemme Klemme Klemme | |
| j | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 조 ᇑ ភୁ ភୁ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ıtyp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Klemmentyp | |
| [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ₹ <u>e</u> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| © L. | AP GmbH pelinstr. 23 | | Datum | Name | Kunde | ? | | | Projekt CAD-00 | 115 | - | | | CAD-Pro dis | stributior | n box | | Anlage =CPS | REV.: 1.0 | Blatt 1 |
| D-21 Fon: LASER Fax: | yennsu. 23 337 Lueneburg +49 (0)4131 951195 | Bearbeiter 17 Gepr. | 7.06 | Behnke | _ | | | | | | | | | Klemmen | | | | Ort | | letzte 1 |
| LASER Fax: | +49 (0)4131 951196 | Norm | | | Zeichnı | ungsnummer | | 1106CAD100 LAP Auftragsnumn | ner CAD-00115 K | unde Auftragsnumn | ner | | File: Y:\40.Projektor- Produkte\Sch | | | | | +A1 | 23.06.2011 09 | :25 gesamt 1 |

| Н | | | | |
|------------|-------|------------------------------------|---|--------|
| | | © LAP GmbH | | 2011 |
| ller. | | Zeppelinstr. 23 | | Bearbe |
| Hersteller | | D-21337 Lueneb Fon: +49 (0)4131 | • | Gepr. |
| He | LASER | Fax: +49 (0)4131 | | Norm |

| | 2011 | Datum | Name |
|----|------------|------------|--------|
| | Bearbeiter | 23.06.2011 | Behnke |
| 95 | Gepr. | | |
| 16 | Norm | | |

| | | | CAD- | 00115 |
|------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 7eichminosmimmer | 1106CAD100 | LAP Auftragsnummer | CAD-00115 | Kunde Auftragsnummer |

| =CPS | REV.: (| 0.1 | folge | _ <u>'</u> |
|------|------------|-------|--------|------------|
| Ort | | | letzte | 1 |
| +A1 | 23.06.2011 | 09:25 | gesamt | 1 |

| Anlage | enkennze | ichen | =CPS | (| Ortskennzeichen - | +A2.1 | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| BMK | Menge | Bauteil | | Artikelbezeichnung | } | Hersteller | Artikelnummer | | |
| -A42 | 1 | CAD Pro | | CAD Pro | | LAP | CAD-00038 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| © LAP GmbH Zeppelinstr. 23 | . — | Datum Name 23.06.2011 Behnke | Kunde | Projekt CAD-0 | 00115 | | distribution box e =CPS+A2.1 | Anlage =CPS Ort | REV.: |

| Anlag | enkennze | ichen =CI | Ortskennzeich | en +A2.2 | | |
|-------|----------|-----------|--------------------|------------|---------------|--|
| BMK | Menge | Bauteil | Artikelbezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | |
| -A45 | 1 | CAD Pro | CAD Pro | LAP | CAD-00038 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |