桥梁病害与观测记录

溪桥演示桥 · 首份简化样本

演示声明	本文件为 synthetic（合成）样本。桥梁身份和编号均为虚构，内容不代表任何实际桥梁的检测结论。

1 基本信息

表 1 桥梁与日期

桥梁名称	溪桥演示桥
桥梁编号	B-DEMO-001
报告编制日期	2026-10-10（演示样本编制日期）
观测日期	未知

所有观测日期均未知。报告编制日期不作为观测日期；实际地址、检测机构和观测人员未提供。

表 2 构件清单（均属于 B-DEMO-001）

构件编号	构件名称	本样本描述范围
C-DECK-01	桥面铺装	第三跨桥面、桥头区域
C-GIRDER-01	主梁	第三跨主梁左侧、外侧边缘

2 桥面铺装观测

第三跨桥面有 1 处坑槽，面积为 0.04 m²。

桥头铺装平顺，未见明显病害。

表 3 坑槽记录（构件 C-DECK-01）

病害编号	观测编号	位置	数量	面积
D-001	O-001	第三跨桥面	1 处	0.04 m²

主梁观测与记录说明

溪桥演示桥 · B-DEMO-001

3 主梁观测

本节观测对象为主梁，构件编号 C-GIRDER-01。

第三跨主梁左侧有 1 处露筋，面积为 2.6 m²。

第三跨主梁外侧边缘有 1 处露筋，面积为 0.9 m²。

第三跨主梁中部未见露筋。

表 4 露筋记录（构件 C-GIRDER-01）

病害编号	观测编号	位置	数量	面积
D-002	O-002	第三跨主梁左侧	1 处	2.6 m²
D-003	O-003	第三跨主梁外侧边缘	1 处	0.9 m²

表中两条观测的日期均未知。两个露筋位置不同，分别保留各自病害编号与观测编号。

4 记录说明

正文与表格描述相同编号的记录，不表示新增病害或新增观测。桥头的否定陈述仅针对桥头区域，不表示全桥无病害。

本样本仅描述病害、位置和面积，未提供评级、原因分析或处治结论。所有面积均以 m² 表示。