108年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(D) 1. 面對龍捲風來的方向時，風力最強區域位在？
A. 你的前方龍捲風前部
B. 你的前方龍捲風後部
C. 你的右方
D. 你的左方

(C) 2. 下列有關航行當值的敘述何者正確？
A. 駕駛臺當值人員不包括船長在內
B. 不論任何情況，都必須要按已排定的當值編組部署執行
C. 船副及大副的當值，都是船長當值之代表
D. 在錨泊之時間內，駕駛臺可以置於無人守值

(C) 3. 在搜救以直昇機援助，在使用吊環器具時，下列何項敍述不正確？
A. 使用吊環人員必須面向掛鉤
B. 兩手交握於前方
C. 人員可以坐在吊環上
D. 吊環之鉤不可解脫

(A) 4. 船舶拋錨時，錨鏈放出的長度影響錨的抓著力，當錨鏈與海底的底床成下列何種角度時，其抓著力最強？
A. 5°
B. 10°
C. 15°
D. 20°

(D) 5. 試問船舶進、出港繫纜時，甲板上的繫纜作業人員應？
A. 立於繩索上
B. 於挽纜時立於索架與繫纜樁之間
C. 立於索套內
D. 遠離受力的繫纜

(D) 6. 有碰撞危機時，直航船舶應如何因應？
A. 不論情勢如何，應始終保持原航向航速繼續航行
B. 讓路船不採取避讓措施時，只能以無線電話通知其避讓，不得自行採取任何行動
C. 與讓路船各向右避讓
D. 讓路船未採取避讓措施時可主動避讓，到逼近局勢時，則必須避讓

(D) 7. 依1960 年國際海上避碰規則之規定，於本規則生效之日前安放龍骨，或已建造相當階段之任何船舶（或各級船舶）得依規定自生效之日起，多少年內，豁免由於丈量尾數之進捨結果而為之號燈位置之調整？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 永遠豁免

(C) 8. 在航行中能見度受到限制時，下列何項不是負責航行當值之航行員，應即時採取的措施？
A. 派人就瞭望位置並啟用雷達
B. 施放霧號並以安全速度航行
C. 通知船長並請示開啟甲板燈
D. 主機備便後可立即操縱俥舵

(D) 9. 船舶海上航行中，突然發生主機故障時，下列那項不是當值航行員應立即採取之措施？

A. 立即報告船長
B. 船如位於淺水時，立刻準備錨泊
C. 使用手操舵，利用舵力及般側推進器之力，儘量保持航向
D. 開啟甲板工作燈

(D) 10. 我國海事法規中有關船舶執行棄船行動之相關條款，下列何者明示「救生艇筏使用之輕便無線電設備，應由指定人員攜帶，隨同船長行動」？
A. 海商法第5條
B. 船員法第17條
C. 船員法施行細則第6條
D. 船員服務規則第19條

(A) 11. 在緊急情況下，有關保護旅客安全的注意事項，下列何者未包含在內?
A. 查看各旅客已適當並正確穿著浸水衣
B. 維持各走道及梯道之秩序
C. 管制旅客之行動
D. 於召集站集合旅客

(C) 12. 在氣象上海霧被歸類為何種霧？
A. 輻射霧
B. 鋒面霧
C. 平流霧
D. 混合霧

(A) 13. 下列何種霧在強風下易致海難的發生？
A. 平流霧
B. 對流霧
C. 輻射霧
D. 蒸氣霧

(B) 14. 海冰形成後，其頂部與底部鹽度的濃度一般為何？
A. 頂部的鹽度與底部的鹽度一致
B. 頂部的鹽度濃度較底部為淡
C. 頂部的鹽度濃度較底部為濃
D. 頂部與底部鹽度的濃度需視結冰過程而定

(C) 15. 在北半球大多數的冰山會持續漂流至何處？
A. 北緯58度
B. 北緯53度
C. 北緯48度
D. 北緯40度

(B) 16. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，基本頻率之界限，為確保號聲之多樣特性，號聲之基本頻率，於船舶長度未滿75公尺者，應為下列何者？
A. 100 ~ 225赫茲
B. 250 ~ 700 赫茲
C. 725 ~ 900 赫茲
D. 1000 ~ 1200 赫茲

(C) 17. 油輪在港裝卸貨期間，發生溢洩油事故時，應優先採取那項應變措施？
A. 展開清理作業
B. 調查發生部位
C. 立即停止裝卸貨

D. 通知港務機關

(B) 18. 對於航行中有關人員落水以「單轉法(One turn, Single Turn, Anderson Turn)」操船施救的下列敘述，何者正確?
A. 於人員落水處之對舷做滿舵角之迴轉
B. 於人員落水處之舷做滿舵角之迴轉
C. 迴轉後與原航向相差180度時改為正舵
D. 應立即發出橙色煙霧之煙霧信號

(A) 19. STCW1978附錄章程A篇中規範在港當值時，當有危及船舶之緊急事件發生時所採措施之敘述，下列何者未在其內明示?
A. 掌握船舶之穩度情況，俾於火災發生時得向岸上消防單位提供可泵送至船上之大約水量而不致危及船舶
B. 對遇險之船舶或人員提供協助
C. 立即通知當地代理公司聯繫駐地PNI(船東戶保協會)聯絡員
D. 將所有影響船舶之重大事件記錄於適當之航海日誌

(D) 20. 在能見度受限制之水域或其附近，某錨泊船舶長度180公尺，其號鐘應在船的前部敲擊，緊接鐘聲之後，應在船的後部，急敲號鑼約多少秒鐘？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(D) 21. 接班航行員在接班前，應親自掌握船況，下列那項敘述是錯誤的？
A. 預估船位
B. 確認預期航跡
C. 機艙無人當值時之控制
D. 開啟緊急照明燈

(B) 22. 船長在引水人登船引航過程中的職責，下列何者不包括在內？
A. 對駕駛和管理船舶仍負完全的職責
B. 調派一位船員，聽候引水人差遣
C. 發現引水人操縱不當，必要時可終止其引航
D. 確保引水人登、離船的安全

(D) 23. 所有分派作為負責當值的甲級船員或組成當值部分的乙級船員，應在24小時內至少有10小時的休息時間，休息時間可以分成2段，連續兩休息期間之間隔不應超過幾小時？
A. 17小時
B. 16小時
C. 15小時
D. 14小時

(D) 24. 在已採納之分道航行制中設置鑽探裝置者，至少應於幾個月前，將此暫時調整之細節提送IMO及適當之海道測量局？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 四個月

(C) 25. 下圖之意義為何？
A. 生還者不明白訊息
B. 生還者明白訊息
C. 飛機意欲與生還者連絡
D. 信息無法解讀

(B) 26. 船上緊急部署表之基本內容，包括棄船和消防兩種緊急情況，下列資料何者無須列示於部署表內?
A. 航行中駕駛台、機艙、無線電台守值人員及其任務
B. 船舶緊急事件時所在之船位
C. 船舶及公司名稱，船長署名及公佈日期
D. 應變具體指揮人員的接替人

(D) 27. 為使前進中的船舶在較短時間與距離內停止下來，可採用緊急停止（Crash stop），下列那一項錯誤的？
A. 航跡無法控制
B. 主機易受損害
C. 船體激烈振動
D. 方便轉向

(A) 28. 氣象局預測降雨量達多少時會發布豪雨特報？
A. 130mm
B. 210mm
C. 90mm
D. 250mm

(A) 29. 依國際海上避碰規則之規定，當船舶使用分道航行區時，應該避免下述何種狀況？
A. 為了要避開擁擠航道，一路走在分道線外側
B. 為了調整船期，在航道上加減車速行駛
C. 為了避免擱淺，垂直橫越航道
D. 為了緊急事故，在分隔區下錨

(B) 30. 在能見度受限制之水域或其附近時，於水面已停俥且不移動時之動力船舶，不論晝夜，應於每不逾二分鐘之時間鳴放何種運轉與警告聲號？
A. 一長聲
B. 二長聲
C. 一短聲
D. 二短聲

(A) 31. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之從事拖曳他船之船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四

D. 五

(D) 32. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之從事拖曳他船之船舶，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲
D. 一長聲後，繼以二短聲

(B) 33. 氣墊船於無排水量之狀況下操作時，除顯示航行燈外，另應顯示之號燈為何？
A. 環照紅色閃光燈一盞
B. 環照黃色閃光燈一盞
C. 環照黃色燈一盞
D. 環照紅色燈一盞

(C) 34. 在遠距離無線電通訊中，短波的傳播，係依靠大氣何層面的折射？
A. 對流層
B. 平流層
C. 游離層
D. 輻射層

(B) 35. 遇險及安全通信之高頻（HF4）窄頻帶直接印字（NBDP）之頻率為下列何者？
A. 4125.5 KHz
B. 4177.5 KHz
C. 4207.5 KHz
D. 4257.5 KHz

(C) 36. 在某地之地面附近，發現空氣有輻合現象，下列現象何者正確？
A. 無風
B. 天氣晴朗
C. 高空有輻散
D. 大氣之空氣下沉

(A) 37. 附圖代表北半球某測站測得風向及風速為何？
A. 東北風，風速25節
B. 西南風，風速25節
C. 東北風，風速12節
D. 西南風，風速12節

(A) 38. 有關近岸航行區，下列敘述何者正確？
A. 它是介於分道通航制向岸一側之邊界與鄰近海岸間之指定區域，所構成之設定航道措施水域
B. 除長度小於20公尺之船舶、帆船以外，任何船舶均不得使用近岸航行區
C. 漁船禁止在近岸航行區捕魚
D. 近岸航行區及航行巷道之間不得設立分道區

(D) 39. 船舶在直昇機吊昇作業期間應準備至少二具總量不少於多少公斤之乾粉滅火器？
A. 30
B. 35
C. 40
D. 45

(B) 40. 數位選擇呼叫（DSC）使用特高頻遇險及安全頻率156.525 MHz，係指那一頻道？

A. 16
B. 70
C. 80
D. 90