110年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(D) 1. 一般散裝貨輪的雙重底艙與那些艙間相通，可供壓載作業用途，下列何者為正確？
A. 翼艙
B. 尖艙
C. 肩翼艙
D. 側翼艙

(C) 2. 當雜貨船長90 m，船艏吃水3.75 m，船艉吃水4.42 m浮於海水面上，今在該船舯向前6 m處，加裝30噸貨物，已知每公分排水量為8噸，每公分俯仰差力矩為30 tm，浮面中心位於船舯向後4 m處，試求該船貨載後的船體平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 3.24
B. 3.58
C. 3.75
D. 4.16

(D) 3. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，載重噸位(DWT)若干噸以上的油輪應設置兩個污油艙？
A. 150
B. 20,000
C. 40,000
D. 70,000

(D) 4. MARPOL 73/78國際公約附則II之證書簽發與簽證規則，除另有明文規定外，適用於總噸位多少以上之散裝有毒液體物質運載船？
A. 400
B. 300
C. 150
D. 任何噸位

(A) 5. 依MARPOL 73/78國際公約附則II之證書簽發與簽證規則，下列哪一項敘述是正確的？
A. 本規則適用於從事國際航線之任何噸位的散裝有毒液體物質運載船
B. 於特殊情況下，主管官署對所核發之證書得不須負完全責任
C. 主管官署對於懸掛非締約國國旗之船舶亦應簽發NLS證書
D. 非使用英文或中文登載之NLS證書，其譯文應採用該兩種文字之一

(D) 6. 依MARPOL 73/78附則VI之船上焚化規則，下列何者得在船上予以焚化？
A. 多氯聯苯
B. 聚氯乙烯
C. 含有鹵素化合物之精煉石油產品
D. 含硫量低於4.0% mm的氧化物

(D) 7. 目前船上所核定使用的油水分離器，每小時最少應能處理多少立方米？
A. 0.22
B. 0.23
C. 0.24
D. 0.25

(C) 8. 關於STCW 國際公約之正文及附錄的敘述，以下何者為真？
A. 各項附件之技術性細節分為A、B、C三篇；
B. A篇為正文補充規定；
C. B篇為建議性指導要點，為非強制性標準規定；
D. C篇為強制性標準規定。

(A) 9. 有關船員之資格，下列何者非屬船員法之規定？
A. 應年滿18歲
B. 船長應為中華民國國民
C. 經船員訓練檢覈合格
D. 違反槍砲彈藥刀械管制條例經確定終局判決受有期徒刑一年確定者

(B) 10. 請問關於船上油污染應急計畫，其適用範圍為何？
A. 與所有毒物質污染海難有關的各種活動
B. 與油污染海難有關的各種活動
C. 與化學品污染海難有關的各種活動
D. 與垃圾污染海難有關的各種活動

(B) 11. 下列何者不是「海洋污染防治法」所稱主管機關？
A. 行政院環境保護署
B. 行政院海洋事務委員會海巡署
C. 直轄市政府
D. 縣(市)政府

(D) 12. 依MARPOL 73/78，下列何者非公約附錄I的特別區域？
A. 黑海海域
B. 地中海海域
C. 波羅的海海域
D. 北極海域

(D) 13. 雇用人因虧損，而終止僱傭契約，應依法對船員（按月給付報酬者）發給資遣費，其計算標準應為下列何者？
A. 發給報酬之全額
B. 平均薪津二個月
C. 平均薪津三個月
D. 平均薪資三個月

(D) 14. 船員因執行職務受傷死亡時，雇用人給予其遺屬死亡補償，下列何者正確？
A. 平均薪資三十個月
B. 平均薪津三十個月
C. 平均薪資四十個月
D. 平均薪津四十個月

(C) 15. 一般而言，船舶橫向穩度呈現穩定平衡狀態時，其定傾中心高度(GM)值為何，下列何者為正確？
A. 不值
B. 負值
C. 正值
D. 零值

(C) 16. 在船舶設計時，必須考慮各營運狀態下裝載的合理範圍，以提昇營運效率，避免應用那些方法來調整俯仰情形，下列敘述何者為錯誤？
A. 艙區規劃
B. 貨物裝載
C. 壓艙作業
D. 輕船重量分佈

(B) 17. 某貨輪航行狹淺水域時，應特別注意船體觸底碰撞情形，下列敘述何者為正確？
A. 調整船舶前後吃水為艏重

B. 調整船舶前後吃水為縱平浮
C. 調整船舶前後吃水為艉重
D. 調整船舶航速快速通過

(D) 18. 依MARPOL 73/78國際公約，下列縮寫字何者係油輪壓載艙作業系統中之「隔離壓載艙」？
A. LOT
B. CBT
C. COW
D. SBT

(C) 19. 燃油補給作業紀錄工作應由何者完成？
A. 當事作業的所有船員
B. 當事作業的乙級船員
C. 當事作業的甲級船員
D. 非當事任一甲級船員

(B) 20. 每次滅火演習啟動滅火泵時，至少應射出幾股水柱，以顯示該系統能正常運作？
A. 一股水柱
B. 兩股水柱
C. 三股水柱
D. 客船四股水柱，非客船三股水柱

(C) 21. 依據國際安全管理章程規定，關於指派人員(DP)的定義，以下何者為非？
A. 指派人員(DP)的英文全名為”Designated Person”；
B. 公司應指派一位或數位在岸人員，能與最高管理階層直接聯繫；
C. 為達成公司高階層主管能有效率經營航運公司為主要目的；
D. 該指派人員的責任與職權應包括對每艘船舶營運安全與防止污染方面予以監控，並提供適當的資源及岸上支援。

(D) 22. 燃油和潤滑油的補給作業，一般不宜裝載油艙容積多少百分比(%)以上？
A. 80
B. 85
C. 90
D. 95

(D) 23. 在油艙內裝入之壓艙水中，將含有艙之底部及艙壁上所附著之油泥，其油分濃度約為多少為不潔壓艙水？
A. 1000~1599 ppm
B. 1600~1700 ppm
C. 1701~2999 ppm
D. 3000~5000 ppm

(D) 24. 下列關於油料紀錄簿何者錯誤？
A. 油類紀錄簿是船舶的重要法定文件之一
B. 應使用船旗國官方文字記錄，對持有IOPP 證件的船舶還應用英文或法文記錄，遇有爭議時，應以船旗國官方文字為準
C. 凡經船長證明的任何記錄事項的正確副本，均可在法律訴訟中作為該項記錄所述事實的證據
D. 由MARPOL73/78附則II規範

(A) 25. 下列何者屬於船員工作所得之特別獎金？
A. 非固定加班費
B. 岸薪

C. 津貼
D. 加班費

(C) 26. 女性生產後多少時間內，雇用人不得雇用在船上工作？
A. 未滿四週
B. 未滿六週
C. 未滿八週
D. 未滿十週

(C) 27. 下列對於預備浮力的敘述，何者正確？
A. 甲型船乾舷較乙型船大
B. 甲型船滿載時浸水率較高
C. 船舶乾舷越大，則預備浮力越大
D. 乾舷大小之決定，依SOLAS公約規範

(B) 28. 如果某自由漂浮平正且縱平浮船舶，右舷側艙間受損浸水，則將會導致該船舶發生何種狀況？
A. 偏左舷橫傾
B. 偏右舷橫傾
C. 偏艏俯
D. 偏艉俯

(B) 29. 某船排水量8,000噸，重心高度（KG）為10公尺，今將船艙內某100噸重貨物垂直向上移4公尺，再向右側水平移動8公尺，問船重心移動之變化？
A. 向上0.50 m；向左0.10 m
B. 向上0.50 m；向右0.10 m
C. 向上0.10 m；向左0.50 m
D. 向上0.10 m；向右0.50 m

(A) 30. 在某雜貨船的浮面中心處向前船艏處加載重物時，此時該船浮於海水面反應情形，下列敘述何者為正確？
A. 船艏下俯
B. 船艉下俯
C. 艏艉浮沉
D. 船舯不變

(D) 31. 依MARPOL 73/78國際公約之證書與船舶檢查特別規則，下列哪一項敘述是正確的？
A. 依規定應具備證書之船舶在另一締約國管轄境內的終端港站時，得以特殊理由拒絕締約國授權官員之檢查
B. 即使有明顯理由相信該船之設備情形與證書所載者實質不符，任何檢查應僅限於查證該船是否置備有效證書
C. 執行檢查之締約國官員可對具備有效證書之船舶，採取限制其出航之特別措施
D. 未具備有效證書之船舶，若出航不致對海上環境造成不合理之威脅時，授權檢查官員應允許其駛往最近之修船廠

(A) 32. 依MARPOL 73/78國際公約「涉及有害物質事故報告」之規定，MP為何種報告？
A. 海水污染物
B. 有害物質
C. 危險貨物
D. 最終

(C) 33. 雇用人對船員在服務期間內之傷病，於下列何種情形下，得停止醫療費用的負擔？
A. 船員因不守紀律所致的非職業傷病

B. 船員因執行職務而受傷已超過3個月，但是仍未治癒
C. 船員非因執行職務受傷或病，其期間已逾16週
D. 船員於高處作業因未繫安全帶，致由高處墜落而受傷

(A) 34. 船體破損後的進水率與下列何者無關？
A. 船舶寬度
B. 船速快慢
C. 破損面積
D. 破口在水線下的深度

(C) 35. 有關船舶懸用「國旗」事宜，下列何者違反船舶法之規定？
A. 非中華民國船舶，遇中華民國紀念日時，得懸掛中華民國國旗
B. 非中華民國船舶，為對中華民國之總統表示敬意時，得懸掛中華民國國旗
C. 領有臨時船舶國籍證書之中華民國船舶，除法定事由外，不得懸掛中華民國國旗
D. 領有船舶國籍證書之中華民國船舶，除法定事由外，不得增懸非中華民國國旗

(D) 36. 依STCW公約在港當值安排規定，如船長認為需要，船舶在港艙面當值，應由下列何者負責？
A. 水手長
B. 大副
C. 適格之舵工
D. 適格之航行員

(B) 37. 「乾舷」的英文名稱為下列何者？
A. Dryboard
B. Freeboard
C. Starboard
D. Overboard

(A) 38. 某船員在船服務年資已達18年，惟年僅50歲，試問該船員尚應在船上服務至少幾年方能申請退休？
A. 2
B. 7
C. 10
D. 15

(D) 39. 依MARPOL國際公約規定，經油水分離器處理過的機艙艙底水，含油濃度應低於多少ppm，才允許排放入海？
A. 100
B. 50
C. 30
D. 15

(C) 40. 依船舶載重線勘劃規則規定，載重線勘劃之標誌代字不得多於多少個字？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6