112年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(D) 1. 雙重底不適合設計作為下列何者使用？
A. 淡水艙
B. 滑油艙
C. 燃油艙
D. 儲物艙

(C) 2. 柴油機實際出力為最大連續出力的百分比是多少？
A. 70%
B. 80%
C. 90%
D. 100%

(D) 3. 降低氮氧化物 (NOx) 排放的技術當中，下列何者效率最高？
A. 延遲噴油
B. 排氣循環
C. 燃油摻水乳化
D. 選擇性催化還原

(C) 4. 年度油汙應急操演計畫表，船長應每半年實施一項，並在多久內完成任何單項操演？
A. 九個月
B. 一年
C. 兩年
D. 三年

(B) 5. 以下什麼問題，導致佛立昂12冷媒，遭致全面淘汰？
A. 酸性沉降
B. 臭氧層耗蝕
C. 海洋紅潮
D. 材料腐蝕

(D) 6. 船舶油料補給添加作業於終了後，應進行何種工作，以使油管或軟管中沒有殘油留存？
A. 施予加溫工作
B. 施予虹吸工作
C. 施予加速工作
D. 施予吹氣工作

(C) 7. 依據STCW國際公約規定，航行時，在機艙無人當值運轉中，輪機乙級船員原則上僅在日間從事工作多少小時？
A. 4
B. 6
C. 8
D. 12

(B) 8. 航行中之船舶，輪機日誌應由何人負責記載？
A. 機匠
B. 負責當值之輪機員
C. 大管輪
D. 輪機長

(D) 9. 以下何種類型的船舶，和MARPOL國際公約附錄陸當中針對揮發性有機化合物(VOC)的規定，最沒有關係？
A. LNG 船

B. 油輪
C. LPG 船
D. 汽車船

(B) 10. 根據MARPOL國際公約附錄陸當中的規定，船上的焚化爐不能用來燒含有以下何項物質的垃圾？
A. 劣質燃油
B. 多氯聯苯 (PCBs)
C. 潤滑油
D. 油泥

(D) 11. 處理船舶垃圾的規定中，塑膠要如何處理？
A. 3海浬可排放
B. 6海浬可排放
C. 12海浬可排放
D. 禁止入海

(B) 12. 船艙破損大量進水，可用於應急排水的泵有下列那兩種？
A. 艙底水泵和污水泵
B. 壓載水泵和主海水冷卻泵
C. 淡水冷卻泵和副海水泵
D. 輔海水泵和掃艙泵

(B) 13. 滅火過程中，船艙灌入太多的水，導致船舶喪失了穩定度，此種損害稱為下列何者？
A. 一次損害
B. 二次損害
C. 直接損害
D. 疏忽損害

(D) 14. 鍋爐操作過程燃料耗量過大原因，下列何者為非？
A. 重油溫度過高
B. 油中含有水分、雜物
C. 燃燒器噴嘴孔過大
D. 油預熱溫度過高

(B) 15. 鍋爐操作過程排氣冒黑煙原因，下列何者為非？
A. 燃燒不良
B. 空氣量過量
C. 油中重質成分多
D. 燃燒量過大

(D) 16. 下列有關編制應變部署表的敘述，何者不正確？
A. 應寫明通用緊急警報信號和有線廣播細則
B. 應寫明分派給不同船員的任務
C. 應指明關鍵人物受傷後的替代者
D. 應在出航後馬上制訂，船長審批後執行

(A) 17. 沿船底板的內表面，並在船舷(舟必)部之間延伸的橫向構件，稱為下列何項？
A. 底肋板
B. 側板
C. 隔艙壁
D. 橫肋骨

(B) 18. 潤滑油劣化原因，下列何項為非？
A. 氧化
B. 汽化
C. 碳化
D. 乳化

(D) 19. STCW公約附錄二，第B-VIII/1節的參考準則規範，「適於當值」或「防止疲勞」準則中有關規範休息時間之要求，在何種操作條件，應解釋為僅指重要之船上工作？
A. 正常航行操作之狀況
B. 特殊航區操作之狀況
C. 管制區域航行操作之狀況
D. 意外操作之狀況

(D) 20. 機艙外船體受損進水，應採取之應急行動，下列何項錯誤？
A. 查明漏水部位，防止事件擴大
B. 採可行措施堵漏
C. 安排抽除，並維持抽除量超過進水量
D. 開啟駁油泵協助抽除艙底積油水

(D) 21. 有關安全當值之要求，涉及特定之安全、防止污染及保全職責之船員，在任何7天內之期間提供之休息時間至少應有幾小時？
A. 49
B. 56
C. 63
D. 77

(B) 22. STCW 2010 規定，當任何故障發生被認為可能使推進機器、輔機或監測與調整系統受損或損壞時，負責當值之輪機員應立即通知下列何者？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 駕駛台當值人員
D. 船長

(C) 23. 依據MARPOL 73/78規定，國際防止油污證書中所規範之「歲檢（Annual survey）」應於證書上記載每次周年日之前或之後幾個月內實施？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 24. MARPOL73/78防止散裝有毒液體物質污染規則中所定義的X類物質，其排放進入特殊區域以外海域之規定為何？
A. 貨艙之殘餘物或混合物禁止排放入海，但含A類物質之壓艙水則可
B. 其洗艙水經稀釋至1 ppm以下即可排入海
C. 距最近陸地不少於12浬，及水深不少於25公尺時可排放入海
D. 清洗X類物質液貨艙之殘留物應排入接收設備

(A) 25. 船體振動中，哪個方向振動最為重要？
A. 垂直方向
B. 水平方向
C. 傾斜方向
D. 船尾方向

(D) 26. 負責當值之輪機甲級船員，應確使所有可能運轉狀態下使用之機器及設備，處於立即可用狀態，並有足夠之下列何種能量，以供舵機操縱及其他動力需要？
A. 水力
B. 機具
C. 人力
D. 備用動力

(C) 27. 下列何者不是應變部署表的內容？
A. 船舶及船公司名稱、船長署名及公布日期
B. 消防應變、棄船救生、放救生艇筏的詳細分工內容和執行人員編號
C. 航行海區、季節及風向
D. 人員及其任務

(C) 28. 船舶為減少自由液面對船舶穩性的影響，應設置下列何項裝置？
A. 多設雙層底油水櫃
B. 加大油水櫃容積
C. 增加縱向水密隔板
D. 減少縱向水密隔板

(B) 29. 發電機多少容量以下，不需要驗船師現場檢查？
A. 35 HP
B. 50 HP
C. 65 HP
D. 80 HP

(A) 30. 下列何項為應記載於輪機長紀事簿（Chief engine's log book）中之事項？
A. 燃料之消耗量及存量
B. 淡水之消耗
C. 燃油之壓載
D. 淡水之消耗與燃油之壓載

(B) 31. 那一種型式的艉部由船底自舯後部位呈直線式向後向上傾斜，與艉板形成棱角？（此型結構多用於快艇、魚雷艇、驅逐艦等高速船舶）
A. 橢圓形艉（Elliptical Stern）
B. 方形艉（Square Cut Stern）
C. 湯匙型艉（Spoon Stern）
D. 巡洋艦型艉（Cruiser Stern）

(C) 32. MARPOL 73/78規定，超過總噸位150之油輪及總噸位400以上非油輪應備有油料紀錄簿，其油料紀錄簿之記載應以下列何種語文記錄？
A. 船籍國官方語文及英文
B. 船員之工作語文及英文
C. 船籍國官方語文，及英文或法文兩者之一
D. 船員工作語文，及英文或法文兩者之一

(B) 33. 新造船舶需作傾側試驗，其目的是為了要求得：
A. 浮心與龍骨上面之距離
B. 重心與龍骨上面之距離
C. 定傾中心之位置
D. 船舶之穩度

(D) 34. 船艙浸水，防止災害擴大，坐鎮指揮協調人員為下列何者？
A. 輪機長

B. 大副
C. 大管輪
D. 船長

(C) 35. 當請領船上所需輪機物料到船後，由誰負責監督驗收？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪

(C) 36. 船舶使用低位主海水底閥的時機，為下列何項情況時？
A. 淺水航區航行
B. 進出港口
C. 大風浪中航行
D. 進入錨地水域

(D) 37. 油輪裝載之貨油變更後，清洗油艙，所產生之含油污水，謂之下列何項名稱？
A. 廢污水
B. 壓艙水
C. (舟必)水
D. 洗艙水

(D) 38. 機艙進水壓力較小且面積不大，可採用下列何種方法？
A. 單獨封閉艙室
B. 用堵漏毯封堵
C. 準備棄船
D. 密堵頂壓法堵漏

(B) 39. 下列何項非可變螺距螺槳的缺點？
A. 保養維修不易
B. 操縱性能差
C. 操縱機構複雜
D. 根部易發生空蝕空泡

(B) 40. 備用發電機應在幾秒內自動供電？
A. 30秒
B. 45秒
C. 50秒
D. 60秒