113年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. STCW國際公約2010年修正案規定，「船長」係屬於下列何項責任層級？
A. 助理級
B. 操作級
C. 管理級
D. 船東級

(D) 2. 大多數機艙油料，一旦溫度超過幾度，即使無裸火，也會自行燃燒？
A. 100℃
B. 160℃
C. 215℃
D. 255℃

(D) 3. 船員法是保障那兩者間之關係？
A. 船員與家人
B. 船員與公會
C. 船員與貨物
D. 船員與船東

(C) 4. 船員在服務期間死亡，雇用人應一次給與其遺屬平均多少個月薪資之死亡補償？
A. 40個月
B. 30個月
C. 20個月
D. 10個月

(C) 5. 為提高油的清潔度，淨油機應視下列何種狀況，儘量減低淨油速率？
A. 儲油櫃之存量
B. 沉澱櫃之油存量
C. 日用櫃之油存量
D. 油的品質好壞

(D) 6. 船舶靜止於正浮位置（Upright Position）時，若欲保持平衡，則下列敘述何者錯誤？
A. 船舶之總重量等於其所排開之同體積水的重量
B. 船舶之總重量等於船舶所受的浮力
C. 船舶的重心（Center of Gravity）需位於定傾中心（Metacenter）之下
D. 船舶的重心（Center of Gravity）與浮心（Center of Buoyancy）必須在同一水平位置

(C) 7. 依據機艙艙底水位緊急吸口的相關規定，下列何者錯誤？
A. 機艙內應設一個緊急艙底水吸口
B. 緊急吸口與泵的連接管路上應安裝截止止回閥（Stop check valve）
C. 緊急吸口上應安裝濾網，以防污物堵塞管道
D. 緊急吸口與排量最大的一台海水泵連通

(B) 8. 依據SOLAS規章之規定，水密門、舷窗或其他門口之開啟、關閉以及訓練、檢驗等事項應如何記錄？
A. 詳實記載於輪機日誌上
B. 詳實記載於航海日誌上
C. 詳實記載於設備日誌上
D. 詳實記載於安全日誌上

(D) 9. 當負責當值之輪機員遇舵機瞬間故障時，應如何處置以避免海上事故的發生？
A. 立即通知大管輪
B. 立即通知船長

C. 立即通知輪機長
D. 立即通知駕駛台

(C) 10. 船舶航行時，當緊急事故發生時，可能導致主輔機失靈、推進系統停頓及發電量變化時應立即通知誰？
A. 機匠
B. 大管輪
C. 當值船副
D. 船長

(B) 11. 當機器受損或發生故障，而可能危及船舶之安全操作時，負責當值之輪機員應立即通知下列何者？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 船長
D. 駕駛台當值人員

(B) 12. 船舶在塢內進行塢修，下列何者非準備工作之一？
A. 準備所需工具及測測儀
B. 加熱燃油至98℃
C. 油艙清潔處理
D. 準備相關工程圖紙資料

(D) 13. 船舶油料補給作業時，各艙以及最後一艙之合適補給量，分別為油艙容積的百分之(%)多少？
A. 80；95
B. 85；90
C. 90；85
D. 95；80

(C) 14. 依據船舶一般性安全工作守則中之機艙部注意事項，從事清掃鍋爐管路時，鍋爐人孔蓋常發生自動關閉之危險情況，應作何種措施？
A. 使用其他工具墊住
B. 使用枕木墊住
C. 吊索繫好
D. 使用對講機聯絡

(C) 15. 船上油污染應急計劃(SOPEP)之清除油污染裝備/器材檢查，按規定應多久清點一次且記載數量須確實？
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

(D) 16. 井圍甲板船因具有上層結構，乾舷可予以扣減，因載重線法規，故下列何者正確？
A. 分隔船體為若干水密艙區
B. 鞏固船形加強船體結構
C. 支持局部荷重
D. 增加載貨空間

(D) 17. 依據MARPOL 73/78規定，船舶施行重要修理或裝備換新時之檢驗為何種檢驗？
A. 換證檢驗（Renewal survey）
B. 中期檢驗（Intermediate survey）

C. 歲檢驗（Annual survey）
D. 額外檢驗（Additional survey）

(A) 18. 進塢期間如有安排鍋爐檢驗，有關爐水排放，應如何安排？
A. 進塢前應將爐水放光
B. 進塢後在坐墩前將爐水放光
C. 在塢修期間排放爐水
D. 不須排放

(D) 19. 船舶燃料油之補充作業中，加油完畢應儘速校對加油數量，如發現短少，則應作何處置？
A. 拒絕簽收
B. 簽收後，註明短少數量，向輪機長報告
C. 簽收後，註明短少數量，向船長報告
D. 在簽收單上註明短收數量，並報告船公司

(D) 20. 機艙備件之申領程序為何？
A. 大管輪提出 → 輪機長審核 → 船長簽署 → 報公司
B. 主管輪機員提出 → 大管輪審核→ 輪機長簽署→ 報公司
C. 主管輪機員提出 → 輪機長審核 → 報公司
D. 主管輪機員提出 → 輪機長審核 → 船長簽署 → 報公司

(C) 21. 依MARPOL 73/78規定，機艙防止油污設施之有關紀錄至少必須保存幾年？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

(B) 22. 依據船舶一般性安全工作守則機艙部注意事項，從事抽出或回置氣缸活塞或上、下搬動重物時，務必穿著下列那項裝備？
A. 防毒面具
B. 安全靴
C. 耳塞
D. 救生衣

(D) 23. 依STCW國際公約執行輪機當值之規定，下列何者於緊急情況下，如經判斷符合當時情況需要時，應立即發出警報，並採取一切可能的措施，以防止船舶、船上人員及貨物之損害？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 負責當值之輪機員

(C) 24. 後尖艙亦可作為壓載艙，其作用為何？
A. 穩定橫搖
B. 防止碰撞
C. 調整俯仰差
D. 增加穩度

(D) 25. 礦砂船設置大容量壓載邊艙，其主要目的為何？
A. 提高縱向強度
B. 提高局部強度
C. 減輕橫搖程度
D. 保證空載時的吃水與穩度

(A) 26. 船舶在霧中航行，若已駛入淺水區時，應如何選擇主海水系統之高、低位主海水底閥使用？
A. 使用高位主海水底閥
B. 使用低位主海水底閥
C. 高、低位主海水底閥均可以使用
D. 不一定

(D) 27. 依據MARPOL 73/78防止船舶空氣污染規則，下列何者不適合在船以焚化爐燃燒？
A. 維護保養所產生之廢棄物
B. 生活廢棄物
C. 貨物所產生之廢棄物
D. 油輪液貨區所產生之污油水

(D) 28. 下列船舶申請施行臨時檢查的情事中，下列何項非為其含括項目？
A. 船舶遭遇海難
B. 船身或機器有影響船舶航行之虞
C. 船舶適航性發生疑義
D. 船舶承運貨物中疑有違禁品

(D) 29. 依據MARPOL 73/78，船上油污染應急計畫應以下列何種語文編寫？
A. 英文
B. 船籍國官方語文
C. 英文及船籍國官方語文
D. 船長及甲級船員之工作語文

(A) 30. 高處作業須使用具防滑裝置的梯子，梯子的平面角度應小於多少安全角度？
A. 75度
B. 80度
C. 85度
D. 90度

(B) 31. 船殼破洞，為使進水減少，下列堵塞方法與工具之敘述，何者不正確？
A. 堵塞多使用木塞為之，由船內往外塞出
B. 堵塞多使用鐵製塞子，由船外向內塞進
C. 塞子有圓錐形、方頭形及楔形
D. 為求水密，塞子堵漏時宜再加破布、填絮等填縫

(D) 32. 高處作業的作業台架須裝置固定之柵欄，其兩端伸出支持物至少應有多少公分以上的安全距離？
A. 10
B. 15
C. 25
D. 30

(B) 33. 水壓力對水線下船體所作用之中心點，稱為下列何項？
A. 重心
B. 浮心
C. 定傾中心
D. 形心

(B) 34. 船舶因船型與噸位不同，其損害管制組織之特性為何？
A. 沒規定
B. 有差異

C. 愈多愈佳
D. 愈簡單愈好

(C) 35. 依STCW國際公約執行艙面當值之規定，下列何者應於天氣惡劣或接獲風暴警報時，採取必要之措施以保護船舶、在船人員及貨物之安全？
A. 船長
B. 航行員
C. 負責艙面當值之航行員
D. 負責艙面當值之乙級船員

(A) 36. 下列何者並非油輪可排放油類或油混合物入海之條件？
A. 該輪在特別海域以內
B. 該輪距最近陸地在50浬以上
C. 該輪在航行中，油分瞬間排洩不超過每浬30公升
D. 如為現成油輪，其排洩入海之總油量不超過形成該殘留物之特定貨油總油量之一萬五千分之一，如為新油輪，則不超過形成該殘留物之特定貨油總油量三萬分之一

(C) 37. STCW國際公約規定，我國交通部依該規定所核發之適任證書，其效期至多不得超過幾年？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 38. 在船上所有泵類都以電動馬達驅動為主，何種泵通常以柴油機為驅動力？
A. 壓艙水泵
B. 主海水泵
C. 緊急救火泵
D. 燃油泵

(D) 39. 船上棄船、救生演習之實施，每位船員按照任務指派，攜帶規定物品外，還有其他規定，下列敘述何者有誤？
A. 必須正確穿著救生衣
B. 維持各走道及梯道之秩序
C. 確保緊急之供應已攜至救生艇
D. 協助船長將重要航儀拆下至救生艇

(C) 40. 油料樣品之PH值在4～7之間時，即認定有何特性存在？
A. 強酸
B. 強鹼
C. 弱酸
D. 弱鹼