
04 两个点能否分开，要看间距和判据



等亮非相干点源；所有像与曲线共用单点峰值单位。虚线标记真实点源位置。