

07 三维 PSF：横向和轴向尺度不同

a 穿过光轴的 xz 截面



b 轴上强度



标量近轴模型；离焦瞳相位为 −πuρ²。热图 log10 强度范围为 −3 至 0，以焦点峰值为 1。