

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

REFERENCIAS

- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

PRESIONES (catálogo FLAMA)

Modelo	Ps (MPa)	Pe (MPa)	Recipiente
ABC_1kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_2.5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_10kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
AGUA_10l	0,8	2,0	soldado AISI 304
AFFF_10l	0,8	2,0	soldado AISI 304
AFFF_50l	0,8	4,0	soldado SAE 1010
BC_5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
SALESK_6l	0,8	2,0	soldado AISI 304
CO2_2kg	15	25	sin costura
CO2_5kg	15	25	sin costura
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0	soldado SAE 1010
CLASED_9l	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_25kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_50kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_70kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_100kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010

PROCEDIMIENTO (resumen; criterios completos en DOC-02 / DOC-03)

- 1) Llenar el recipiente con agua hasta desplazar todo el aire; colocarlo en la jaula o cuba.
- 2) Con V2 abierta y V3 cerrada, subir la presión en forma gradual hasta la presión de ensayo Pe.
- 3) Cerrar V1 y mantener Pe el tiempo indicado en DOC-02 (sin caída de presión en PI-1).
- 4) Aceptación: sin pérdidas, sin exudación ni deformación visible; CO2: expansión permanente según método de camisa de agua (ISO 11623 / CGA C-1), límite habitual 10 % de la total.
- 5) Despresurizar por V3, vaciar, secar a $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta punto de rocío adecuado antes de cargar polvo.
- 6) Manómetro patrón clase 0,6 o mejor, calibrado; PSV tarada a $1,1 \times Pe$ para proteger el banco.
- 7) Nunca ensayar con aire o gas: la energía acumulada es peligrosa (ensayo sólo con líquido).

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Banco de prueba hidráulica		-	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
-		 ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1		es
				Tipo de documento		N° de plano
				Esquema		FL_ESQ_01