Mise à Jour CB5.5 TPE ICT250

Bonjour,

Voici la procédure à suivre pas à pas pour effectuer le chargement à distance du CB5.5 sur le TPE ICT250 Santé SN: 13271CT20941935 exclusivement, et ce avant le Vendredi 31/05/2019 inclus.

Avant tout, il faut imprimer un ticket de situation, pour ce faire tapez: "f" "1" "4" "2" et valide sur le vert, conservez précieusement le ticket qui s'imprime, vous en aurez besoin à la dernière étape

CHARGEMENT EN IP/ETHERNET

CHARGEMENT EN ETHERNET pour le terminal et bien vérifier que le port TCP 7019 soit autorisé en sortie dans le Routeur ADSL du client :


Le CABLE TEL DOIT ETRE BRANCHE côté matériel SUR LE « ETH OU I » et de l autre extrémité côté box internet côté noix du cordon torsadé du terminal ICT250



AVANT TOUT VIDER LE TPE en faisant la télécollecte des transactions présentes :

F - CBEMV - APPEL et IDEM

Appel Télécollecte manuelle



Chargement n°1 (chargement logiciel de repartionnement flash si nécessaire)

« F » puis « . » (l'ecran raccourci s'ouvre) tapez 22



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS valider SSL NON,



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS SELECTIONNER ADRESSE IP



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS SAISIR (si non renseigné) L IP: 91.208.214.34



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS SAISIR (si non renseigné) le PORT : 7019



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS iden fiant Saisir iden fiant 050018664 (faites a en on lorsque vous tapez un double chiffre, ici 0 puis 0 et 6 puis 6 si on va trop vite cela tape une le re!),



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

PUIS SELECTIONNER **DESACTIVE**



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

LE TERMINAL CONFIRME la prise en compte des modifica ons paramètres et affiche



faire TOUCHE ROUGE en bas à GAUCHE du pavé numérique afin de ne pas imprimer de cket :

le terminal revient sur l'écran d'accueil MONTANT 00.00.



Puis faire « F » puis « . » (ecran raccourci s'ouvre) tapez 10



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique l'écran suivant apparaît



ne rien saisir et VALIDER TOUCHE VERT en bas à droite du pavé

numérique : le chargement doit commencer



NE RIEN TOUCHER JUSQU A CE QUE LE TPE REPASSE SUR MONTANT 00.00

et imprime un ticket indiquant « pas d évolution pas de

logiciel » *



Chargement n°2 (MAJ CBEMV v5.5/EI96 V 3.30/ manager 7788438 /système 777 4208, module emv, dll France, bénéficiaire)

Puis faire « F » puis « . » (ecran raccourci s'ouvre) tapez 10



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique l'écran suivant apparaît



ne rien saisir et VALIDER TOUCHE VERT en bas à droite du pavé

numérique : le chargement doit commencer



LE TPE va ensuite lancer un appel migration vers la banque

NE RIEN TOUCHER JUSQU A CE QUE LE TPE PASSE SUR DEBIT 0.00



et imprime un ticket indiquant le chargement du CBEMV v509 / ei96 51243 0330 (ei96 v3.30) / manager 7788438 /système 777 4208

Etape n°3 Remise à zéro de l'identifiant TMS (pour plus de sécurité):

- Modification de l'identifiant à $oldsymbol{0}$:

« F » puis « . » (l'ecran raccourci s'ouvre) tapez 22



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

sélec onner IP/ETH ou ETHERNET à présent, PUIS valider **SSL NON**,, PUIS SELECTIONNER **ADRESSE IP** PUIS IP: 91.208.214.34,

PUIS port : 7019, PUIS iden fiant : Touche JAUNE et tapez le chiffre $\mathbf{0}$,



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique



et TOUCHE VERT en bas à droite du pavé numérique

 $\underline{\text{LE TERMINAL CONFIRME}} \text{ la prise en compte des modifica ons paramètres et affiche}$



faire TOUCHE ROUGE en bas à GAUCHE du pavé numérique afin de ne pas imprimer de cket

Et enfin procéder à la domicilia on bancaire en version CB 5.5 en vous aidant de la "doc tech-181..." ci-jointe, et à l'aide du cket imprimé au début de ce mail.

Cordialement