

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

**Том 1** (Комплект оценочной документации)

Код и наименование профессии	22.02.06 Сварочное производство
(специальности) среднего	
профессионального образования	
Наименование квалификации	Техник
(наименование направленности)	

Федеральный государственный	ФГОС СПО по специальности		
образовательный стандарт среднего	22.02.06 Сварочное производство,		
профессионального образования по	утвержденный приказом		
профессии (специальности) среднего	Министерства образования и науки		
профессионального образования	РФ от 21.04.2014 № 360.		
(ΦΓΟС СΠΟ):			
Виды аттестации:	Государственная итоговая		
	аттестация		
	Промежуточная аттестация		
Уровни демонстрационного	Базовый		
экзамена:	Профильный		
Шифр комплекта оценочной	КОД 22.02.06-1-2024		
документации:			

### 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

**ГИА** - государственная итоговая аттестация

**ДЭ** - демонстрационный экзамен

**ДЭ БУ** - демонстрационный экзамен базового уровня

**ДЭ ПУ** - демонстрационный экзамен профильного уровня

код - комплект оценочной документации

ОК - общая компетенция

**ОМ** - оценочный материал

**ПА** - промежуточная аттестация

**ПК** - профессиональная компетенция

- среднее профессиональное образование

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального образования, на

основе которого разработан комплект оценочной

документации

- центр проведения демонстрационного экзамена

#### 2. СТРУКТУРА КОД

#### В структуру КОД:

- 1. комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена;
- 2. перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания;
  - 3. примерный план застройки площадки ДЭ;
  - 4. требования к составу экспертных групп;
  - 5. инструкции по технике безопасности;
  - 6. образец задания.

#### 3. КОД

### 3.1 Комплекс требований для проведения ДЭ

**Применимость КОД.** Настоящий КОД предназначен для организации и проведения ДЭ (уровней ДЭ) в рамках видов аттестаций по образовательным программам среднего профессионального образования, указанным в таблице N 1.

Таблица № 1

Вид аттестации	Уровень ДЭ		
ПА	-		
ГИА	Базовый уровень		
IMA	Профильный уровень		

КОД в части ПА, ГИА (ДЭ БУ) разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных соответствии с ФГОС СПО.

КОД в части ГИА (ДЭ ПУ) разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных соответствии с ФГОС СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

КОД в части ГИА (ДЭ ПУ) включает составные части - инвариантную часть (обязательную часть, установленную настоящим КОД) и вариативную часть (необязательную), содержание которой определяет образовательная организация самостоятельно на основе содержания реализуемой основной образовательной программы СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными кадров соответствующей квалификации, в подготовке TOM числе сетевой являющимися стороной договора форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся.

#### Общие организационные требования:

- 1. ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.
- 2. ДЭ в рамках ГИА проводится с использованием КОД, включенных образовательными организациями в программу ГИА.
- 3. Задания ДЭ доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала ДЭ.
- 4. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время ДЭ обучающихся, членов ГЭК, членов экспертной группы.
- 5. ДЭ проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД.
- 6. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.
- 7. Обучающиеся проходят ДЭ в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп.
- 8. Образовательная организация знакомит с планом проведения ДЭ обучающихся, сдающих ДЭ, и лиц, обеспечивающих проведение ДЭ, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена.
- 9. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ДЭ, должны обеспечивать проведение ДЭ в соответствии с КОД.
- 10. Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в

присутствии членов экспертной группы, обучающихся, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

- 11. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий ДЭ, а также распределение рабочих мест между обучающимися
- с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между обучающимися фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.
- 12. Обучающиеся знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения ДЭ, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.
- 13. Допуск обучающихся в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.
- 14. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения ДЭ уведомить главного эксперта об участии в проведении ДЭ тьютора (ассистента).

**Требование к продолжительности** ДЭ. Продолжительность ДЭ зависит от вида аттестации, уровня ДЭ (таблица № 2)

Таблица № 2

Вид	Уровень ДЭ	Составная часть	Продолжительность
аттестации		КОД	дэ
		(инвариантная/	
		вариативная)	
ПА	-	Инвариантная часть	1 ч. 30 мин.

ГИА	базовый	Инвариантная часть	3 ч. 00 мин.
ГИА	профильный	Инвариантная часть	3 ч. 30 мин.
ГИА	профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	4 ч. 30 мин.

**Требования к содержанию КОД.** Единое базовое ядро содержания КОД (таблица № 3) сформировано на основе вида деятельности (вида профессиональной деятельности) в соответствии с ФГОС СПО и является общей содержательной основой заданий ДЭ вне зависимости от вида аттестации и уровня ДЭ.

Таблица № 3

ЕДИНОЕ БАЗОВОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ КОД <sup>1</sup>					
Вид деятельности/	Перечень оцениваемых	Перечень оцениваемых умений, навыков			
Вид профессиональной деятельности	ПК/ОК	(практического опыта)			
Подготовка и осуществление	ПК: Применять различные методы, способы и	Умение: организовывать рабочее место			
технологических процессов изготовления	приёмы сборки и сварки конструкций с	сварщика			
сварных конструкций	эксплуатационными свойствами	Умение: выбирать рациональный способ			
		сборки и сварки конструкции, оптимальную			
		технологию соединения или обработки			
		конкретной конструкции или материала			
		Умение: читать рабочие чертежи сварных			
		конструкций			
		Навык: применения различных методов,			
		способов и приемов сборки и сварки			
		конструкции с эксплуатационными			
		свойствами			
	ПК: Выполнять техническую подготовку	Умение: использовать типовые методики			
	производства сварных конструкций	выбора параметров сварочных			
		технологических процессов			
		Навык: технической подготовки			
		производства сварных конструкций			
	ПК: Выбирать оборудование, приспособления и	Умение: устанавливать режимы сварки			
	инструменты для обеспечения производства Навык: выбора				
	сварных соединений с заданными свойствами	приспособлений и инструментов для			
		обеспечения производства сварных			
		соединений с заданными свойствами			

\_

<sup>1</sup> Единое базовое ядро содержания КОД – общая (сквозная) часть единого КОД, относящаяся ко всем видам аттестации (ГИА, ПА) вне зависимости от уровня ДЭ.

ПК:	Выполня	ІТЬ	проектирование	Умение: п	ользоваться	справочной
технологиче	ских і	процессов	производства	литературой д	для производо	ства сварных
сварных сое,	динений с	заданным	ии свойствами	изделий с задані	ными свойства	МИ
				Умение: составл	лять схемы осно	овных сварных
				соединений		
				Умение: прос	ектировать раз	зличные виды
				сварных швов		
				Навык: проект	тирования те	хнологических
				процессов	производства	сварных
				конструкций с з	ваданными свой	ствами
				Навык: выполн	ения ручной д	уговой сварки
				(наплавки, рез	ки) плавящим	ся покрытым
				электродом	различных	деталей и
				конструкций		
ОК: Организ	зовывать	собственн	ую деятельность,	Умение: мот	гивированное	обоснование
определять	методы	и спосо	бы выполнения	выбора и прим	иенения методо	ов и способов
профессиона	альных	задач,	оценивать их	решения и	полнота	выполнения
эффективно	сть и каче	ство		профессиональн	ных задач	в процессе
				выполнения раб	бот	

Содержательная структура КОД представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Вид деятельности (вид профессиональной деятельности)		П	еречень оцени ОК, ПК	ваемых	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)		ПА <sup>2</sup>	ГИА ДЭ БУ	ГИА ДЭ ПУ	
	Инвариантная часть КОД									
Подготовка технологически	И X	осуществление процессов		Применять и, способы и пр	различные иёмы сборки	Умение: рабочее мест	организовывать го сварщика	•	•	•

 $<sup>^2</sup>$  Содержание КОД в части ПА равно содержанию единое базового ядра содержания КОД.

изготовления сварных конструкций	и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами	Умение: выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала Умение: читать рабочие чертежи сварных конструкций Навык: применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкции с эксплуатационными свойствами			
	ПК: Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций	Умение: использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов Навык: технической подготовки производства сварных конструкций	•	•	•
	ПК: Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами	Умение: устанавливать режимы сварки Навык: выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами	•	•	•
	ОК: Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и	Умение: мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения и полнота выполнения профессиональных задач в	•	•	•

	качество	процессе выполнения работ	
Разработка технологических процессов и проектирование изделий	ПК: Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами	Умение: пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными свойствами	
		Умение: составлять схемы основных сварных соединений Умение: проектировать различные виды сварных швов	
		Навык: проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными свойствами	
	ПК: Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию	Умение: разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы	
		Навык: оформления конструкторской, технологической и технической документации	•
	ПК: Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных	Умение: выбирать технологическую схему обработки	
	работ с использованием информационно-компьютерных технологий	Умение: проводить технико- экономическое сравнение вариантов технологического процесса	•
		Навык: разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационных и (или)	

		компьютерных технологий	
	ОК: Осуществлять поиск и	Умение: оперативность и	
	использование информации,	результативность	
	необходимой для эффективного	информационного поиска и	
	выполнения профессиональных	использования необходимой	•   •
	задач, профессионального и	информации	
	личностного развития	информации	
Designation and a series with	•	Умение: проверять	
Выполнение работ по одной или	ПК: Проверять оснащенность,	1 1	
нескольким профессиям рабочих,	работоспособность, исправность и	работоспособность и	
должностям служащих (Сварщик	осуществлять настройку	исправность оборудования	•
ручной дуговой сварки плавящимся	оборудования поста для	поста для сварки	
покрытым электродом)	различных способов сварки	Навык: эксплуатирования	
		оборудования для сварки	
	ПК: Выполнять сборку и	Умение: использовать ручной и	
	подготовку элементов	механизированный инструмент	
	конструкции под сварку	для подготовки элементов	
		конструкции (изделий, узлов,	
		деталей) под сварку	
		Умение: применять сборочные	
		приспособления для сборки	
		элементов конструкции	
		(изделий, узлов, деталей) под	
		сварку	•
		Навык: выполнения сборки	
		элементов конструкции	
		(изделий, узлов, деталей) под	
		сварку с применением	
		сборочных приспособлений	
		Навык: выполнения сборки	
		1	
		элементов конструкции	
		(изделий, узлов, деталей) под	
		сварку на прихватках	

	ПК: Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва	Умение: выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва Навык: выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым	•		
		электродом различных деталей и конструкций			
	Вариативная часть К	1 17			
	<u> </u>	, ,			
Вариативная часть КОД формируется образовательными организациями на основе реализуемой основной образовательной программы СПО и с учетом квалификационных требований, заявленных конкретными организациями,					
работодателями, заинтересованными в	• •	-	-		
стороной договора о сетевой форме р		-			
обучающихся.					
Рекомендации по формированию вариативной части КОД для ДЭ ПУ представлены в приложении № 1 к настоящему					
тому № 1 оценочных материалов.					

**Требования к оцениванию.** Распределение значений максимальных баллов (таблица № 5) зависит от вида аттестации, уровня ДЭ, составляющей части ДЭ.

Таблица № 5

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КОД (инвариантная/ вариативная часть)	Максимальный балл
ПА	ДЭ		26
ГИА	ДЭ БУ	Инвариантная часть 50	
I IIA	ДЭ ПУ		80
ГИА	ДЭ ПУ	Вариативная часть	20
ГИА	дэ пу	Совокупность инвариантной и вариативной частей	100

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ в рамках ПА представлена в таблице N = 6.

Таблица № 6

<u>№</u> п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>3</sup>	Баллы
1	Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций	ОК: Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества	2,00
		ПК: Применение различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.	10,00
		ПК: Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций.	8,00
		ПК: Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.	6,00
ИТО	Γ0		26,00

 $<sup>^{3}</sup>$  Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ БУ в рамках  $\Gamma$ ИА представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>4</sup>	Баллы
1	Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций	ОК: Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества	2,00
		ОК: Осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	2,00
		ПК: Применение различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.	10,00
		ПК: Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций.	8,00
		ПК: Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.	6,00
2	Разработка технологических процессов и проектирование изделий	ПК: Выполнение проектирования технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами	10,00
		ПК: Оформление конструкторской, технологической и технической документации	7,00
		ПК: Осуществление разработки и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий	5,00
ИТС	<u></u>		50,00

\_

 $<sup>^4</sup>$  Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ (инвариантная часть КОД) в рамках ГИА представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

	Модуль задания		
№ п/п	(вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>5</sup>	Баллы
1	Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций	ОК: Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества	2,00
		ОК: Осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	2,00
		ПК: Применение различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.	10,00
		ПК: Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций.	8,00
		ПК: Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.	6,00
2	Разработка технологических процессов и проектирование изделий	ПК: Выполнение проектирования технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами	10,00
		ПК: Оформление конструкторской, технологической и технической документации	7,00
		ПК: Осуществление разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий	5,00
3	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Сварщик ручной	ПК: Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление настройки оборудования поста для различных	5,00

.

 $<sup>^{5}</sup>$  Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

дуговой сварки плавящимся	способов сварки	
покрытым электродом)	ПК: Выполнение сборки и	
	подготовки элементов конструкции	10,00
	под сварку	
	ПК: Выполнение ручной дуговой	
	сварки различных деталей из	
	углеродистых и конструкционных	15,00
	сталей во всех пространственных	
	положениях сварного шва	
ИТОГО		80,00

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ (инвариантная и вариативная части КОД) в рамках ГИА представлена в таблице  $N ext{0}$  9.

Таблица № 9

<b>№</b> п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>6</sup>	Баллы
1	Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций	ОК: Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества	2,00
		ОК: Осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	2,00
		ПК: Применение различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.	10,00
		ПК: Выполнение технической подготовки производства сварных конструкций.	8,00
		ПК: Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.	6,00
2	Разработка технологических процессов и проектирование изделий	ПК: Выполнение проектирования технологических процессов производства сварных соединений с	10,00

.

 $<sup>^{6}</sup>$  Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

		заданными свойствами	
		ПК: Оформление конструкторской,	
		технологической и технической	7,00
		документации	
		ПК: Осуществление разработки и	
		оформления графических,	
		вычислительных и проектных работ	5,00
•		с использованием информационно-	
		компьютерных технологий	
3	Выполнение работ по одной	ПК: Проверка оснащенности,	
	или нескольким профессиям	работоспособности, исправности и	
	рабочих, должностям	осуществление настройки	5,00
	служащих (Сварщик ручной	оборудования поста для различных	
	дуговой сварки плавящимся	способов сварки	
	покрытым электродом)	ПК: Выполнение сборки и	
		подготовки элементов конструкции	10,00
		под сварку	
		ПК: Выполнение ручной дуговой	
		сварки различных деталей из	
		углеродистых и конструкционных	15,00
		сталей во всех пространственных	
		положениях сварного шва	
ИТОГО (инвариантная часть)			80,00
ВСЕГО (вариативная часть) <sup>7</sup>			20,00
ИТС			100,00
(сов	окупность инвариантной и ва	риативной частей)	100,00

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Критерии оценивания вариативной части КОД разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся.

#### 3.2 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания представлен в зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлен в таблице № 10.

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания может быть дополнен образовательной организацией с целью создания необходимых условий для участия в ДЭ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из числа детей-инвалидов и инвалидов.

Таблица № 10

ГИА/ДЭ ПУ

Кол-во рабочих мест: 15					
Количество зон застройки площадки: 2					
Зоны площадки					
Наименование зоны площадки	IC	Вид аттестации/уровень ДЭ			
(наименование модуля задания)	Код зоны площадки	(ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)			
Подготовка и осуществление	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ			
технологических процессов					
изготовления сварных конструкций					

Б

Разработка

процессов

изделий

ручной

плавящимся

технологических

проектирование

сварки

покрытым

Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Сварщик

дуговой

элен	ктродом)						
	Переч	ень оборудования и оснащения, расходных материал	ов, средств о	бучения и во	оспитания		
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	Кол-во на 1 рабочее место	Единица измерени я	Кол-во на общее число рабочих мест	Код зоны площадки	Вид аттестаци и/уровень ДЭ
		Перечень оборудования					
1	Компьютер (ноутбук)	С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4 Гб	1	ШТ	15	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
2	Компьютер (ноутбук) эксперта	С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4 Гб	1	ШТ	4	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
3	Принтер/многофункциона льное устройство	Формат печати А4, черно-белая печать	1	ШТ	1	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
4	Стул	Критически важные характеристики отсутствуют	1	ШТ	19	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
5	Стол	Не менее 1200х600х750	1	ШТ	19	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
6	Нормативно-техническая документация	Актуальная версия	5	ШТ	15	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
7	ПО для офисной работы	Программное обеспечение, способное работать с файлами xls/doc	1	ШТ	15	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
8	ПО для открытия файлов	Программное обеспечение, способное открывать	1	ШТ	15	A	ПА,

		файлы pdf					ГИА/ДЭ БУ
10	Мусорная корзина	Критически важные характеристики отсутствуют	1	ШТ	1	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
11	Сварочный аппарат (источник питания для процесса 111)	Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие ток не менее 200A, цифровую индикацию режимов сварки	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
12	Сварочная кабина	Площадь не менее 6,5м <sup>2</sup>	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
13	Сварочная штора	Размер не менее 1500х1800 с креплениями	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
14	Позиционер для крепления в различных пространственных положениях сварного шва	Для фиксации в положениях PA, PC, PF, H-L045	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
15	Сборочно-сварочный стол	Размер 1000x700x700 обеспечивающие одинаковые условия работы для каждого участника	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
16	Табурет подъемно- поворотный	Материал огнеупорный, регулировка высоты от 400 до 650 мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
17	Электрододержатель в комплекте с кабелями и зажимом	Электрододержатель – максимальный ток 200A. Сварочный кабель гибкий с изоляцией 200A	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
18	Ведро оцинкованное	Объем 10-12л, с душкой	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
19	Совок металлический с ручкой	Критически важные характеристики отсутствуют	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
20	Метла для уборки рабочих мест	Критически важные характеристики отсутствуют	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
21	Коврик диэлектрический	Коврик диэлектрический резиновый	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ

		Перечень инструментов					
1	Клавиатура	Совместимая с компьютером рабочего места	1	ШТ	19	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
2	Мышь	Совместимая с компьютером рабочего места	1	ШТ	19	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
3	Карандаши графитовые	Твердость HD с ластиком	1	ШТ	15	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
4	Стальная щетка однорядная	Однорядная, проволока стальная латунированная 0,3мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
5	Щетка витая стальная	Диаметр не менее 125, толщина проволоки 0,5-1,0мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
6	Молоток-шлакоотделитель	Материал-сталь, длина рукоятки 150-300мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
7	Молоток слесарный	Длина рукоятки 250-300мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
8	Плоскогубцы комбинированные	Длина не менее 160мм, исполнение 1	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
9	Очки	Защитные, закрытые, прозрачные	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
10	Беруши	Критически важные характеристики отсутствуют	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
11	Линейка металлическая	Длина не менее 500мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
12	Угольник металлический	Не менее 250мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
13	Чертилка	Не менее 120мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
14	Штангенциркуль	Измерения до 150мм с глубинемером	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ

							ПУ
15	Маркер	Толщина линии 1,0мм	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
16	Клещи зажимные универсальные	Длина 150-200мм, материал сталь	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
17	Углошлифовальная машина	Диаметр диска не менее 125мм, мощность 800-1200Вт, число оборотов 10000-12000 об/мин, питание 220В	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
18	Набор для визуального и измерительного контроля	Минимальная комплектация: линейка металлическая, угольник поверочный, штангенциркуль с глубиномером, универсальный шаблон сварщика 2,3, маркер, фонарик светодиодный, лупа с увеличением 6-10 <sup>х</sup>	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ ПУ
		Перечень расходных материа	ЛОВ				
1	Катридж	Совместимый с принтером/многофункциональным устройством	1	ШТ	1	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
2	Бумага для печати	Формат А4, белая	1	пач	2	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
3	Шариковая ручка	С чернилами синего цвета	1	ШТ	20	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
4	Степлер со скобами	Ручной, размер скоб 24/6, возможность скрепления не менее 20 листов	1	ШТ	10	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
5	Папка для файлов	Формат А4, на 4-х кольцах, переплет не менее 50мм до 300 листов	1	ШТ	1	A	ПА, ГИА/ДЭ БУ
6	Файлы	Для листов формата А4	1	ШТ	100	A	ПА, ГИА/ДЭ

1							БУ
7	Пластина стальная	Рекомендуемые размеры 150x150x5	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
		,					ПУ
8	Труба стальная	Рекомендуемые размеры 42х6х150	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
							ПУ
9	Труба стальная	Рекомендуемые размеры 42х6х200	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
10		n v	0.6		0.6	Г	ПУ
10	Электроды сварочные	Электроды для сварки углеродистой стали, диаметр	0,6	КΓ	0,6	Б	ГИА/ДЭ ПУ
11	Диск абразивный отрезной	2,5-3мм, основное покрытие Диаметр не менее 125х2	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
11	диск абразивный отрезной	диаметр не менее 123х2	1	1111	13	Б	ПУ
12	Диск абразивный	Диаметр не менее 125х62	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
	шлифовальный		_			_	ПУ
13	Диск лепестковый	Диаметр не менее 125	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
							ПУ
	,	Оснащение средствами, обеспечивающими охрану тр	оуда и техниг	су безопасно		<u> </u>	
	Аптечка	Аптечка первой медицинской помощи	1	ШТ	1	А, Б	ПА,
							ГИА/ДЭ
1							БУ,
							ГИА/ДЭ ПУ
	Огнетушитель	Углекислотный	1	ШТ	1	А, Б	ПА,
	or nery martes is	3 THERMOTOTIMA	1	1111	1	71, D	гиа/дэ
2							БУ,
							ГИА/ДЭ
							ПУ
3	Маска сварщика	Автоматический светофильтр 1/1/1/2, степень	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
	1	затемнения 9-13 DIN					ПУ
4	Костюм сварщика	Подшлемник, куртка, брюки-3 класс защиты	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
							ПУ
5	Обувь сварочная	Кожаная с защитным носком	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ

							ПУ
6	Краги сварочные	Пятипалые, материал спилк	1	ШТ	15	Б	ГИА/ДЭ
							ПУ

## 3.3 Примерный план застройки площадки ДЭ. Требования к застройке площадки ДЭ

Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ПА, представлен в приложении № 2 к настоящему тому № 1 оценочных материалов.

Примерный план застройки площадки ДЭ БУ, проводимого в рамках ГИА, представлен в приложении № 3 к настоящему тому № 1 оценочных материалов.

Примерный план застройки площадки ДЭ ПУ (инвариантная часть КОД), проводимого в рамках ГИА, представлен в приложении № 4 к настоящему тому № 1 оценочных материалов.

Общие требования к застройке площадки представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

Наименование	Техническая характеристика (описание)	Код зоны площадки
Площадь зоны:	не менее 4 м <sup>2</sup> на 1 (одного участника)	A
Сварочная кабина	Площадь не менее 6,25 м <sup>2</sup>	Б
Освещение:	на рабочих столах – 300-500 люкс (не менее 500 люкс)	A
	Общее освещение совместно с местным. Место расположения местного источника: над сварочным столом, высота крепления 2м	Б
Интернет:	Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)	A
Электричество:	220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт)	A
	Розетка в комплекте с вилкой — однофазная для оборудования 111. 220В 6 кВА монтаж розетки 500 мм от пола (наличие защитного проводника РЕ) — для сварочного оборудования	Б
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости):	Заземление по контуру	А,Б
Покрытие пола:	должно обеспечивать безопасное перемещение, не иметь выступов в местах состыковки элементов покрытия, способствующих травмированию 50 м <sup>2</sup> на всю зону	A
	Твердое негорючее покрытие	Б
Подведение/ отведение ГХВС (при	Не требуется	А, Б

необходимости):		
Подведение сжатого	Фильтровентиляционная установка. Вытяжное	Б
воздуха (при	устройство на каждую сварочную кабину	
необходимости):		

#### 3.4 Требования к составу экспертных групп

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно ДЭ обучающихся. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения обучающимися задания в полной мере согласно критериям оценивания.

Количество экспертов ДЭ вне зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлено в таблице № 12.

Таблица № 12

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	Максимальное кол-во обучающихся- участников ДЭ (одновременно в ЦПДЭ)	Кол-во экспертов (одновременно в ЦПДЭ)
1	1	3
2	2	3
3	3	3
4	4	3
5	5	3
6	6	3
7	7	3
8	8	3
9	9	3
10	10	3
11	11	4
12	12	4
13	13	4
14	14	4
15	15	4

#### 3.5 Инструкция по технике безопасности

- 1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, обучающихся с требованиями охраны труда и безопасности производства.
- 2. Все участники ДЭ должны соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований.

Инструкция по выполнению теоретического этапа

К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного экзамена допускаются участники:

- прошедшие инструктаж по охране труда и техники безопасности;
- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья.

В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и нахождения на территории и в помещениях проведения демонстрационного экзамена, участник обязан четко соблюдать:

- инструкцию по охране труда и техники безопасности;
- соблюдать личную гигиену;
- -самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению демонстрационного экзамена.

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;
- -оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- -пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другим неисправным оборудованием.

При обнаружении неисправностей в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления

искрения, запаха гари, задымления) участнику следует немедленно сообщить экспертам.

Инструкция по выполнению практического этапа

К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного экзамена допускаются участники:

- прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- -имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений, оборудования;

Не имеющие противопоказаний к выполнению заданий демонстрационного экзамена по состоянию здоровья.

В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и нахождения на территории и в помещениях места проведения демонстрационного экзамена, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и техники безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- -самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению задания.

Перед началом работы участники должны выполнить:

- -ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарнобытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, рабочее подготовить соответствии c требованиями место В демонстрационного экзамена. Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства выполнения подготовки рабочих защиты для мест, инструмента оборудования.
- подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при выполнении задания, проверить его исправность и соответствие требованиям безопасности;

- внешним осмотром и пробным включением проверить исправность работы оборудования, инструмента, приспособлений.

При выполнении заданий экзамена участнику необходимо:

- соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования;
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
  - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
  - выполнять задания только исправным инструментом.

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления), участнику следует немедленно сообщить о случившемся экспертам. Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями главного эксперта или эксперта, заменяющего его.

### 3.6 Образцы задания

Наименование модуля задания	Вид аттестации/уровень ДЭ (ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)
Модуль 1: Подготовка и осуществление технологических процес	ссов изготовления
сварных конструкций	TTA
Задание модуля 1: 1. На сборочном чертеже (приложение 4) обозначить сварные соединения исходя из требований:	ПА
- способ сварки ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом;	
- тип соединения позиций 1 и 2 тавровое соединение без скоса кромок;	
- тип соединения позиций 2 и 3 стыковой шов со скосом двух кромок.	
2. Для обозначения соединений выбрать нормативно-технические документы, изобразить конструктивные элементы соединения и	
сварного шва с указанием размеров и их предельных отклонений.	
3. Задание оформить с применением компьютерных технологий:	
текстовый процессор, программа для создания чертежей. 4. Готовое задание распечатать на принтере	
Модуль 2: Разработка технологических процессов и проектир	ование изделий
Задание модуля 2:	ГИА/ДЭ БУ
1. Разработать и оформить технологическую карту (приложение 5)	
на сборку и сварку конструкции согласно сборочного чертежа (приложение 4)	
2. Технологическую карту оформить с применением	
компьютерных технологий.	
Готовое задание распечатать на принтере	
Модуль 3: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям служащих (Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры	
Задание модуля 3:	ГИА/ДЭ ПУ
1.Выполнить сборку и сварку конструкции ручной дуговой сваркой	
плавящимся покрытым электродом в соответствии со сборочным чертежом (приложение 4) и технологической картой (приложение	
5).	
2.Выполнить визуальный и измерительный контроль готовой конструкции.	

# Рекомендации по формированию вариативной части КОД, вариативной части задания и критериев оценивания для ДЭ ПУ

Образовательная организация при необходимости самостоятельно формирует содержание вариативной части КОД и вариативной части задания для ДЭ ПУ на основе квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся.

При формировании содержания вариативной части КОД для ДЭ ПУ рекомендуется использовать нижеследующие формы таблиц.

Информация о продолжительности ДЭ профильного уровня с учетом вариативной части формируется по форме согласно таблице № 1.1.

Таблица № 1.1

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КОД	Продолжительность ДЭ (не более)
аттестации		(инвариантная/	(He dollee)
		вариативная часть)	
ГИА	профильный	Совокупность	0:00
		инвариантной и	<продолжительность не
		вариативной частей	более 4,5 астрономических
			часов>

Содержательная структура вариативной части КОД для ДЭ ПУ (квалификационные требования работодателей) формируется по форме согласно таблицы № 1.2.

Таблица № 1.2

№ п/п	Вид деятельности	Перечень оцениваемых компетенций	Перечень оцениваемых умений, навыков

_		
- 1		
L		

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ (вариативная часть) в рамках ГИА осуществляется по форме согласно таблицы № 1.3.

Таблица № 1.3

№ п/п	Модуль задания	Критерий оценивания	Баллы		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
	ВСЕГО (вариативная часть КОД)				

При формировании вариативной части КОД для ДЭ ПУ в части перечня оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения

и воспитания рекомендуется использовать форму таблицы № 10.

При формировании вариативной части КОД для ДЭ ПУ в части примерного плана застройки рекомендуется использовать форму таблицы № 11. При этом примерный план застройки площадки при необходимости может быть дополнен объектами учебно-производственной инфраструктуры, необходимой для выполнения вариативной задания ДЭ ПУ, разрабатываемой образовательной организацией с участием работодателей.

Вариативная часть задания ДЭ ПУ формируется по форме согласно таблице № 1.4.

Таблица 1.4

Наименование модуля задания	Вид аттестации/ уровень ДЭ
Модуль задания: <Название модуля>	

Задание модуля 1:	ДЭ ПУ/
Текст задания	Вариативная часть
	КОД

Критерии оценивания к вариативной части КОД (к вариативной части задания ДЭ ПУ) формируются согласно таблицы № 1.5.

Таблица № 1.5

Наименование	Критерий оценивания	Подкритерий оценивания (умения, навыки/ практический опыт)	Описание оценки подкритерия		Максимальный	Bec	Итоговый
модуля задания (вид профессиональной деятельности)			Конкретные оцениваемые действия (операции) или набор действий для оценки подкритерия	Описание результата выполнения конкретного действия (операции) подкритерия в баллах	балл оценки подкритерия - 2 балла	подкритерия: - не менее 1; - шаг 0,5; - не более 3.	максимальный балл подкритерия


Схема оценивания (в баллах) представлена в таблице № 1.6.

Таблица № 1.6

	2 балла	действие (операция) выполнена в полной мере согласно установленным требованиям
Схема оценивания	1 балл	действие (операция) выполнена, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки)
	0 баллов	действие (операция) не выполнена, результат отсутствует


Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ПА

Пример изображения примерного плана застройки площадки: зона А



Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ДЭ БУ


Пример изображения примерного плана застройки площадки: зона А




# Приложение № 4 к оценочным материалам (Том 1)

#### Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ДЭ ПУ

Пример изображения примерного плана застройки площадки: зона Б



Приложение № 5 к оценочным материалам (Том 1)



# Приложение № 6 к оценочным материалам (Том 1)

#### Задание для практического этапа демонстрационного экзамена:

Задание № 1: Подготовить рабочее место (сварочный пост) к выполнению сварки деталей конструкции по чертежу и технологической карте, проверить работоспособность и исправность сварочного оборудования. Выполнить дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, произвести зачистку сварных швов. Выполнить визуальный и измерительный контроль готовой конструкции

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Наименование Данные Способ сварки (номер процесса) Документация No Размеры Деталь Материал Основные материалы Сварочные материалы Инструмент и технологическая оснастка Сварные соединения Положение сварки Сварочное оборудование

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЕ,							ния и сн	ВАРНОГО ШВА				
S, MM S1, MM b, MM		К, мм	<b>D</b> n, мм	S, мм	b, мм	с, мм	е, мм	g, мм				
РЕЖИМЫ СВАРКИ												
		1										
С	Сварное соединение		Сл	ой шва	Марка электрода	Ø электрода	ı, MM.	Род/полярность тока		Сваро	Сварочный ток, А	
					ТРЕБОВАНИ	я к прихва	ГКЕ					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ											
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, , ,				
	ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ											
№	O	перация		Содерж			жание операций				оудование и струмент	
1	Ознакомлен	ие с документ	документацией									
2	Проверн инструме	са оборудовані нтов и материа	ия, алов									
3	Вход	цной контроль										

4	Подготовка к сборке							
5	Сборка							
6	Контроль сборки							
	Предварительный подогрев							
7	Установка собранных деталей на технологические приспособления							
8	Сварка							
9	Контроль качества							
10	Исправление дефектов							
11	Маркировка							
12	Окончание работы							
	Контроль качества							
№ п	/п Тип соединения	Тип соединения Метод контроля Методика контроля						
1.								
2.								