## ボーリング柱状図

調 名 相原駅西口広場地質調査業務委託 査 ボーリングNo. 5 3 3 9 3 2 2 6 0 0 0 事業・工事名 12 - 005シート№ ボーリング名 No.1 35° 36' 24. 4912" 調査位置 町田市相原町地内 北 緯 調 查 期 間 平成24年 5月31日~平成24年 7月13日 東 139° 19' 51. 2796" 経 発 注 機 関 町田市建設部道路整備課 ボ ーリ  $|\Box|$ 調査業者名 主任技師 定 者 グ 責 任 者 理 使 方 地 ハンマー 180 半自動型 水平 0° |**試 錐 機**| YBM/05DA-2 口標 高 落下用具 用 141.84m 270° 90° 盤 上 鉛 90 下 勾 機 西 東 直 ポ ン プ YBM/GP-5 掘 進 エンジン YANMAR/NFD10M 長 15.00 m度 向 配 180° 孔 標 準 貫 入 試 験 原位置試験 試料採取 室 掘 相相 標 標 層 深 柱 色 記 土 内 10cm毎の 深 深 試 採 水 試 名 打擊回数 内 進 質 対対 擊 位 値 N 及び結果 料 取 厚 度 状 よる土質区 尺 高 0 10 20 数 測 度 度 度 月 密稠 試 X 定 番 方 貫 月 験 号 法 日 事 日 量 図 分 調 度 度 m 102030 m m m m m 141.64 黑灰 0.20 0.20 表土 粘性強い。ローム主体。 植物根混入。 含水中位、粘性強い。 スコリア混入。 褐灰 ローム 1. 15 1. 47 1. 47 32 12 含水中位、粘性中〜強い。 斑点状に色調むら(白,褐,茶褐,黒 褐)あり。 11 12 33 2.0m付近、 $\varphi$ 2mm程度の小礫混在する。 軟らかい 凝灰質 粘土 30 褐灰 3.3m付近、暗褐色の酸化帯を3cm 程度挟む。 2 3 2 30 3m以深、徐々に固結度増す。 5.3m付近、炭化物をポケット状に 混在する。 3 3 30 135. 84 5. 20 6. 00 5 6 15 30 含水中位、粘性中~弱い。 微細砂 混在。全体に固結状呈す。 斑点状 に色調むらあり。 砂混じ リ凝灰 質粘土 15 褐灰 134.84 1.00 7.00 含水やや多く、粘性中〜強い。 斑点状に色調むらあり。 7.1~7.2m間、淡褐色の粘土化した軽石層挟む。スコリア粒点在。 8.2~8.3m間、粒状の軽石層を挟 30 淡灰 ? 1 褐灰 133. 09 1.75 8.75 26 15 粘土混 じり砂 礫 50以上 褐灰 25 132. 24 0.85 9.60 10 1 3 30 シルト 質粘土 暗灰 12 11 8 30 **φ1~2mmの小礫点在する。** 129.84 2. 40 12. 00 12 13 2 含水やや多く、粘性中〜強い。 色調むらあり。スコリア点在。 凝灰質 粘土 33 中位 褐灰 128. 89 0. 95 12. 95 13 10 15 25 9 50 29 含水少ない。 φ2~25mmの亜円~円礫主体。 基質は粘土質細砂~微細砂。 褐灰 11 21 41 クサリ礫点在する。 30 所々礫の混入減少する。 15 126. 73 2. 16 15. 11 50. 大上