

土質ボーリング柱状図 (標準貫入試験)

調査名 二級河川黒瀬川水系黒瀬川河川災害復旧工事 (令和2年災害第153号)

事業名または工事名

調査目的及び調査対象 河川護岸

ボーリング名	ボーリングNo. 2			調査位置	広島県東広島市黒瀬町兼沢						北緯	34° 18' 57.24"		
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所						調査期間	令和5年 3月 27日 ~ 令和5年 3月 28日			東經	132° 39' 14.55"		
調査業者名				主任技師							現代理人			
孔口標高	T.P. 151.33m	角 度	180° 上 下 0°	方 位 0°	北 1 0° 西 270° 南 180° 東 90°	地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦地下工機D1-B					
総削孔長	18.00m							エンジン	ヤンマーNDF-13	ポンプ	ボーリング責任者	東邦地下工機BG-3C		

