

岩盤ボーリング柱状図

調査名 国道182号外道路災害復旧事業に伴う業務委託（一般国道182号）

事業・工事名

調査目的及び調査対象 道路 地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	Bor. No. I-1	調査位置	広島県神石郡神石高原町地内	北緯	34° 46' 12.1700"
発注機関	広島県東部建設事務所	調査期間	平成30年 9月19日～平成30年 9月20日	東経	133° 16' 54.3600"
調査業者名		主任技師	現代理人	コ鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	433.80m	角度	180° 下 90° 0°	方位	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	12.00m	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦地下工機D-0 エンジン ヤンマーディゼルNFD-13 ボンブ 東邦地下工機BG-3

