

## 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

## 調査名 二級河川 堺川水系 内神川 河川改修事業に伴う詳細設計業務 (その1)

## 事 業 · 工 事 名

### 調査目的及び調査対象 河川 橋梁・高架

ボーリング名	RI-Bor. No. 9	調査位置	橋梁⑥	北緯	34° 14' 56.6976"						
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所	調査期間	令和元年 7月16日～ 令和元年 7月26日	東経	132° 33' 50.1208"						
調査業者名		主任技師	現場 代理人	口鑑定者	ボーリング責任者						
孔口標高	TP 3.24m	角度	180° 上 90° 下 0°	方位	北 0° ZEN 90° 西 180° 南 90°	地盤勾配	水平 0° 鉛直	使用機種	試錐機 東邦D-0		
総削孔長	31.00m							エンジン	ヤンマーNFD-80型	ポンプ	東邦BG-3C型



