
$[\theta_1, v, \mu]^T$
v_m
Map controller
$T_{a,cmd} = L(C_{map}(s)\,M(v_m, T_{s,m}),\ v_m)$
$T_{a,cmd}$
Motor
$G_a(s)$
T_a
Nonlinear C-EPS plant
$x = [\theta_2, \dot{\theta}_2, \beta, \gamma]^T$
$\dot{x} = f(x, T_a, \theta_1, v, \mu)$
$T_s = K(\theta_1 - \theta_2)$
T_s
$T_{s,m}$
Torque sensor
$T_{s,m} = H_T(T_s)$