Dacking

PACKING SYSTEM



• โปรดตรวจสอบ LINE ให้ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ (LOGIN)

 สแกนบัตรพนักงานหรือพิมพ์รหัส พนักงานเพื่อเข้าสู่ระบบ LINE CODE: K1PS03



PACKING SYSTEM



Please scan employee card.


Exit

Version 0.9.2

เข้าสู่ระบบ (LOGIN)

ERROR INCORRECT MEMBER

 การแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบ เกิดจากการ ใส่รหัสพนักงานผิดหรือไม่มีข้อมูลของพนักงาน ในระบบ (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ System)



เข้าสู่ระบบ (LOGIN)

หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ

• กดปุ่ม START PACKING เพื่อเริ่มการ แพ็คชิ้นงาน

• กดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปหน้าเข้าสู่ ระบบ (LOGIN)


MENU


START PACKING

Back

• เพิ่มรหัสพนักงานก่อนเริ่มการทำงาน


• กดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปหน้าเข้าสู่ ระบบ (LOGIN)






• แสกนบัตรพนักงานหรือใส่รหัสพนักงาน

• กดปุ่ม Close เพื่อต้องการปิดหน้าเพิ่ม พนักงาน






ERROR PLEASE SCAN EMPLOYEE

 แจ้งเตือนเมื่อไม่ได้มีการเพิ่มพนักงานก่อน กดปุ่ม Next

• กดปุ่ม DISMIS เพื่อปิดการแจ้งเตื่อน




• เลือกแผนการทำงาน

• กดปุ่ม Next เพื่อตรวจสอบแผนก่อนเริ่ม แพ็คงาน

• กดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปหน้าเข้าสู่ ระบบ (LOGIN)


REMAIN : แผนการทำงานที่ยังเหลืออยู่ TODAY : แผนงานของวันที่ปัจจุบัน FUTURE : แผนงานของวันถัดไป



ERROR PLEASE SELECT PLAN

 แจ้งเตือนเมื่อไม่ได้มีการเลือกแผนการ ทำงานก่อนกดปุ่ม Next

• กดปุ่ม DISMIS เพื่อปิดการแจ้งเตื่อน




PACKING PLAN LIST

โปรดตรวจสอบรายระเอียดของ แผนการทำงานก่อนกดปุ่ม NEXT

• กดปุ่ม Next เพื่มเริ่มการแพ็คงาน

• กดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปหน้า จัดการ แผนการทำงาน





START PACKING


เริ่มการสแกนชิ้นงาน

PLAN : จำนวนชิ้นงานที่ต้องการของแผนนั้น

ACTUAL : จำนวนชิ้นงานที่สแกนแล้ว

DIFF : จำนวนชิ้นงานเหลือที่ยังต้องสแกน

• กดปุ่ม Close Lot เมื่อจบการแพ็ค




START PACKING

ERROR DMC CODE IS DUPLICATE

• เกิดจากการสแกนชิ้นงานเดิมซ้ำ

• กดปุ่ม DISMISS เพื่อปิดการแจ้งเตือน





SUMMARY DETAIL

สรุปรายละเอียดของการทำงาน

• กดปุ่ม Complete หลังจากตรวจสอบราย ละเอียดครบแล้วเพื่อจบการทำงาน

• กดปุ่ม Exit เพื่อย้อนกลับไปหน้าสแกนชิ้น งานต่อ






SUMMARY DETAIL SUCCESSFULLY CLOSE LOT

• แจ้งเตือนเมื่อจบการทำงาน หลังจาก กดปุ่ม Close Lot

• กดปุ่ม Continued เพื่อปิดการแจ้งเตือน





THANKYOU

