

上汽通用五菱汽车股份有限公司部门通用标准

BT/SGMWJ 08244.8—2016

零部件电磁兼容性测试规范 第8部分: 低频磁场抗扰

2016-12-12 发布 2017-01-01 实施

前 言

BT/ SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》分为十二个部分:

- ——第 1 部分: 总则
- 一一第2部分:辐射发射
- 一一第3部分: 传导发射
- ——第4部分: 电源线瞬态传导发射
- ——第5部分:低频磁场发射
- 一一第6部分:自由场抗扰
- 一一第7部分:大电流注入抗扰
- ——第8部分: 低频磁场抗扰
- ——第9部分: 电源线瞬态传导抗扰
- ——第 10 部分:控制信号线瞬态传导抗扰
- 一一第11部分:静电放电抗扰
- ——第 12 部分: 便携式发射机抗扰

本部分为BT/SGMWJ08244《零部件电磁兼容性测试规范》的第8部分

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心提出并负责起草。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心归口。

本标准主要起草人:邓福启、吕游、刘典、彭承荣、钟翔宇、何丹丹。 本标准为首次发布。

零部件电磁兼容性测试规范 第8部分: 低频磁场抗扰

1 范围

BT/SGMWJ 08244 本部分规定了零部件低频磁场抗扰测试的要求和试验方法。 本部分适用于安装在内燃机、电机、或两者共同驱动车辆上,内部含有磁敏感器件的电器部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

BT/ SGMWJ 08244.1 零部件电磁兼容性测试规范 第1部分: 总则

ISO 11452-8 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰试验方法 第 8 部分: 磁场抗扰 (Road Vehicles-Component Test Methods for Electrical Disturbances from Narrow Band Radiated Electromagnetic Energy-Part 8: Immunity to magnetic fields)

3 术语和定义

BT/SGMWJ08244.1定义的术语适用于本部分。

4 缩略语

BT/SGMWJ 08244.1定义的缩略语适用于本部分。

5 试验信号

上泛通用五氢 SGMW


试验信号如表1所示

表1 试验信号

频率(Hz)	强度 (uT, RMS)	波形
$16\frac{2}{3}$, 50, 60	50	CW
150, 180	25	CW

6 测试系统布置

6.1 测试系统布置图如图 1 所示, 其它要求按 ISO 11452-8。




1-DUT; 2-辐射环; 3-电流钳; 4-信号发生器和放大器; 5-示波器; 6-电源; 7-蓄电池; 8、9-负载模拟器; 10-绝缘垫; 11-接地平板

图1 测试系统布置

6.2 辐射环布置

辐射环距离其它设备至少2m以上,距离其它金属表面至少1m以上。辐射环的布置如图2所示。



1-辐射环; 2-电流钳; 3-放大器; 4-信号发生器; 5-DUT; 6-线束; 7-负载模拟器 **图2 辐射环的布置(单位: mm)**

7 测试设备

7.1 辐射环

辐射环的直径为120mm,缠绕圈数为20圈,采用规格为AWG 12的导线。使用前应对辐射环进行标定,在确定电流与磁场强度关系时,对其非线性进行补偿。


7.2 磁场探头

磁场探头为环形传感器,直径为40mm,缠绕圈数为51圈,采用7匝的规格为AWG 41的导线,带屏蔽。磁场探头的最大量程不小于1000A/m。

8 磁场标定

测试前,需要对辐射环产生的磁场进行标定。标定时,系统连接如图 3所示。具体按下列步骤进行磁场标定。

- 1) 用电流钳夹住辐射环的正极电源线,通过测量电源线电流值,并调节信号发生器、放大器输出参数:
- 2) 去除电流钳,将磁场探头平行置于辐射环正前方50cm处,通过高阻抗电压计进行监控,判定是 否满足磁场强度参考值要求:
- 3) 若不满足磁场强度要求,重复步骤1~2中内容,直至达到磁场强度参考值要求;
- 4) 标定完成后,去除磁场探头,进行测试。



1-辐射环; 2-电流钳; 3-放大器; 4-信号发生器; 5-磁场探头; 6-高阻抗电压计 图3 标定系统布置(单位: mm)

9 测试要求

测试应满足下列要求:

- 1) DUT的每个面划分为100mm*100mm。
- 2) 辐射环布置在距离每个小区域中心点50mm的位置,且与DUT的表面平行。
- 3) 除对DUT的所有面进行测试外,还需对每个接插件,以及与DUT相连的磁性传感器进行测试。

10 测试步骤

按下列步骤进行测试:

- 1) 按照测试系统布置进行对应的试验布置;
- 2) 调整被测样件的测试状态,确保零部件状态满足测试计划要求;
- 3) 根据测试要求,在测试前对辐射环产生的磁场进行标定;
- 4) 设置信号发生器的参数,按照测试要求中规定依次对被测样件的所有面、接插件、磁性传感器等位置进行测试,记录试验现象,保存测试数据;
- 5) 继续进行下一个频率点的测试,调整干扰信号的测试强度,重复步骤4,直至完成所有频率点的测试;

11 结果判定

对被测样件的测试结果进行判定,在测试强度不超过表1规定情况下,DUT的功能和性能应符合技术要求,不允许出现偏差。

