



# Yapıştırma, Lehim ve Kaynak Bağları

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



#### YAPIŞTIRMA BAĞLARI


Kağıt, deri, plastik, ahşap, seramik ve metalden yapılmış malzemeler; bitkisel, hayvansal veya yapay sentetik yapıştırıcılarla birbirine yapıştırılarak yapılan bağlama şeklidir.


Özellikle yapay reçine (polyester, epoksi vb) bazlı yeni yapıştırıcılar metallerin yapıştırılmasını da mümkün kıldığından;


- -Uçaklarda,
- -Kavrama ve fren balatalarının tespitinde,
- -Mil-göbek bağlantılarında,
- -Civatalı birleştirmelerde birleşme yüzeylerinin sızdırmazlığında,
- -Boru bağlantılarında kullanımları artmaktadır.




Avrupada yapıştırıcı operatör sertifikası almak için 40 saatlik bir eğitim kursu gerekir ve sonrasında yazılı ve sözlü sınavlara girilir.












































# Lehim Bağları

Lehimleme, iki metalik parçanın kendilerinden daha düşük sıcaklıkta ergiyen bir lehim malzemesi kullanılarak ısı yardımıyla parçaların birbirine bağlanması işlemidir.

Lehim difüzyon yoluyla yüzeyler arasına girer ve parçalarla bir alaşım oluşturarak bağlantıyı sağlar.



#### Kaynağa göre farklılıkları;

- 1.Lehim, sürekli olarak bir ek malzeme ile yapılır.
- 2.Lehim malzemesinin ergime sıcaklığı, parçaların ergime sıcaklığından daha düşüktür. Bu nedenle ısıl genleşmeler ve lokal gerilmeler meydana gelmez. Dolayısıyla ince parçaların birleştirilmesi mümkündür.
- 3.Kaynak bağlantısının aynı parçalar arasında yapılması zorunlu olduğu halde lehimleme farklı malzemeler arasında yapılabilir.







# Lehim Bağları

#### Zayıflıkları

- 1. İşletme sıcaklıkları düşüktür.
- 2. Mukavemetleri zayıftır.
- 3. Lehim malzemesi pahalıdır.

## Lehimler, ergime sıcaklığına göre iki ana gruba ayrılır:

- 1. Yumuşak Lehim: Ergime derecesi 450°C 'in altında kalan lehimlerdir.
- 2.Sert Lehim: Ergime sıcaklığı 450 °C 'in üstünde olan lehimlerdir.







Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



# Lehim Bağları

#### **LEHİM MALZEMELERİ**

Yumuşak Lehim malzemeleri Kalay, Çinko, Kurşun, düşük oranda gümüş ve az miktarda Antimuandır.

#### Kalay Lehimi:

L Pb Sn 8Sb (%91,8 Pb, %8 Sn, %0,2 Sb) Ergime sıcaklığı 310°

L Sn Ag 5 (%95 Sn, %5 Ag) Ergime sıcaklığı 220°

#### Çinko Lehimi:

L Zn 98 (%98 Zn, Gerisi Cu) Ergime sıcaklığı 410°

#### Kurşun Lehimi:

L Pb 98 (en az %98 'i Pb, gerisi Sn)





# Lehim Bağları

Sert Lehim Malzemeleri Cu, Zn, Al, Ag gibi malzemelerdir.

#### Pirinç Lehimi

L Ms 42 (%42 Cu, Gerisi Zn) Ergime sıcaklığı 845°

L Ms 85 (%85 Cu, gerisi Zn) Ergime sıcaklığı 1020°

## Gümüş Lehimi

L Ag8 (%8 Ag, %55Cu gerisi Zn) Ergime sıcaklığı 860°

L Ag25 (%25 Ag, %43 Cu gerisi Zn) Ergime sıcaklığı 830°

Prof Dr. Ali ORAI - Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anahilim Dalı Öğretim Üvesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



# Lehim Bağları

#### Kaynak tekniği ile karşılaştırma

Metal parçaları kalıcı olarak birleştirmek için esas metallerin eritildiği <u>kaynaktan</u> farklı olarak, lehimlemede ilave dolgu metaller (lehim) eritilir. Genelde, kaynaklanmış bağlantıların dayanımı, lehimlenmiş olanlardan yüksektir. Eritme kaynağı yerine sert veya yumuşak lehimleme şu durumlarda tercih edilir:

- Metallerin kaynak kabiliyeti kötüyse;
- Farklı metaller birleştiriliyorsa;
- Yoğun kaynak ısısı, birleştirilen parçalara zarar veriyorsa;



- Bağlantının geometrisi kaynağa izin vermiyorsa;
- Yüksek dayanım gerekli değilse...






# Lehim Bağları

#### Kaynağa kıyasla sert lehimlemenin üstünlükleri şunlardır

- Farklı metaller dahil, herhangi bir metal birleştirilebilir;
- Yüksek imalat hızlarına izin veren, çabuk ve aynı özelliklere sahip şekilde gerçekleştirilebilir;
- Çoklu bağlantılar aynı anda sert lehimlenebilir;
- Genel olarak eritme kaynağına göre daha düşük ısı ve güç gerekir;
- Bağlantıya bitişik esas metaldeki ITAB'daki problemler daha azdır;
- Ekipman, malzeme, işçilik maliyetleri toplamı daha düşüktür.
- Kapiler etki erimiş metali bağlantının içine çektiğinden, çoğu kaynak yöntemiyle ulaşılamayan bağlantı bölgeleri sert lehimlenebilir;







# Lehim Bağları

#### Sert lehimlemenin zayıflıkları ve sınırlamaları

- Bağlantı dayanımı, kaynaklı bağlantıdan genellikle daha düşüktür;
- Bağlantı dayanımı, esas metalinkinden daha düşük olma eğilimindedir;
- Yüksek çalışma sıcaklıkları, sert lehimli bağlantıyı zayıflatabilir;
- Muhtemel bir estetik zayıflık olarak, sert lehimli metalin rengi, esas metal parçaların rengiyle uyumlu olmayabilir.

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



# Yumuşak lehim

Yumuşak lehim 450°C altında, genellikle 230-250°C sıcaklıkta, uygun pasta ve lehim kullanılarak yapılır ve bu sıcaklıklarda elektrikli <a href="https://havya">havya</a> (lehim tabancası) kullanmak genellikle yeterlidir. İletkenliği nedeniyle elektronik devrelerde, korozyona yol açmaması nedeniyle bakır boru bağlantılarında özellikle tercih edilir.



- Üstünlükleri: Sert lehimleme veya eritme kaynağına göre daha düşük enerji girdis gerektirir, değişik ısıtma yöntemleri mevcuttur, bağlantıda iyi elektrik ve ısıl iletkenlik sağlar, tamiri ve yeniden yapılması kolaydır.
- Zayıflıkları: Mekanik yöntemlerle takviye edilmedikçe düşük bağlantı dayanımı vardır, yüksek sıcaklıklarda bağlantının muhtemel zayıflaması veya erimesi.





#### LEHİMLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yumuşak lehim malzemesiyle lehim yapılırken sıcaklık lehim malzemesinin ergime malzemesinden yüksek, ancak tamamen sıvılaştığı sıcaklıktan düşük olmalıdır. Lehim malzemeleri birleştirilecek iki yüzey arasında ince bir tabaka oluşturulur. Lehim ve ana malzeme sınırlarında atomsal yer değiştirmeye bağlı olarak difüzyon meydana gelir. Bu yüzden lehimlenecek yüzeyler yeterince temiz ve pürüzsüz olmalıdır.

Lehim yapılırken lehim filmi kalınlığının aniden kalınlaşıp incelmemesine dikkat edilmelidir. Genişleme kapiler etkiyi azaltır, daralma ise lehimin akmasını zorlaştırır. Lehim akış istikametine dikey doğrultudaki çizikler ve kanalcıklar film kalınlığın ın 1/20'sinden daha derin iseler kolay akmaya engel olurlar. Bu kanalcıklar akma yönünde olursa akma kolaylaşır.

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi





Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları





#### Lehim Bağlantılarının Şekillendirilmesi


Lehim bağlantısının mukavemeti lehimlenecek yüzeylerin büyüklüğüne ve lehim aralığına bağlıdır. Şekil 1.a 'daki gibi çekme zorlamasına tabii parçada alın birleştirme ile lehim oldukça mukavemetsizdir. Lehim yüzeyini büyütmek için Şekil 2 'de yer alan konstrüksiyon şekilleri tavsiye edilir.






















#### Lehim Bağları


#### LEHİM BAĞLANTILARINDA MUKAVEMET HESAPLARI


Lehimleme boyunun bulunması için yapılan mukavemet hesabında, lehim dikişi dayanımıyla parça dayanımının eşit olması prensibinden hareket edilir. Konstrüksiyonlarda lehim dikişi kaymaya zorlanacak şekilde yapılır. Lehim malzemesinin mukavemet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Lehim bağlantıları titreşimli yük altında parça sürekli mukavemetinin %80 'ine ulaşabilir. Lehim filmi kalınlığı 0,2 mm den kalın ise bu değer en fazla %60 'tır. Yumuşak lehimler mukavemetlerini çok çabuk kaybettikleri için sürekli olarak zorlandıklarında kayma gerilmesi 3 N/mm² 'nin üstünde çıkmamalıdır.


		•	ağları-Kaynak Bağ		
	Çalışma Sıcaklığı °C	Kayma Muk [N/mm²]	Kullanıldığı Malzemeler	Kullanım Alanı	Örnek Lehim
YUMUŞAK LEHİM					
Kurşun-Çinko- Antimon	225 - 300	15 - 25	Çelik, bakır çinko alaşımları	Oto radyatörü	L-PbSn25Sb
ZnPb Lehimi	215	25 - 35	Çelik, bakır çinko alaşımları	Kalaylama	L-PbSn50Pb (Sb)
ZnPb Lehimi (Cu veya Ag ile)	180 - 215	25 - 35	Bakır ve bakır alaşımları	Elektronik endüstrisi	L-Sn60PbAg
Cd-Zn Lehimi	280	40 - 50	Alüminyum ve alümin- yum alaşım.	Sürtünme dayanımı için	L-CdZn20
SERT LEHİM					
Pirinç Lehimi	900	150 - 250	Çelik, Ni alaş., temper döküm	Boru tesisat işleri	L-Ms60
Özel Sert Lehim	770	150 - 250	Çelik, Ni alaş., tem-per döküm	Çatlak, yarık doldurma	L-CuP8
Gümüşlü Lehim	780 - 860	150 - 280	Çelik, sert metaller	Optik, hassas mekanik ve takım tezg.	L-Ag25
Alüminyum Lehim	590	Birleştirdiği malzemeden daha büyük	Al ve Al alaşımları	Otomobil endüstrisi	L-AISi12
Nikel esaslı Lehim	1135	200-300	Nikel-kobalt alaşımları, çelikler	Uçak sanayi	L-Ni5

























## 2) Bağlama yöntemi

Bağlama yöntemi olarak kaynak perçinin bir alternatifidir. Bu iki bağlama yöntemi arasında karşılaştırma faktörleri malzeme ve işçiliktir. Saclar alın alına tutturulabildiğinden perçin bağlantılarında olduğu gibi deliklere ihtiyaç yoktur. Böylece deliklerle parçalar zayıflamazlar.









## 3) Tamirat yöntemi

Tamirat yöntemi olarak kaynak kırılan parçaların birleştirilmesinde ve aşınan parçaların dolgusunda kullanılır.







Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları





## Kaynak bağlantılarının üstünlükleri:

- Kaynak bağlantıları perçin ve cıvata bağlantılarına göre daha ucuz ve hafiftir.
- Az sayıda parça imalatı için kalıp maliyeti olmadığından döküm yöntemine göre daha uygundur
- Dökümle imalatı zor olan konstrüksiyonların imalatı mümkündür.

#### Kaynak bağlantılarının zayıflıkları:

- Bağlama işlemi esnasında dikişe yakın yerde parçaların yapısındaki değişikliklerden ve kaynak dikişlerindeki iç gerilmelerden dolayı parçaların mukavemeti azalır.
- Sadece aynı cins malzemeler kaynak edilebilir.
- Her malzeme kaynağa uygun değildir.









## MALZEMELERİN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ

Malzemelerin kaynak edilebilirliği sadece malzemenin özelliğine (kaynağa uygunluk) bağlı olmayıp, şekillendirmeye, işletme şartlarına (kaynak emniyeti) ve gerekli ön ve son işlemler de dahil olmak üzere tüm kaynağın kurallara uygun yapılabilmesine (kaynak imkanı) bağlıdır. Bu üç özellik aslında birbirini karşılıklı etkileyen faktörlerdir.

Kaynak edilebilirlik derecesini üç faktör belirler:

#### Kaynağa uygunluk

Kaynak imkanı

Kaynak emniyeti

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



#### MALZEMELERİN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ ÇELİKLER

Genel olarak çeliklerde kaynağa uygunluk kimyasal bileşime, imalat türüne bağımlıdır.

Kimyasal bileşim açısından kükürt, fosfor, azot ve karbon miktarları arttıkça setleşme artacağından kaynağa uygunluk azalır.

#### ALAŞIMSIZ ÇELİKLER

Ağırlık yüzdesi olarak çelikteki karbon oranı alaşımsız çeliğin kaynak edilebilirliğini belirler:

 $C \leq \%$  0,22 (en çok %0,25) ise kaynak mümkündür.

Bu oran arttıkça kaynak bölgesinden dışarıya verilen ısı artar ve kaynak bölgesi sertleşir ve kırılganlığı artar. Soğuma hızını azaltmak için parçalar önceden ısıtılması gerekir. Ön ısıtma sıcaklığı karbon oranına bağlıdır.

Karbon oranı: % 0,22-% 0,3 arasında ise; 100 – 150° C

% 0,3 - 0,45 "; 150 - 300° C % 0,45 - 0,6 "; 300 - 425° C







#### MALZEMELERİN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ

## DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER

Az alaşımlı çeliklerde, alaşım malzemelerinin **karbon eşdeğerini** bulmak gerekir.

Karbon Eşdeğeri EC = C + 
$$\frac{Mn}{6}$$
 +  $\frac{Cr}{5}$  +  $\frac{Ni}{15}$  +  $\frac{Mo}{4}$  +  $\frac{Cu}{13}$  +  $\frac{P}{2}$ 

Düşük alaşımlı çelikte ağırlık yüzdelerine göre yapılacak bu hesaplama sonucunda

EC ≤ % 0,4 ise Kaynak edilebilirlik İYİ, % 0,4 - 0,6 ise Kaynak edilebilirlik iyi değil, ön ısıtma gerekli, > % 0,6 ise Çok zor kaynak edilebilir.





### MALZEMELERİN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ

## YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİKLER

Kaynak edilebilirliği kimyasal bileşimleri belirler. Kaynak esnasında ısınırken sertleşecekleri için kaynakları çok zordur. Gaz ergitme kaynağı mümkün değildir, ancak elektrik ark kaynağı ile kaynakları mümkündür.

#### DÖKME DEMİRLER

Lamel grafitli veya küresel grafitli dökme demirler, içerdikleri yüksek oranda karbondan dolayı kaynak edilemezler. Ancak tamirat amacıyla çok özel yöntemlerle kaynak yapmak mümkün olmaktadır. Aynı şekilde siyah temper döküm için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Beyaz temper döküm ise kaynak edilebilir.

Prof Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anahilim Dalı Öğretim Üvesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



## MALZEMELERIN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİ


#### DİĞER METALLER


Hafif metallerden alüminyum ve alaşımlarının kaynağı kolaydır.

Bakır ve bakır alaşımları ışık ark kaynağı (WIG) ve gaz ergitme kaynağı yöntemleriyle kaynak edilebilirler. Ancak içerdiği kükürt, kurşun ve demir oranı az değilse ve az miktarda bile oksijen içeriyorsa kaynağı zorlaşır.


Pirinç genelde kolay kaynak edilebilir, bu özelliğini çinko miktarı arttıkça kaybeder. Bakıra göre hem ısı iletim kabiliyeti hem de gerilmelerden dolayı çatlak meydana gelme olasılığı daha az olduğundan bakırdan daha iyi kaynak edilebilirlik özelliğine sahiptir.


Plastik malzemelerden sadece termoplastikler kaynak edilebilir.










































## KAYNAK DİKİŞ KALINLIĞI

Kaynak konstrüksiyonuna;

makine imalatı,

çelik yapı,


rüzgar türbin kuleleri, kren ve kazan


imalatında rastlanır.


Her alan için uygulanan hesap yöntemi biraz farklıdır.

*Dikiş kalınlığı* alın dikişinde birleştirilen saçların kalınlığına eşittir. İki saçın kalınlığı birbirinden farklı ise küçük saçın kalınlığı dikkate alınır. Boğaz dikişinde ise dikişin oluşturduğu ikizkenar dik üçgenin yüksekliği hesapta kullanılır. Boğaz dikişinde genel kural olarak, dikiş kalınlığı için yük gelmiyorsa en az 2 mm (yük geliyorsa 3 mm), en çok da en ince saçın kalınlığının %70'i önerilir.


 $3 \text{ mm} \le a \le 0.70 \cdot s_{min}$ 













Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları




Tam değişken zorlamada:


$$\sigma_{k_{em}} = \frac{\sigma_{TD}}{S} V_1. V_2$$


Birleşik zorlama halinde; ortalama gerilmeye karşılık gelen sürekli mukavemet değeri kullanılır.

$$\sigma_{k_{em}} = \frac{\sigma_{SM}}{S} V_1. V_2$$

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi









Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları



# Kaynak kalitesine etki eden faktörler:

- 1- Malzeme (Kaynak edilecek malzemenin kaynak edilebilirliği)
- 2- Hazırlık (Ön hazırlıklar; uygun kaynak ağzının açılması, gerekiyorsa ön ısıtma vb. işlemler)
- 3-Kaynak Yöntemi (Seçilen kaynak yönteminin malzeme kaynak tekniğine uygun olması)
- 4-Elektrot (Kaynak edilecek malzeme yapısına ve parça kalınlığına uygun elektrot seçimi)
- 5- Kaynakçı (Kaynak yapacak elemanın eğitimi)
- 6- Kontrol (Yapılan kaynağın manyetik, ultrason veya x ışınları gibi yöntemlerden biri ile kontrol edilmesi)

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları





# Kaynak Kalitesi


- ☐ Kaynakçının eğitimi ve kaynağın kurallara uygun hatasız olduğu işletme dışı, kontrole yetkili bir kurum tarafından denetleniyorsa özel kalite yani 1. kalite kaynak.
- □ sadece kaynakçının eğitimi bu kurum tarafından denetlenen kaynaklar 2. kalite kaynak,
- □ işletme dışı kurumun denetlemesinin söz konusu olmadığı yerlerde ise 3. kalite kaynak yapılmış olur.


Bu faktörlerde dikkate alınarak kaynak dikişlerinin mukavemet hesapları izleyen bölümde verilen yöntemlerle yapılır.


Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

























Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Yapıştırma-Lehim Bağları-Kaynak Bağları





# Çok eksenli zorlama hali:

Kaynak dikişlerinin çok eksenli zorlama hallerinde eşdeğer gerilmenin, hesabında En Büyük Normal Gerilme Hipotezine göre hesaplanması uygun olmaktadır.

$$\sigma_{e\S} = \frac{1}{2} (\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}) \le \sigma_{k_{em}}$$

Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyes







Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Örnek Problem



Kaynak dikişlerinde oluşan eğilme gerilmesi;


$$\sigma_e = rac{M_e}{\sum I_k}.~e$$
  $\sum I_k$ : Kaynak dikişlerinin eğilme (tarafsız) eksenine göre atalet momenti

$$\sum I_k = 2.I_{k1} + I_{k2} \qquad I_{k1} = I_1 + A.d^2$$

$$I_{k1} = \frac{6*100^3}{12} + 100*6*(76.5 - 50)^2 = 921350mm^4$$

$$I_{k2} = \frac{200 * 6^3}{12} + 200 * 6 * (103 - 76,5)^2 = 846300mm^4$$






Prof Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anahilim Dalı Öğretim Üvesi

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Elemanları - I Örnek Problem



Eğilme etkisiyle kaynak dikiş kesitinde oluşan çekme ve basma gerilmeleri;

$$\sigma_{e_{\zeta}} = \frac{M_e}{\sum I_k} \cdot e_2 = \frac{3500 * 1200}{2689000} * 29,5 = 46 \ N/mm^2$$





$$\sigma_{e_B} = \frac{M_e}{\sum I_k}$$
.  $e_1 = \frac{3500 * 1200}{2689000} * 76,5 = 119,4 \ ^N/_{mm^2}$ 


Eğilme gerilmelerinin bası etkisi daha büyük, kaynak dikişinin çekme etkisi istenildiğinden;


$$\sigma_{e_{\zeta}} \le \frac{\sigma_{Ak}}{S} \cdot V_1 \cdot V_2$$
  $S \le \frac{\sigma_{Ak}}{\sigma_{e_{\zeta}}} * 0.8 * 0.5$   $S \le 2.6$ 


Prof.Dr. Ali ORAL- Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyes

















### KAYNAKLAR

- 1- Prof.Dr. Mustafa AKKURT, Makine Elemanları Cilt I, Birsen Yayınevi
- 2- Fatih C. Babalık, Kadir ÇAVDAR, Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora Yayıncılık
- 3- Vedat TEMİZ, Makine Elemanları Ders Notları, İTÜ
- 4- https://www.thomasnet.com/articles/adhesives-sealants/overview-of-adhesives/ ET:2020
- 5- https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/manupedia/adhesive-bonding ET:2020
- 6- https://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives/structural/basics-best-practices ET:2020
- 7- <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/joint-design">https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/joint-design</a> ET:2020
- 8- https://www.fiberambalaj.com/urun-gruplarimiz/ ET:2020
- 9- https://slideplayer.biz.tr/slide/10230173/ ET:2020
- 10- https://www.antala.uk/adhesives-for-aircraft-engineering-maintenance/ ET:2020 11- https://www.sunstar.com/healthy-thinking/weld-bonding/ ET:2020
- 12-https://www.3m.com.tr/3M/tr\_TR/bonding-and-assembly-tr/resources/science-of-adhesion/common-stress-types-adhesive-joints/