

DCM — Guide de Préparation des Soumissions Client

Document COM-001 | Version 1.5 | Janvier 2024

1. Processus de soumission

Une soumission chez DCM suit un processus structuré en cinq étapes : réception de la demande de prix, analyse de faisabilité technique, chiffrage et estimation des coûts, rédaction de l'offre, et soumission au client. Le délai standard de réponse est de 10 jours ouvrables pour les demandes standard et 5 jours pour les demandes urgentes.

2. Documents requis pour une soumission

Plans et spécifications techniques : Les plans doivent être fournis en format PDF ou DXF avec toutes les tolérances et notes techniques. Spécification matière : Le client doit préciser la nuance de matériau requise (ex: Aluminium 7075-T6, Titane 6Al-4V). Norme de qualité applicable : AS9100, NADCAP ou autre norme spécifique client. Quantités et délais : Indiquer les quantités par lot et les dates de livraison souhaitées.

3. Calcul du prix de revient

Le prix de revient d'une pièce chez DCM intègre les éléments suivants : coût matière (basé sur le cours LME + marge approvisionnement de 15%), temps d'usinage (taux horaire machine de 85\$/h à 120\$/h selon l'équipement), contrôle qualité (forfait de 8% du coût de production), frais généraux (25% du coût total), marge commerciale (10% à 20% selon la relation client).

4. Préparation de la réunion client

Avant toute réunion avec un client comme Airbus ou Bombardier, le chef de projet doit préparer un dossier comprenant : l'historique des commandes des 24 derniers mois, le statut de toutes les commandes en cours, les indicateurs qualité du dernier trimestre, les certificats de conformité des dernières livraisons, et une proposition commerciale pour les prochains projets.

5. Contacts clés

Airbus : Responsable approvisionnement — procurement@airbus.com. Bombardier : Gestionnaire fournisseurs — supply@bombardier.com. Bell Textron : Coordinateur qualité — quality@belltextron.com. Pour toute urgence, contacter le directeur commercial de DCM.