

DCM — Procédure de Validation d'une Nouvelle Pièce

Document QUA-001 | Version 3.2 | Juin 2024

1. Objet et domaine d'application

Cette procédure définit les étapes obligatoires pour valider toute nouvelle pièce aéronautique fabriquée par DCM avant sa livraison au client. Elle s'applique à toutes les pièces structurelles, mécaniques et de précision produites dans nos ateliers, conformément aux exigences de la norme AS9100 révision D.

2. Références normatives

Les documents suivants sont indispensables pour l'application de cette procédure : AS9100 Rev D (Systèmes de management de la qualité pour l'aviation), NADCAP AC7004 (Procédés spéciaux aéronautiques), EN 9102 (First Article Inspection), MIL-STD-1916 (Contrôle qualité par échantillonnage).

3. Étapes de validation

Étape 1 — Revue de conception : L'ingénieur responsable vérifie que les plans de fabrication correspondent aux spécifications client. Tout écart doit être documenté dans le formulaire ECR-001 et approuvé par le département qualité.

Étape 2 — First Article Inspection (FAI) : La première pièce produite fait l'objet d'une inspection complète selon la norme EN 9102. Toutes les dimensions critiques sont mesurées et consignées dans le rapport FAI. Le taux d'acceptation minimum est de 98% pour les dimensions critiques.

Étape 3 — Contrôle non destructif (CND) : Selon la criticité de la pièce, des contrôles par ultrasons, ressuage ou radiographie sont effectués. Les pièces de classe A (structurelles primaires) requièrent obligatoirement un contrôle par ultrasons certifié NADCAP.

Étape 4 — Approbation finale : Le responsable qualité signe le certificat de conformité C of C avant toute expédition. Une copie est conservée dans le système ERP pendant 10 ans minimum conformément aux exigences réglementaires.

4. Responsabilités

Ingénieur de production : Responsable des étapes 1 et 2. Technicien CND certifié : Responsable de l'étape 3. Responsable qualité : Approbation finale et signature du C of C. Direction : Revue annuelle de cette procédure.

5. Enregistrements qualité

Les enregistrements suivants doivent être complétés et archivés : Formulaire FAI-001 (First Article Inspection Report), Formulaire CND-002 (Rapport de contrôle non destructif), Certificat de conformité C of C signé, Rapport de mesures dimensionnelles.