

Seznam otázek a odpovědí k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka pro samostatnou činnost ve smyslu §6.

Předmět: XPC-ELB

Rok: 2022

- §5 Vyhlášky 50/1978 Sb. stanovuje požadavky pro kvalifikaci pracovníků znalých.
- Automatické odpojení od zdroje odpojí zařízení v případě poruchy zařízení.
- Běžný minimální průřez PEN vodiče je 10 mm² Cu, 16 mm² Al.
- Bezpečnostní barva signalizující mimořádný stav je žlutá.
- Bezpečnostní barva signalizující nouzový stav je červená.
- Bezpečnostní barva vyznačující normální (bezpečný) stav je zelená.
- **Bezpečný výrobek** je ten, který za podmínek užití a po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti *nepředstavuje žádné nebezpečí nebo jen minimální nebezpečí při správném užívání*.
- Co je ochranné opatření **SELV** a **PELV?** Ochrana malým napětím.
- **Detektor elektrického oblouku** AFDD: *je doporučen k ochraně koncových obvodů v objektech s ložnicemi a v místech s nebezpečím požáru.*
- Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce kontrolují inspektoráty práce.
- Dojde-li na po ztrátě napětí k obnovení napájení, zkušební obvody zkušebních zařízení se: *nesmí automaticky uvést pod napětí*.
- **Dveře, jimiž prochází úniková cesta** pro případ nebezpečí *musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci.*
- **Dveře, jimiž prochází úniková cesta** pro případ nebezpečí *nesmí být posuvné ani karuselového typu*.
- Elektrická instalace je: součást stavby a řídí se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
- Elektrická síť, ve které je určitý bod pracovního obvodu **bezprostředně uzemněn** se nazývá *TN*.
- **Elektrická zařízení** musí být **označena** na veřejně přístupných místech *buď* bezpečnostní tabulkou s bleskem podle příslušné normy, nebo bleskem červené barvy na krytu.
- Elektrická zařízení s pohyblivým přívodem **při přemísťování** *musí být odpojena*, *nejsou-li upravena pro přemisťování pod napětím*.
- Elektrické instalace **ohrožující život nebo zdraví** musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny.
- **Elektrické zařízení** určené pro napětí 230 V lze uvést na trh jen, je-li *vydáno ES* prohlášení o shodě, výrobek je označen CE a je zaveden postup vnitřní kontroly.
- Informativní značky obsahující informace o únikových cestách, nouzových východech nebo místech první pomoci musí být při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.
- Jako **náhodný ochranný vodič smí** být použito: *kovových plášťů kabelů, drátěné pletivo, kovové instalační trubky, kovové kryty elektrických předmětů.*

- Jako ochranný vodič nesmí být použita: kovová potrubí obsahující potenciálně hořlavé plyny nebo kapaliny, ale nevylučuje se, aby byly součástí ochranného pospojování.
- Jestliže není možné dosáhnout **automatické odpojení ve stanovené době** musí být *provedeno doplňující pospojování*.
- Jistič s vypínací **charakteristikou B** vypíná při 3–5násobku jmenovitého proudu.
- Jmenovité napětí **trojfázové** rozvodné sítě **nn** v ČR je 230/400 V.
- **Kontrolou** elektrického ručního nářadí se rozumí *prohlídka a zkouška chodu (ověření funkčnosti)*.
- Kontrolu elektrického spotřebiče provádí uživatel *vždy před použitím*.
- **Křivka** L je: dohodnutá mezní křivka, určující dovolené doby působení proudu bez nebezpečných účinků.
- **Kryty a přepážky** musí zajistit minimální krytí *IP 2X a na vodorovných horních plochách IP 4X*.
- Kvalifikační stupeň podle §6 Vyhl. 50/1978 Sb. mají pracovníci: *pro samostatnou činnost*.
- Meze **bezpečných malých napětí v suchém prostředí**, je-li provedena základní ochrana pomocí izolace, přepážek a krytů, jsou: *do 50 V AC., 120 V DC*.
- Minimální průřez vodiče (Cu) hlavního pospojování je 6 mm².
- **Místní provozně bezpečnostní předpis MPBP** platí *pouze v dané organizaci, která jej vypracovala*.
- Může být obvod **PELV spojen se zemí** *ano*.
- Může být obvod **SELV spojen se zemí** *ne*.
- Na EZ nn bez napětí smí pracovat osoba s kvalifikací: alespoň osoby poučené s dohledem.
- Nebezpečný výrobek je výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek.
- Nečastější způsob **zajištění základní ochrany** je *izolace*, *kryt a zábrana*.
- Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví odstranit nebo dostatečně omezit technickými či organizačními opatřeními, **je zaměstnavatel povinen** *umístit bezpečnostní značky a zavést bezpečnostní signály a seznámit s nimi zaměstnance*.
- Nepřenosné spotřebiče jsou revidovány spolu s elektrickou instalací.
- Oblastní inspektoráty práce kontrolují mj. i dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
- Obvody **SELV**: mezi živými části a zemí musí být základní izolace.
- Ochrana automatickým odpojením od zdroje vyžaduje koordinaci způsobu uzemnění sítě a charakteristik ochranných přístrojů.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem se dělí na základní, při poruše, zvýšená a doplňková.
- Ochranná přepážka je: část zajišťující ochranu před dotykem živé části člověkem nebo zvířetem z jakéhokoliv směru přístupu.
- Ochranné opatření SELV má jako ochranu při poruše ochranné oddělení obvodů jiných než SELV.
- Ochranné opatření SELV má jako základní ochranu omezení napětí (ELV).
- **Ochranný kryt** je: elektrický kryt obsahující vnitřní části zařízení, který brání přístupu živé části z jakéhokoliv směru.
- Ochranný vodič PE může být i holý a nemusí být veden ve společné trase s krajními vodiči.

- **Odborně způsobilá osoba** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. je *způsobilá vykonávat úkoly v prevenci rizik*.
- Odpor lidského těla je přibližně: tisíce ohmů.
- Odpor uzemnění uzlu zdroje nemá být větší než 5 Ohm, ve ztížených podmínkách nejvýše 15 Ohm.
- Ohřívač teplé užitkové vody může být umístěn v **koupelně v zóně 1** za předpokladu minimálního krytí *IP X4*.
- Osoba poučená může pracovat na EZ nn v blízkosti částí pod napětím: pod dozorem ve vzdálenosti větší než 20 cm od nekrytých částí.
- Osoba **prokazatelně poučená** osobami znalými, což jí umožňuje vyvarovat se nebezpečí, které elektřina může vytvořit, je *osoba poučená*.
- Osoby poučené mohou pracovat v blízkosti nekrytých částí nn pod napětím ve vzdálenosti nejméně 20 cm.
- Osoby znalé mohou pracovat na zařízeních nn v blízkosti živých částí pod napětím: s dohledem.
- **Ovládač** je část ovládacího systému na rozhraní člověk-stroj, na který člověk působí při ovládací činnosti.
- Ovladač s funkcí **START** má v České republice barvu *zelenou*.
- **Písmenné označení svorek** pro připojení fázových vodičů je *U*, *V*, *W*.
- Plynové potrubí se jako náhodný zemnič: nesmí použít.
- **Polohové oddělení** obvodů je: *umístění obvodů v jednom prostoru v takové vzdálenosti, aby se zabránilo styku různých soustav.*
- **Práce** je taková činnost na EZ, kdy *pracovník používá nástrojů a může přijít do styku s živými částmi*.
- **Práce pod napětím (PPN)** jsou práce na EZ, při nichž se osoby dotýkají živých částí pod napětím *přímo nebo předepsanými pracovními pomůckami za současného použití předepsaných ochranných pomůcek*.
- Práce podle pokynů je práce pro kterou jsou dány nejnutnější pokyny.
- Práce v blízkosti částí pod napětím se rozumí práce v blízkosti živých částí nn a vyšší.
- **Práci na EZ nn v blízkosti živých částí pod napětím** smí vykonávat: *osoba znalá s dohledem*.
- Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací mohou být **pověřováni** jenom těmi činnostmi, které odpovídají jejich znalostem prokázaným při zkoušce nebo přezkoušení.
- Pracovníci vyškolení **poskytnout první pomoc**: musí být na každém pracovišti v dostatečném počtu.
- Pracovník, který obdrží **příkaz odporující bezpečnostním normám**, předpisům a směrnicím *jej nesmí vykonat*.
- **Pravidelná revize** elektrické instalace *zahrnuje proceduru obdobnou jako při výchozí revizi, a navíc má odhalit odchylky a závady zapříčiňující zvýšené riziko.*
- Před použitím **ochranných pomůcek** je pracovník povinen *přesvědčit se o jejich řádném stavu*.
- Předpokládané **dotykové napětí** v síti TN 230/400 V, 50 Hz je 90 V.
- Při ochraně automatickým odpojením v síti TN platí pro poruchovou smyčku (Zs = impedance poruchové smyčky, Ia = proud zajišťující automatické odpojení, Uo = fázové napětí) Zs x Ia ≤ Uo.
- Při ochraně elektrickým oddělením musí být chráněný obvod napájen oddělovacím transformátorem.

- Při označování druhů sítí (např. TN, TT, IT) **první** písmeno **T označuje** spojení jednoho bodu sítě se zemí (ve vztahu sítě a uzemnění).
- Při práci podle pokynů odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů pracující.
- Přídavná izolace je samostatná izolace používaná navíc k izolaci základní.
- **Příkazové značky** mají tvar modrého kruhu s bílým piktogramem přikázané činnosti.
- Pro automatické odpojení od zdroje v síti **TT 230 V AC**, zajišťující ochranu před nepřímým dotykem koncového obvodu do 32 A, musí ochranný prvek vypnout v čase do: 0,2 s.
- Pro neelektrické práce (např. stavební) je **bezpečná vzdálenost** pro napětí do **1 kV**: 300 mm (může být zvětšena s ohledem na druh práce).
- Pro ochranu omezením ustáleného dotykového proudu a energie (náboje) nesmí doporučený náboj mezi částmi současně přístupnými dotyku překročit hodnotu (u = mikro-): 5 uJ (0,5 uC).
- Pro ochranu **omezením ustáleného dotykového proudu a energie (náboje)** nesmí doporučený proud tekoucí odporem 2000 Ohmů mezi částmi současně přístupnými dotyku překročit hodnoty: 0,5 mA AC nebo 2 mA DC.
- Pro **práci bez napětí** je třeba splnit tyto základní požadavky v daném pořadí: 1. odpojení EZ od sítě, 2. zabezpečení EZ proti opětovnému zapnutí, 3. ověření beznapěťového stavu EZ, 4. uzemnění a zkratování, 5. ochrana proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti.
- Prodlužovací přívod sloužící k prodloužení jednofázového rozvodu z pevné zásuvky
 musí být vždy s ochranným vodičem, se zástrčkou i zásuvkou vybavenými ochranným
 kontaktem.
- **Prostorové oddělení** obvodů je: *oddělení obvodů úplným krytem, přepážkou nebo jednoho obvodu do trubky, tak aby se zabránilo vzájemnému ohrožení.*
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí použít na: zásuvky a zařízení v okolí bazénů a fontán, zásuvkové obvody elektrických zařízení stavenišť a zásuvky v zemědělských a zahradnických zařízeních.
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí použít na: *zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A, které jsou používány laiky*.
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí požít na: *obvody napájející svítidla v prostorech samostatné domácnosti*.
- Provozování a obsluha zkušebních zařízení je možná pouze: pouze za dozoru a vedení pracovníka se způsobilostí minimálně § 6. Pro obsluhu zařízení s automatickou ochranou před nebezpečným dotykem postačuje § 4.
- **První číslice** u označení stupně krytí IP udává: *stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř zařízení*.
- Předepsané doby odpojení v případě ochranného opatření automatickým odpojením od zdroje není třeba dodržet, pokud: napětí mezi částmi současně přístupnými dotyku nepřekročí 50 V AC nebo 120 V DC.
- **Sít' IT po prvním průrazu izolace** na neživou část nebo cizí vodivou část *může být funkční*, *ovšem porucha musí být rychle odstraněna*.
- Školení nebo zácvik **prováděné prokazatelně** musí být doloženy záznamem, ze kterého je patrný předmět školení nebo zácviku a který musí být **podepsán** *školitelem i školeným*.
- Střední vodič stejnosměrné soustavy se označuje: M.

- Stupeň ochrany IP X4 udává ochranu proti stříkající vodě.
- Svorka ochranného vodiče se na elektrickém předmětu značí PE.
- **Technická inspekce České republiky** (TIČR) vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
- **Technické požadavky na stanovené výrobky** jsou obsaženy v: *příslušných nařízeních vlády*.
- **Typ proudového chrániče A** znamená, že chránič je citlivý na: *střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy*.
- **Typ proudového chrániče B** znamená, že chránič je citlivý na: *střídavé*, *pulzující stejnosměrné reziduální proudy a hladké stejnosměrné*.
- U **neodstranitelných rizik** při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zaměstnavatel povinen *rizika vyhodnotit a přijmout opatření k jejich minimalizaci*.
- U **ochrany SELV** nemusí provedena základní ochrana v suchém prostředí: *pokud je napětí menší než 25 V AC nebo 60 V DC*.
- **Uzemnění a zkratování** pro zaručení práce bez napětí znamená: *propojení* pracovních vodičů a příslušných živých částí a jejich uzemnění na potenciál země.
- Úkoly při **prevenci rizik** musí provádět *odborně způsobilý zaměstnanec*.
- V budovách, kde je zaveden plyn nesmí být instalovány jiskřící zvonky.
- V síti **TN-C** vodič PEN nesmí být odpojován ani spínán.
- V síti **TT** se neživé části elektrických zařízení nesmějí připojovat na nulový vodič.
- Vedoucí práce musí být určen pro každou práci na elektrickém zařízení.
- **Vedoucí práce** je osoba pověřená vedením pracovní skupiny, může být i sama pracující.
- Vidlice a zásuvky ELV obvodů musí být nezáměnné s obvody jiných napětí.
- Vodič vedení a pracovní vodič je: v normálním provozu pod napětím a je schopný se podílet na přenosu el. energie a není nulovým vodičem.
- **Vodivé části** uzavřené v izolačním krytu, při ochranném opatření **dvojitou izolací:** nesmí být připojeny, nebo musí být izolovány jako by se jednalo o živé části.
- **Výchozí revize** elektrické instalace zahrnuje *prohlídku, zkoušení a vypracování zprávy*.
- **Výchozí revize** se provádí *před uvedením nové elektrické instalace do provozu a po opravách.*
- Vyhrazená barva pro nulový vodič trojfázové rozvodné sítě je světle modrá.
- **Vyhrazená barva pro ochranný vodič PE** trojfázové rozvodné sítě je *kombinace barev zelená/žlutá*.
- **Vyhrazená barva pro PEN vodič** trojfázové rozvodné sítě je *kombinace barev zelená/žlutá po celé délce a na koncích světle modrá*.
- **Vyhrazené barvy pro fázové vodiče** trojfázové rozvodné sítě jsou *černá, hnědá, šedá.*
- Výstražné značky mají tvar žlutého černě orámovaného trojúhelníka.
- **Za práci na EZ bez napětí** se považuje práce na části zařízení, která je od živých částí oddělena krytem *chránícím před úmyslným dotykem*.
- Zákazové značky mají tvar bílého červeně orámovaného kruhu.
- Zaměstnanec je **oprávněn odmítnout** výkon práce *má-li důvodně za to, že závažným způsobem ohrožuje život a zdraví své i jiných osob.*
- Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech.
- Zaměstnavatel stanovuje termíny a rozsah kontrol, zkoušek a revizí technického vybavení pracoviště *povinně ze zákona*.

- Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky.
- **Zkušební prostory** musí být odděleny od pracovišť a dopravních cest.
- Zkušební zařízení a nebezpečné oblasti: musí být jasně a viditelně označeny.
- **Živá část** elektrického zařízení je vodič nebo vodivá část, která je určena býti za normálního provozu pod napětím: *včetně nulového vodiče*.
- **Zvláště odborně způsobilá osoba** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. je *způsobilá pro samostatnou obsluhu a práci na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví*.