


# Rapport Hebdomadaire — Support IT Industriel

Du **mardi 2 juin au vendredi 5 juin 2026** — Synthèse des interventions techniques, maintenance des équipements et gestion des infrastructures réseau en milieu industriel.

SEMAINE DU 2 JUIN 2026

SUPPORT TECHNIQUE & IT



MARDI 2 JUIN 2026

# Réparation & Visite Infrastructure



## Réparation socle téléphone

Réparation d'un socle de chargement pour téléphone industriel et test complet du chargeur associé. Diagnostic des connecteurs et vérification de la tension de sortie.

## Visite des baies informatiques

- Identification des prises RJ45 et alimentation 8 broches
- Nœud informatique : interconnexion des switches
- Kiosque Windows : accès aux fonctions essentielles uniquement



MARDI 2 JUIN 2026

# Gestion des Accès & Tickets

## Badge d'accès

Préparation du badge personnel et surveillance des flux entrants/sortants aux portiques de sécurité.

## Numéro de châssis


Relevé du numéro de châssis des ordinateurs pour mise à jour et évolution du parc informatique.

## Ticket support

Ouverture et traitement d'un ticket : dépannage d'un socle de téléphone défectueux signalé par un utilisateur.

## Sessions & logiciels


Résolution de problèmes de sessions : redémarrage du logiciel métier et réinitialisation des accès utilisateurs.



# Schéma de Baie Informatique

## Comment se repérer dans une baie ?

Chaque baie est structurée en unités (U) et suit une logique de câblage précise. Savoir lire un schéma de baie est essentiel pour intervenir rapidement et éviter les erreurs de connexion.



→ **Identifier** les équipements par leur emplacement en U

→ **Suivre** le câblage RJ45 et fibre optique

→ **Repérer** les switches, patch panels et alimentations

# Écran, Matériel & Logistique

## Changement d'écran — incompatibilité

Tentative de remplacement d'écran sur téléphone industriel. L'écran s'est révélé incompatible avec le modèle — commande de pièce adaptée nécessaire.

## Inventaire Excel

Notation systématique des numéros de série dans un tableau Excel pour mise à jour du parc et traçabilité des équipements.

## Test Ascom D43 & D63

Tests fonctionnels complets sur téléphones industriels Ascom modèles D43 et D63 : audio, réseau, boutons et autonomie.

## Dépannage e-mail & déblayage

Résolution d'un problème d'adresse mail utilisateur. Déblayage et rangement du matériel informatique en surplus dans les locaux.

## Envoi de colis — Paris

Expédition de matériel vers le service réparation à Paris et le service achat pièces détachées pour suivi des réparations externes.



# Soudure, Transport & Démontage

## Soudure haut-parleur


Réparation par soudure du haut-parleur d'un téléphone industriel. Intervention de précision sur composant électronique sensible.

## Transport de matériel

Transfert d'équipements informatiques entre différents sites de l'usine pour réaffectation ou mise en stock.

## Démontage disque dur

Extraction sécurisée du disque dur sur 7 à 8 PC portables — préparation pour recyclage, remplacement ou archivage des données.



# Gestion des Déchets & Réseau

## Tri des déchets électroniques

Organisation et tri des déchets informatiques selon les catégories réglementaires (DEEE) : écrans, câbles, batteries, composants.

- ❗ Le tri correct des déchets électroniques est obligatoire et permet un recyclage conforme à la réglementation.

## Test de câbles & demande d'ouverture de port

Tests de continuité et de performance sur les câbles réseau connectés aux switchs. Rédaction d'une demande officielle à la direction pour l'ouverture de ports Ethernet supplémentaires.

### Test câble

Vérification continuité RJ45

### Demande direction

Ouverture ports Ethernet

VENDREDI 5 JUIN 2026

# Schématisation des Baies — Usine

Cartographie complète des **4 baies informatiques** de l'usine :  
identification des switches, prises fibre optique et cheminement des câbles.

01

## Relevé sur le terrain

Visite de chaque baie,  
identification des équipements et  
prise de notes sur feuille blanche.

03


## Numérisation sur ordinateur

Reproduction du schéma sur logiciel pour produire un compte rendu  
officiel et partageable.

02

## Schématisation manuelle

Représentation des 4 baies avec  
switchs, prises fibre et  
interconnexions.





VENDREDI 5 JUIN 2026

# Réparation Finale & Bilan de Semaine

## Réparation téléphone — prise de charge

Remplacement de la prise de charge sur un téléphone industriel. Soudure et test de charge validés avec succès.

✅ Réparation terminée — équipement remis en service.

## Bilan de la semaine



### 4 baies cartographiées

Schémas réalisés et documentés




### 6+ réparations

Téléphones, PC, câbles, haut-parleur



### 1 colis expédié

Vers le service réparation Paris



# Prochaines Étapes & Recommandations



## Finaliser les schémas

Valider et diffuser les schémas des 4 baies à l'équipe et à la direction.



## Commander les pièces

Passer commande des écrans compatibles et pièces détachées manquantes identifiées cette semaine.



## Suivre les ports Ethernet

Relancer la direction pour l'ouverture des ports réseau demandés et planifier les tests.



## Recyclage des déchets

Organiser l'évacuation des déchets électroniques triés conformément à la réglementation DEEE.