InstruCal Pro

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION

Certificat d'étalonnage rapide

Transmetteur de pression PT-101 | 0-10 bar | 4-20 mA

Informations d'intervention

Référence fictive PR-01

Client fictif : Atelier Démo

Relevé des mesures

Point (%)	Référence (bar)	Mesure (bar)	Écart (bar)
0	0,00	0,00	0,00
25	2,50	2,49	-0,01
50	5,00	5,01	+0,01
75	7,50	7,52	+0,02
100	10,00	10,01	+0,01

Résultat illustratif

Écart absolu maximal : 0,02 bar.

Données fictives, exemple éditorial.

Aucune mesure réelle ni attestation de conformité.