### Tazakka Arifin Nutriatma

### 23/512776/PA/21901

### ELA – Metode pengukuran

## Kesalahan Dalam Pengukuran dan Cara Mengatasinya

## 1. Kesalahan Pada Penggunanya (Manusia)

- Kurangnya konsentrasi atau kehati-hatian dari operator saat melakukan pengukuran.
- Kurangnya pemahaman atau pelatihan dalam menggunakan alat pengukur yang kompleks.
- Ketidakjelasan dalam membaca instruksi atau skala pada alat pengukur.

### 2. Kesalahan Pada Alat

- Ketidakakuratan alat pengukur yang digunakan.
- Alat yang sudah tua atau aus sehingga tidak memberikan hasil yang akurat.
- Sensor atau komponen alat pengukur yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
- Kurangnya kalibrasi secara teratur.

## 3. Kesalahan Lingkungan

- Perubahan suhu, kelembaban, atau tekanan udara yang dapat memengaruhi kinerja alat pengukur.
- Kondisi lingkungan yang tidak terkontrol seperti getaran atau radiasi elektromagnetik.

### 4. Kesalahan Metode

- Penggunaan metode yang tidak sesuai untuk jenis pengukuran tertentu.
- Kesalahan dalam menerapkan teknik pengukuran yang benar, terutama pada objek yang bergerak atau berubah secara dinamis.

# Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Guna Meminimalkan Kesalahan Dalam Pengukuran

### 1. Kalibrasi Secara Rutin

- Melakukan kalibrasi alat pengukur secara teratur sesuai dengan standar yang berlaku atau rekomendasi produsen.
- Mencatat dan memverifikasi hasil kalibrasi untuk memastikan keakuratannya.

## 2. Memberikan Pelatihan Kepada Pengguna

• Melatih operator dalam menggunakan alat pengukur dengan benar dan efisien.

• Menyediakan instruksi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang teknik pengukuran yang tepat.

## 3. Pastikan Kondisi Lingkungan Memadai Ketika Mengambil Data

- Memantau kondisi lingkungan saat melakukan pengukuran seperti suhu, kelembaban, dan tekanan udara.
- Mencatat perubahan lingkungan yang signifikan yang dapat memengaruhi hasil pengukuran.

## 4. Gunakan Alat yang Sesuai Peruntukannya

- Memilih alat pengukur yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pengukuran yang diinginkan.
- Memastikan bahwa alat tersebut telah teruji dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan hasil yang akurat.

### 5. Gunakan Metode yang Telah Divalidasi

 Melakukan validasi metode pengukuran untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan dapat memberikan hasil yang konsisten.

# 6. Terapkan Standar yang Uniform (QC Check)

• Menggunakan kontrol kualitas internal dan eksternal untuk memantau dan mengevaluasi keakuratan pengukuran secara berkala.

### 7. Cermat Dalam Mengolah Data yang Telah Diperoleh

• Pengolahan data yang tidak sesuai dapat menyebabkan perubahan pada hasil akhir dan dapat berakibat fatal.