ADR	CODE	Label	Instruc	tion	Comment	Page(1)
00 00 00 00		; ; スタ、;	ック関連の	のテスト		
00	1F 1A		LD	SP,#EOS		
02 04 05	BC 05 FF		CALL HALT	SUB	;ここで停止するはず	
05 07	13 01 D0	SUB	LD PUSH	G0,#1 G0	; G0[01]	
08	D6		POP	G1		
09 0B	37 01 D4		ADD PUSH	G1,#1 G1	; G1[02]	
0C	DA DA		POSE	G2		
0D	3B 01		ADD	G2,#1	; G2[03]	
0F 10	EC		RET			
10	00 00 00 00	STACK	DS	10	; スタックに残骸が残っ	るはず
14 18	00 00 00 00 00 00					
1A	00 00	EOS				