第4周 作业

阵列机中,0-7号共8个处理单元互连,要求按照(0,5)、(1,4)、(2,7)、(3,6)配对通信。请试着:

- (1) 写出实现此互连功能的互连函数的一般式。
- (2) 画出三级立方体网络实现互连函数的互连网络拓扑结构图。并标出各控制开关的状态 (直通or交叉)

分析:


	0	1	2	3	4	5	6	7	
1组8元	7	6	5	4	3	2	1	0	由于0-3和4-7对应,肯定存在8元交换
2组4元									由于0-1和5-4对应,肯定存在4元交换
4组2元	5	4	7	6	1	0	3	2	

1组8元交换 2组4元交换 4组2元交换

 $f(b_2b_1b_0) = \overline{(b_2b_1b_0)}$;

Cube₀+

Cube₂



掌握多级立方体 网络三要素(开 关状态、拓扑结 构、控制方式); 明确其功能