

Neste Passo a Passo veremos como utilizar o debug via cabo USB para o T2 Mini.

1. Para começar, pegue o T2 Mini e vire-o de ponta cabeça



2. Com o aparelho de ponta cabeça, abra o compartimento de tampa maior para inserir o cabo **USB** 






3. Retirada a tampa de proteção, você verá a entrada USB na parte inferior. Conecte o cabo na entrada e verifique se foi conectado corretamente.




## Preparando o equipamento para debugg:.

1- No dispositivo vá em Configurações → Sobre o dispositivo. Dê de 5 à 7 cliques na opção "OS version" para liberar as opções de programador.





2- Na tela de opções de programador, ative a Depuração USB para permitir o debug entre o equipamento e a sua máquina



3- Ainda na tela de opções de programador, procure a categoria "Redes". Defina a opção "Selecionar configuração USB" para PTP para permitir a transferência de arquivos entre o seu computador e o equipamento e pronto! Seu dispositivo estará preparado para o debugg.

