

# Helion PRO

## 机架组装示意图

## Frame Assembly Guide

1. 顶板	x1	27. M3*10 沉头内六角螺丝	x3	34. M3*6 内六角螺丝	x18
2. 底板	x1	28. M3*20 圆形网纹铝柱 M3*20 Al. standoff	x4	35. M2*5 内六角螺丝	x3
3. 机臂A	x4	29. M3*12 内六角螺丝 M3*12 hex screw	x9	36. CNC 摄像头侧板	x2
4. 机臂B	x4	30. M2*6 内六角螺丝 M2*6 hex screw	x12	CNC camera side plate	
5. CNC 可调节狗座底座	x1	31. M3*22 内六角螺丝 M3*22 hex screw	x5		
6. 电机座	x4	32. M3 防松自锁螺母 M3 lock nut	x5		
7. 机臂固定块	x8	33. M2*8 带垫内六角螺丝 M2*8 hex screw with washer	x5		
8. 保护外壳开关A	x2				
9. 保护外壳开关B	x2				
10. 保护外壳开关C	x2				
11. 电池固定块	x2				
12. 固定块	x1				
13. O4 Pro摄像头硅胶侧板	x2				
14. 保护壳	x1				
15. TUP 发光板	x2				
16. GPS座 TPU	x1				
17. 接收机座 TPU	x1				
18. 接收机天线座 TPU	x2				
19. 图传天线座 TPU	x1				
20. XT90固定座 TPU	x1				
21. M3*8 内六角螺丝	x9				
22. M3*14 内六角螺丝	x3				
23. M3*10 内六角螺丝	x18				
24. M3*5 内六角螺丝	x5				
25. M2*6 沉头内六角螺丝	x9				
26. M3*6 沉头内六角螺丝	x42				

27. M3*10 沉头内六角螺丝	x3	34. M3*6 内六角螺丝	x18
28. M3*20 圆形网纹铝柱 M3*20 Al. standoff	x4	35. M2*5 内六角螺丝	x3
29. M3*12 内六角螺丝 M3*12 hex screw	x9	36. CNC 摄像头侧板	x2
30. M2*6 内六角螺丝 M2*6 hex screw	x12	CNC camera side plate	
31. M3*22 内六角螺丝 M3*22 hex screw	x5		
32. M3 防松自锁螺母 M3 lock nut	x5		
33. M2*8 带垫内六角螺丝 M2*8 hex screw with washer	x5		

