

## **ACETONE**

## CLEANS PROJECT RESIDUE

Thins Fiberglass Resins, Epoxies & Adhesives Dries Fast

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARIMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARIMFUL EYE IRRITANT.
Read entire label prior to use or storage.

INFLAMABLE, LOS VAPOBES PUEDEN CAUSAF UN INCENDIO ESPONTANEO O INCENDIARSI EXPLOSIVAMENTE, NOCIVO SI SE INGIERE VAPOR NOCIVO, IRRITANTE DE LOS OJOS

ONE QUART (946 mL)

106/17

DIRECTIONS FOR USE: Use only as specified by the coating, adhesive, or hobby product manufacture ones de revestimiento, adhesivos o sioa las indicaciones de fábrica para uso con su trabaio de afición. IPORTANT: Do not spread this product over surface areas greater than 1 sq. foot because fire and health safety risks will increase dramatically. Aceton may soften or damage plastics, synthetics, and many other finishes. Do not use to clean or flush spray equipment IMPORTANTE. No rocie este producto en áreas majores a 1 pié cuadrado (0.093 m3) ya que el riesgo de incendio y los riesgos a la salud incrementarán dramáticamente. La acetona puede ablandar o dañar plásticos, productos sintéticos y muchos otros acabados. No límpie o equipo de aspersión ras. PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS EXPLOSIVAMENTE. DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE IANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY, KEEP AWAY FROM FUENTES DE IGNICIÓN, Extinga todas las flamas y pilotos, y HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION apaque las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters otra fuente de ionición durante su uso y hasta que se hayan disipado electric motors and all other sources of ignition during use and los vapores. No fumar. Mantenerlo leiós de enc'hufes e interruptores until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrica eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada outlets and switches. Beware of static electricity generated by la ropa sintética y otras fuentes. ÚSE ÚNICAMENTE CON synthetic clothing and other sources. USE ONLY WITH ADFOLIATE VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULA VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use VAPORES. No use en áreas donde los vapores se puedan acumular in areas where vapors can accumulate and concentrate such as y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas basements, bathrooms and small, enclosed areas, If using indoors bequeñas y encerradas. Si se utiliza baio techo, abra tódas las open all windows and doors and maintain a cross ventilation of iventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed aire frescó en movimiento a través del área de trabaio. Si nota un

vapors or mist and contact with skin, eyes or clothing.

FIRST AID:

• INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room.

• FYE EXPOSURE: Immediately filiash affected eyels) with water for 15 minutes. Call 911, or Poison Control Center, or emergency room.

• SKIN EXPOSURE: Immediately wash skin with soap and water. Audi spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and for advice.

• IF SWALLOWED: IMMEDIATELY call 911, or Poison Control.

or you experience dizziness - STOP - ventilation is inadequate

Leave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL

VENTILATED. DO NOT USE THIS PRODUCT. A dust mask does

DANGER! VAPOR HARMFUL, EYE IRRITANT, Contains Acetone

Reports have associated repeated and prolonged overexposure to

solvents with neurological and other physiological damage. Intentional

misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling

vapors can be harmful or fatal. Do not swallow. Avoid breathing of

not provide protection against vapors

Center, or emergency room. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. **KEEP OUT OF REACH**Product Category: Pairt Timer • Max VOC. 3%

concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser danino omortal. No lo ingiera. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los gips o la ropa. PRIMEROS AUXILLIOS: • INHALACIÓN: Primero mueva a la persona a un lugar con aire

o a la sala de emergencias.

fuerte olor o si experimenta mareos – DETENGASE – la ventilación

es inadecuada. Abandone el área de inmediato. SI EL AREA DE

TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO

Una máscara para el polvo no otorga prótección contra los vapores

:PELIGRO! VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS. Contiene

Acetona. Hay informes que han asociado la sobreexposición a

solventes repetida y prolongada con daño neurológico y otros

daños fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al

fresco. Si no respira, administre respiración artificiăl. Llame al 911. o al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222.

EXPOSICIÓN DE LOS OJOS: Inmediatamente enjuaque los ojos

di afectados con agua durante 15 minutos. Llame al 911, o al Centro ct de Control de Frivenenamiento, o a la sala de emergencias.

• EXPOSICIÓN DE LA PIEL: Lave la piel immediatamente con agua y yabon. Evite extender el material sobre la piel no ofectada. Quite di a ropa y los zapatos contaminados y lavelos minuciosamente antes de volver ausardos. Póngase en contacto con un profesional

médico para obtener consejos.

• EN CÁSO DE INGESTION: INMEDIATAMENTE llame al 911, a.

• EN CÁSO DE INGESTION: INMEDIATAMENTE llame al 911, a.

centro de Control de Envenenamiento o al asala de emergencia.

NO INDUCIR EL VOMITO a menos que así lo indique el presonal
medico. Nunca de de nada por la boca a una personal mossisente.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Categoría de producto: Pintura Diluyente • Max VOC: 3%

©2020 W.M. Barr & Co., Inc. www.iasco-help.com W.M. Barr & Co. Inc. Memphis, TN 38113