¡PELIGRO! PROVOCA QUEMADURAS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LAS MEMBRANAS MUCOSAS. Contiene alcohol bencílico y ácido fórmico. No mezcle con ningún otro producto. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No ingerir. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, busque atención médica. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague inmediatamente con agua, quítese los lentes de contacto en caso de tenerlos; y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica. EN CASO DE INGESTIÓN, llame al centro de control toxicológico (1-800-222-1222), a la sala de emergencias de un hospital o a un médico para recibir más instrucciones.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura • MAX VOC: 50%



DANGER! CAUSES BURNS. Read entire label prior to use or storage. PELIGRO!
PROVOCA QUEMADURAS.
Lea toda la efigueta antes de usar o almacenar este producto.

ONE GALLON (3.785 L)

El Decapante de Concreto (Concrete Stripper) Klean-Strip® remueve capas de pintura, resina epoxi, tintes y selladores de pisos de concreto. Funciona rápidamente y permanece húmedo hasta 24 horas. Cubre hasta 75 pies cuadrados por galón.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Utilice guantes resistentes a productos químicos, gafas protectoras contra productos químicos y zapatos de trabajo apropiados. 2. Agítese bien. Vierta el decapante sobre el piso y extiéndalo con un rodillo de pintura de mango largo para obtener una capa gruesa uniforme de hasta 1/16" de espesor. NO CAMINE SOBRE EL ÁREA DONDE SE APLICÓ EL PRODUCTO YA QUE ÉSTA PODRÍA ESTAR RESBALADIZA. No permita que el decapante se seque completamente sobre la superficie ya que la pintura se podría volver a adherir. Para superficies verticales, aplique una capa gruesa uniforme de hasta 1/16" de espesor del decapante a la superficie utilizando una brocha de pintar. 3. Después de 30 minutos, utilice una brocha de cerdas rígidas para fregar (estregar) una área de prueba pequeña para verificar si el acabado está listo para removerse. Si es necesario, permita tiempo adicional (hasta 24 horas) para aflojar la pintura. Friegue (estregue) el piso con una brocha de cerdas rígidas de mango largo para remover la pintura. 4. Raspe los residuos de pintura y decapante. Friegue el área con Concrete Degreaser y enjuague bien con agua. Dejar secar. Luego use Concrete Etch o siga las instrucciones del fabricante del recubrimiento antes de aplicar el recubrimiento. El piso debe estar completamente limpio y seco antes de aplicar el nuevo acabado.

Consejos útiles: Para pinturas antideslizantes, utilice un raspador para remover el recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y jabón. Para obtener mejores resultados, utilícelo en temperaturas entre los 65 °F y 85 °F (18 °C y 29 °C) y manténgalo lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. Proteja las áreas circundantes con una lona gruesa.

For assistance: Call the Barr Help Line 1-800-398-3892, Monday through Friday, 8am to 4:30pm CT

GKCS350 / J10102



Charr.

©2023, W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113 www.kleanstrip.com **Klean-Strip® Concrete Stripper** removes layers of paint, epoxy, stains, and sealers from concrete floors. Works quickly and stays wet up to 24 hours. Covers up to 75 sq. ft. per gallon.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Wear chemical-resistant gloves, chemical splash goggles and appropriate work shoes.

2. Shake well. Pour stripper onto floor and spread with a long-handled paint roller to obtain a thick even layer up to 1/16" thick. DO NOT STEP ON THE AREA AS IT MAY BE SLIPPERY. Do not allow the remover to completely dry on the surface as the paint can re-adhere. For vertical surfaces, apply a thick even layer up to 1/16" thick of stripper to surface with a paint brush. 3. After 30 minutes, use a stiff bristle brush to scrub a small test area to see if finish is ready for removal. Allow additional time (up to 24 hours) if needed to loosen paint. Scrub floor with long-handled stiff bristle brush to remove the paint. 4. Scrape up paint and stripper residue. Scrub area with Concrete Degreaser and rinse well with water. Allow to dry. Then use Concrete Etch or follow coating manufacturer's instructions before applying the coating. Floor should be completely clean and dry before refinishing.

Helpful Tips: For non-slip paints, use a scraper to remove the coating. Clean tools with soap and water. For best results, use in temperatures between 65° and 85°F and away from strong breeze and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth.

DANGER! CAUSES BURNS. AVOID CONTACT WITH SKIN, EYES AND MUCOUS MEMBRANES. Contains benzyl alcohol and formic acid. Do not mix with any other product. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not swallow. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area.

FIRST AID: IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, seek medical attention. IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens; continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. IF SWALLOWED, call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • MAX VOC: 50%

*58% more thorough stripping than other leading brand when stripping concrete & garage 1-part epoxy coating.