

DIRECTIONS FOR USE: 1. Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. **2. Shake** well. Hold can in an uprofit position approximately 12" to 14" from surface. Point arrow on top of button away from you. Using a back-and-forth motion, apply a generous but even coat of remover to one small area at a time (up to 3 ft. x 8 ft.) because health safety risks will increase dramatically when used over large areas. **3.** Allow time for remover to work. Do not rush job. Test a small area to see if finish is ready for removal. **4.** Scrape off loosened finish by gently working in the direction of wood grain with a chemical-resistant plastic scraper. Wipe off sludge with rough cloth or medium steel wool. Repeat application if finish is particularly stubborn.

HELPFUL TIPS: Protect surrounding area from overspray with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asyhalt tile, fiberglass or other synthetics. For best results, use in temperatures between 65°F and 65°F, and away from strong breeze and hou. If spray tip becomes clogged, remove from can and hold under hot water. Replace tip making sure arrow is aimed away from you. CLEAN UP: Clean up used rags, paper and waste promptly. The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

IMPORTANT: Do not apply to floors or large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness—STOP—ventilation is inadequate. Leave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE AND SKIN IRRITANT. VAPOR HARMFUL. Contains Acetone, Dimethyl Carbonate, Xylene and aerosol propellant. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional missues of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

▲ WARNING: This product can expose you to Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions. IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for a least 15 minutes, then get immediate medical attention. IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, cet medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50%

Not for sale or use in California.

For assistance call:

The Barr Help Line 1-800-398-3892 Monday - Friday, 8:00am - 4:30pm Central Time

Latex *
Oil/Alkyd

*Strips 5 layers in 15 minutes Strips 5 layers in 45 minutes

Cbarr.

©2023 W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113 www.kleanstrip.com PATENT PENDING



INSTRUCCIONES DE USO: 1. Use guantes resistentes a los químicos y gafas selladas protectoras contra salpicadruras de productos quimicos. 2. Aglites bein. Sostenga la late na posición vertical a agrocimadamente 30 a 36 cm (12 a 14 pulgadas) de la superficie. Aquita la fecha, ubicada en la parte superior del botrón, en dirección guesta a usale fullizando un movimiento hacia adelante y hacia atrás, aplique una capa generosa pero uniforme de removedor a un área pequeña por vez (hasta 91 cm s.91 cm), porque los riespos de seguridad para la salud aumentarán considerablemente cuando se utilitar en áreas grandes. Se Permita un tiempo para que el removerto trabaje. No apresure la trabaja. Punate en un raria pequeña para ver si el acabado está listo para removerse. 4. Raspe el acabado afiojado trabajando suavemente en dirección de la veta de la madera con un raspador plástico resistica a productiva productiva. Limple el residuo con un pario áspero o larra de acom entilama Repolita a aolicación si el acabado es sepciolemente resistente.

SUBERENCIAS ÚTILES: Proteja las áreas circundantes contira el rociado excedente utilizando una lona pástica. No utilice en superificis de linideo, pástico, hulle (ciachó), baldosa astáltica, fibra de vidró u otras superificis sintéticas. Para obtente los mejores resultados, utilicelo en temperaturas entre los 65°° y 85°° (18°° Q 29°°C), y lejos de la brias fuerte y el sol ardiente. Si la boyulla de rociado se obstruye, retirela de la lada y mantifengala baja aque callente. Vuelva a colocar la boquilla asegurándose de que la flecha este dirigida en dirección opuesta a used. LIMPIEZA: Limple rajotamente los trapos usados, el papel y los residuos. El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con aqua y jabón. Lávese los brazos y las manos con aqua cur físi v iabón.

¡PELIGRO! CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN. No perfore ni incinere. No almacene ni exponga a temperaturas superiores a 120 °F (49 °C). La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede causar una exolosión.

IMPORTANTE: No aplique a pisos ni a áreas grandes ya que el riesgo de incendio y los riesgos a la salud incrementarán dramáticamente. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y quantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE LOS VAPORES PUEDEN PRÓVOCAR COMBUSTIONES SUBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVIA. MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CRISPAS, LLAIMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las llamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de tomacorrientes e interruptores eléctricos, Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. USE UNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES. No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y aireas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada, de aire freso en movimiento a traves del área de tratajo. Si nota un olor fuerte o se marea — DETENGASE—, la, ventilación es inadecuada. Abandone el area de inmediato. SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA. NO USE ESTE PRODUCTO.

PELIGROI DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. VAPOR DAÑINO. Contiene acetona, carbonato de dimetilo, xileno y propelente en aerosol. Ciertos informes asocian la sobreezoscición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiólógicos. El a alaud dependo el nivel y de la duración de la exposición. El uso indebio intencional de producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañon o mortal. Evite respirar los vapores o la niella y el contacto con la piel, los gios y la ropa. No debe incerirse.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al etilbenceno, el cual, de acuerdo con el Estado de California, puede causar cancer, y al metanol, el cual, de acuerdo con el Estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro toxicológico (1-800-222-1222), una sala de emergencias de un hospital o a un médico

para más instrucciones. SI EL PRODUCTÓ ENTRA EN CONTACTO
CON LOS OJOS, enjuague de inmediato con agua, quitese los
lentes de contacto en caso de llevarlos, continuación obtenga
agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga
assistencia médica de inmediato. EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL, lave de inmediato con diabor y agua. Si persiste la
irritación, solicite atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura • COV máx.: 50% No se permite la venta o uso en California.

IMPORTADOR SERVICIOS HOME DEPOT, S. de R.L. de C.V. RICARDO MARGAIN 605 SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCIA , Nuevo León, C.P. 66257.
MEXICO R.F.C. SHD-340509-158
TEL 81 55 70 00



EKPS302 / J10034