

KWIK-STRIP

SPRAYABLE

FAST PAINT & VARNISH

STRIPPER

NON-METHYLENE CHLORIDE FORMULA



STRIPS MULTIPLE LAYERS FAST For use on Wood, Metal and Masonry

Liquid – Applies Quickly Will Not Raise Wood Grain



<u>uangek!</u>

EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS VAPOR HARMFUL. Read entire label prior to use or storage.

ONE GALLON (3.785 L)

iPELIGRO!

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O
INCENDIO EXPLOSIVO. NOCIVO O LETAL SI SE
INGIERE. CAUSA QUEMADURAS. VAPOR NOCIVO.

PATENT PENDING

DIRECTIONS FOR USE: 1. Shake well. 2. Pour into a metal container and apply with a paint brush. Or pour into a chemical safe bottle and, with bottle in upright position, turn spray nozzle away from you. **3.** Apply an even, liberal coat of stripper to a small area (up to 3 ft x 3 ft). Leave the area and let the stripper do the work. **4.** After 15 minutes, test scrape a small area to see if finish is ready for removal. Remove loosened finish by gently scraping in direction of wood grain with a plastic stripping tool. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses. Multiple coats or stubborn finishes may require repeat application. 5. Use a clean abrasive pad dipped in After Wash or Odorless Mineral Spirits to loosen remaining finish and remove any residue. Surface should be completely clean and dry before applying new finish. **IMPORTANT:** Do not apply to floors or any other large surface areas because IMPORTANTE: No aplica a pisos u otras superficies grandes porque se incrementarian dramáticamente los riesgos de incendio y a la salud. Siempre use gafas de protección fire and health safety risks will increase dramatically. Always wear chemical-splash contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors. Dispose of product within 3 months of opening cuando maneje este producto. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. Deseche el producto dentro de los 3 meses posteriores a la apertura. DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR ;PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL JN INCENDIO O ENCENDERSE EXPLOSIVAMENTE. MANTENGASE LEJOS DEL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during flamas y pilotos, y apaque las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing No fumar. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado and other sources. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USE BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using **DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK** fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si experimenta AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadécuada. Abandone el área de inmediato. DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. VAPOR SI EL AREA DE TRABAJO NO ESTA BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. HARMFUL. Contains Acetone and Xylene. Reports have associated repeated PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. CAUSA QUEMADURAS. VAPOR NOCIVO. Contiene acetona y xileno. Reportes han asociado la sobre-exposición and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el skin, eyes, and clothing. Do not swallow. contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse. **MARNING:** This product can expose you to Ethylbenzene, which is ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al etilbenceno, que el known to the State of California to cause cancer. For more information estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, go to www.P65Warnings.ca.gov. vaya a www.P65Warnings.ca.gov. PRÍMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Primero mueva a la persona a un lugar con

FIRST AID: INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room, as soon as possible. EYE EXPOSURE: Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center.or emergency room, as soon as possible. **SKIN EXPOSURE**: Immediately wash skin with soap

professional for advice. **IF SWALLOWED: IMMEDIATELY** call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.

and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated

clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical

Product Category: Paint Remover • Max VOC: 50% ©2020 W.M. Barr & Co., Inc. • www.kleanstrip.com • All rights reserved. Strips 5 layers in 15 minutes

Strips 5 layers in 45 minutes



NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BANERAS. Categoría de producto: Removedor de Pintura • Max VOC: 50% For assistance call: The Barr Help Line 1-800-398-3892

Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



MEXICO R.F.C. SHD-940509-I58 TEL 81 55 70 00

aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911, o al Centro

de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222, o a la sala de emergencias, tan

pronto como sea posible. **EXPOSICIÓN DE LOS OJOS:** Inmediatamente enjuaque

los ojos afectados con aqua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento,

o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **EXPOSICION DE LA PIEL:**

Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Évite extender el material sobre la

piel no afectada. Quite la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente

antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para

obtener consejos. EN CASO DE INGESTIÓN: INMEDIATAMENTE llame al 911, al

centro de control de envenenamiento o a la sala de emergencias, tan pronto como

sea posible. **NO INDUCIR EL VOMITO** a menos que así lo indique el personal médico.

W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113