

Neutraliza el hierro del agua de pozo.

Gran parte del agua de pozo contiene compuestos de hierro presentes de manera natural. Los aspersores para césped depositan esos compuestos en las paredes, los senderos, los arbustos, los muebles de patio, las cercas y otras superficies, y esto provoca manchas desagradables de óxido. **NoRust®** no es ácido y neutraliza el hierro del agua de pozo, lo que previene las manchas de óxido antes de que comiencen. Simplemente vierta **NoRust®** al tanque del sistema SprinkleRite®, conectado a su sistema de irrigación. Funciona de manera automáticamente cada vez que activa sus aspersores.

Utilice VerdaGro® para fertilizar al mismo tiempo que previene manchas de óxido.

Instrucciones: Solo para usar con el sistema SprinkleRite®. Consulte el gráfico de uso de la derecha para determinar qué cantidad se necesita y luego llene el resto del tanque con agua. Para usar con otros sistemas de control de óxido, consulte las cantidades de reemplazo correspondientes en www.SprinkleRite.com.

Cantidad Necesaria de NoRust®					
Partes de Hierro por Millón		1	2	3	4
Flujo en GPH	Potencia de la Bomba en HP				5
1000 GP	1/2 HP	2 Gal.	3 Gal.	4 Gal.	5 Gal.
2000 GP	1 HP	4 Gal.	5 Gal.	6 Gal.	7 Gal.
3000 GP	1-1/2 HP	6 Gal.	7 Gal.	8 Gal.	9 Gal.
4000 GP	2 HP	8 Gal.	9 Gal.	10 Gal.	11 Gal.

Cuánto dura un tanque lleno de 36 galones			
CANTIDAD DE DÍAS EN LOS QUE EL ASPERSOR ESTÁ ENCENDIDO	CANTIDAD TOTAL DE MINUTOS EN LOS QUE EL ASPERSOR ESTÁ ACTIVO POR DÍA, TODAS LAS ZONAS		
	60 Min.	90 Min.	120 Min.
3	24 Weeks	16 Weeks	12 Weeks
4	18 Weeks	12 Weeks	9 Weeks
5	16 Weeks	10 Weeks	7 Weeks

PRECAUCIÓN: IRRITA LOS OJOS. Evite el contacto con los ojos. Use gafas protectoras y guantes de goma. Contiene: Tripolifosfato de sodio, Pirosfato disódico.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTION, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro toxicológico (1-800-222-1222), a la sala de emergencias de un hospital o a un médico. **SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS**, enjuague de inmediato con agua, quite los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL: Lave de inmediato minuciosamente con agua y jabón. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Si tiene consultas o comentarios sobre este producto, o para obtener repuestos para el sistema SprinkleRite®, llame al 1-800-842-4380 o visite www.SprinkleRite.com.

**UTION: EYE IRRITANT.
CAUTIONS ON SIDE PANEL.**

PRECAUCIÓN: IRRITA LOS OJOS.
LEA LAS PRECAUCIONES EN EL PANEL DEL COSTADO.

GALLON (3.785 L)

THE SPRINKLERITE® SYSTEM
TE DEL SISTEMA SPRINKLERITE®



NO RUST®

Sprinkler-Dispensed Rust Stain Preventer
Inhibidor de manchas de óxido distribuido por aspersor

**rust stains caused by
irrigation systems!**

**mas de óxido provocadas por los
de irrigación de agua de pozo!**

For Use with SprinkleRite® Rust Prevention and Fertilization System.
para usar con el sistema de fertilización y prevención de óxido SprinkleRite®.

Neutralizes The Iron In Well Water.

Most well water contains naturally occurring iron compounds. Lawn sprinklers deposit those compounds on walls, walks, shrubs, lawn furniture, fences and other surfaces, resulting in ugly rust stains. NoRust® is non-acidic and neutralizes the iron in well water, preventing rust stains before they start. Just pour NoRust® into the SprinkleRite® System tank attached to your irrigation system. It works automatically, every time you sprinkle.

Use VerdaGro® to fertilize at the same time you prevent rust stains.

Directions: Only for use with the SprinkleRite® System. See the usage chart at right to determine required amount then fill the remainder of the tank with water. For use with other rust-control systems, look up the appropriate substitution quantities at www.SprinkleRite.com.

NoRust® Amount Required					
IRON PARTS PER MILLION	1	2	3	4	5
GPH Flow	PUMP HP				
1000 GP	1/2 HP	2 Gal.	3 Gal.	4 Gal.	5 Gal.
2000 GP	1 HP	4 Gal.	5 Gal.	6 Gal.	7 Gal.
3000 GP	1-1/2 HP	6 Gal.	7 Gal.	8 Gal.	9 Gal.
4000 GP	2 HP	8 Gal.	9 Gal.	10 Gal.	11 Gal.

How Long a Full 36 Gallon Tank Will Last			
# DAYS PER WEEK SPRINKLER ON	TOTAL # MINUTES SPRINKLING PER DAY - ALL ZONES		
	60 Min.	90 Min.	120 Min.
3	24 Weeks	16 Weeks	12 Weeks
4	18 Weeks	12 Weeks	9 Weeks
5	16 Weeks	10 Weeks	7 Weeks

CAUTION: EYE IRRITANT. Avoid contact with eyes. Wear safety goggles and rubber gloves.
Contains: Sodium tripolyphosphate, Disodium pyrophosphate.

FIRST AID: IF SWALLOWED: do not induce vomiting. Immediately call the Poison Control Center at 1-800-222-1222, hospital emergency room or physician.

IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention.

IN CASE OF PROLONGED SKIN CONTACT
If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

For questions and comments regarding this product or for spare parts for the SprinkleRite® System, call: 1-800-842-4380 or visit www.SprinkleRite.com.

Barr & Co., Inc.
Nashville, TN 38113
© 2012 W.M. Barr & Co., Inc.
PRINTED IN USA / HECHO EN EE.UU.

GSX01019 / J9793