## Photo Booth: Box assembly



# Fotomatón: Ensamblaje de la caja

### What do you need?

Some "vitamins" that I will mention when necessary. Algunas "vitaminas" que iré citando cuando sean Download and print once each of the stl files necesarias. available on:

https://github.com/fgcoca/3D-Design/tree/master/CamaraSelfies/stl

#### Process

Mount the Raspberry Pi on two spacers so that it is Monta la Raspberry Pi sobre dos separadores de offset to one side. Put the power and display forma que quede desplazada hacia un lateral. Pon connectors.

## ¿Que necesitas?

Descargar e imprimir una vez cada uno de los archivos stl disponibles en:

https://github.com/fgcoca/3D-Design/tree/master/CamaraSelfies/stl

### Proceso

los conectores de alimentación y de pantalla.



Vitamins: 2 screws M3 x 20 mm with nut and washer Vitaminas: 2 tornillos M3 x 20 mm con tuerca y and 1 nut M5.

With ьшо M3x20 SCREWS Fasten "Base\_Adaptacion" part to the "Base\_Izquierda" part | "Base\_Adaptacion" a la pieza "Base\_Izquierda" sin without forgetting to insert the M5 nut in its place. olvidar introducir la tuerca M5 en su sitio.

arandela y 1 tuerca M5.

the Sujeta con dos tornillos M3x20 la



Vibamins: 2 screws M3 x 20 mm with nut and washer. Vibaminas: 2 tornillos M3 x 20 mm con tuerca u With two M3x20 screws, the "Base Adaptation" part arandela. has been clamped to the "Base\_Records" part.

Con dos tornillos M3x20 finalizamos la sujeción de la pieza "Base\_Adaptacion" a la pieza "Base\_Derecha".



Vibamins: 1 screw M5 x 15 mm. Attach the tripod adapter (available https://github.com/fgcoca) to the previous mount https://github.com/fgcoca) using the M5 screw.

Vitaminas: 1 tornillo M5 x 15 mm. at Acoplar el adaptador del trípode (disponible en al montaje anterior mediante el tornillo MS.



Vibamins: 4 screws M2 x 10 mm with nut, electrical Vibaminas: 4 tornillos M2 x 10 mm con tuerca, ficha plug for 2.5 mm2 and a socket Shucko male with de conexión eléctrica para 2.5 mm2 y una toma de about two meters of cable.

Screw the camera into its holder and attach it to the Raspberry Pi. Insert the cable through the back hole. Put the touch screen into the base by sliding it through the slots so that the screen and the side USB connectors snap into place. Insert the power supply into the box and connect to the power cable.

corriente Shucko macho con unos dos metros de cable.

Atornillar la cámara en su soporte y conectarla a la Raspberry Pi. Introducir el cable por el orificio posterior. Poner la pantalla táctil en la base deslizándola por las ranuras de forma que se encajen en su lugar la pantalla y los conectores USB laterales. Introducir el alimentador en el interior de la caja y conectar al cable de alimentación.



Vitamins: 4 self-tapping screws of 3 x 8 mm and 3 Vitaminas: 4 tornillos autoroscantes de 3 x 8 mm y 3 of 3 x 5 mm.

in one half of the closure cap and engage it in place. Put the other half of the closing cap and fix with two 8mm screws. Fix the camera bracket with the other two 8mm screws. Finally close the camera bracket with its cover and the 5mm screws.

Put the machine on your tripod and enjoy!

de 3 x 5 mm.

Carefully slide the connecting tape through the slot Pasar con cuidado la cinta de conexión por la ranura de una mitad de la tapa de cierre y acoplarla esta en su lugar. Poner la otra mitad de la tapa de cierre y fijar con dos tornillos de 8mm. Fijar el soporte de la cámara con los otros dos tornillo de 8mm. Finalmente cerrar el soporte de la cámara con su tapa y los tornillos de 5mm.

¡Pon la máquina en su trípode y a disfrutar!



