
一. 绪论

(一)信号

- · 信号是时间t和频率f的函数
- . 信号的分类
 - a. 确定性信号/随机信号
 - b. 按照信号在时间轴是否连续,信号可以分为连续信号和**离散信号**(离散信号又被称为序列)
 - i. 时间轴和幅度值都连续的信号称为模拟信号
 - ii. 时间轴和幅度值都离散的信号称为数字信号



- c. 周期信号/非周期信号
 - i. 周期信号和非周期信号的关系: 非周期信号可以看作是周期趋于+∞时,周期信号就转化为非周期信号
- d. 能量信号/功率信号
 - i. 能量信号: 若信号的能量 $E=\lim_{T\to\infty}\int_{-T}^T|x(t)|^2dt$ 为有限值且非零,则称该信号为能量信号
 - ii. 功率信号: 若信号的能量无限但是信号的功率 $P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$ 为有限值且非零,则称该信号为功率信号(特例: 幅度有限的周期信号为功率信号)
 - iii. 只有三种信号: 能量信号+功率信号+两者都不是
- 例1: 判断信号 $x(t) = e^{-t} \cdot sin(2t)$ 为能量信号还是功率信号.
 - 先判断是否为能量信号

$$E = \lim_{T o \infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \lim_{T o \infty} \int_{-T}^{T} e^{-2t} \cdot rac{1 - cos4t}{2} dt = rac{1}{2} \cdot \lim_{T o \infty} \int_{-T}^{T} e^{-2t} (1 - cos4t) dt = rac{1}{2} \lim_{T o \infty} \int_{-T}^{T} e^{-2t} dt - rac{1}{2} \lim_{T o \infty} \int_{-T}^{T} e^{-2t} cos4t dt$$

• 前一个积分很简单,后一个积分可以通过复变函数中的方法来积分,如下:

$$rac{1}{2}\lim_{T o\infty}\int_{-T}^{T}e^{-2t}cos4tdt = rac{1}{4}\lim_{T o\infty}\int_{-2T}^{2T}e^{-t}cos2tdt = rac{1}{4}Re[\lim_{T o\infty}\int_{-T}^{T}e^{-t}\cdot e^{2tj}dt] = \dots$$

・计算过程略,可以得到能量和功率都趋于无穷大(增长最快项分别为 e^T 和 $\frac{e^T}{T}$),因此该信号既非能量信号也非功率信号