# **ACTA DE REUNIÓN #5**

Fecha: 17/09/2025

Hora de inicio: 10:30 a.m.

Hora de finalización: 11:15 a.m.

Lugar: Universidad Icesi - Salón 305D.

Convocado por: Juan José Barrera Gracia.

### **Asistentes:**

1. Lina María Andrade Gómez.

2. Santiago Hernández Saavedra.

- 3. Juan Jose Barrera Gracia.
- 4. Andrés Mauricio Mesa Franco.
- 5. Sergio Fernando Flórez Sanabria.

### Desarrollo de la reunión:

En la reunión fueron tratados los siguientes puntos:

- Revisión de las tareas asignadas en la última reunión.
- Resolución de dudas técnicas.
- Asignación de nuevas tareas a realizar.

### Compromisos y responsables.

Entre las tareas definidas por el equipo se encuentran:

- El integrante Santiago Hernández, se encargará de incluir metadatos a cada recolección de datos.
- Los integrantes Sergio Flórez y Lina María, se encargarán de probar módulo de lectura de envió de LoraWan con la conexión del gateway.
- Los integrantes Santiago Hernández y Lina María se encargarán de validar que se envíen los datos de los sensores con además identificación.

 Los integrantes Juan José Barrera y Andrés Mauricio Mesa, continuarán con el desarrollo de la página usando un dataset de referencia y resolverán el problema de conectividad.

### **Acuerdos:**

• Se tendrán avances de las tareas definidas anteriormente para el día 24/09/2025.

# Cumplimiento de lo pactado:

Fecha de corte: 24/09/2025.

Compromiso	Responsable	% de cumplimiento
Inclusión de metadatos.	Santiago Hernandez Saavedra.	100%
Testeo del módulo de LoraWan.	Sergio Fernando Florez - Lina María Andrade.	40%
Validación de envío de datos con identificación.	Santiago Hernández Saavedra - Lina María Andrade.	20%
Continuación de desarrollo de página web usando dataset de referencia y resolución de dudas de conectividad.	Juan José Barrera - Andrés Mauricio Mesa.	100%

### **Dificultades:**

- El integrante Santiago Hernández Saavedra Finalizó su tarea.
- Los integrantes Sergio Fernando Flórez, Lina María Andrade y Santiago Hernández intentaron probar el módulo Lora en conjunto con la ESP32. Sin embargo, estos tuvieron inconvenientes debido a que él módulo no contaba con el Firmware necesario para el procesamiento de datos recibidos.
- Los integrantes Juan José Barrera y Andrés Mauricio Mesa finalizaron sus tareas.

### Firmas:

#### **Scrum Master:**

• Juan José Barrera.

# **Product Owner:**

• Santiago Hernández.

# **Developers:**

- Lina María Andrade.
- Andrés Mauricio Mesa.
- Sergio Fernando Flórez.