






Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00418
0.00416
0.00414
0.00412
0.00410



Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00370
0.00368
0.00366
0.00364
0.00362
Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00346
0.00344
0.00342
0.00340



Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00332
0.00330
0.00328
0.00326
0.00324
Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00322
0.00320
0.00318
0.00316
0.00314



Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00314
0.00312
0.00310
0.00308
0.00306



Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000



Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00308
0.00306
0.00304
0.00302
0.00300


Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000


Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00302
0.00300
0.00298
0.00296
0.00294
Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000


Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00300
0.00298
0.00296
0.00294
0.00292
0.00290
Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000


Neutron flux distribution
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.00294
0.00292
0.00290
0.00288
0.00286


Fission site heatmap
0
20
40
60
80
0
25
50
75
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000