表 3.3: 課題1のプログラム

表 3.3: 課題 1 のプログラム				
アドレス	機械語	ラベル	ニーモニック	コメント
0021			PB EQU 21H	拡張 IO ポート B アドレス
0023			CTL EQU 23H	拡張 IO コントロールポートアドレス
0090			CLWD EQU 90H	拡張 IO コントロールワード
				·
8400			ORG 8400H	
8400		STPMTR:	LD A , CLWD	コントロールワードを A レジスタに転送
8402			OUT (CTL), A	A レジスタの値をコントロールポートに出力
8404		LOOP:	LD A, 01H	01H を A レジスタに転送
8406			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力
8408			CALL TIMER	タイマを呼び出す
840B			LD A, 02H	02H を A レジスタに転送
840D			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力
840F		-	CALL TIMER	タイマを呼び出す
8412			LD A, 04H	04H を A レジスタに転送
8414			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力
8416			CALL TIMER	タイマを呼び出す
8419			LD A, 08H	08H を A レジスタに転送
841B			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力
841D			CALL TIMER	タイマを呼び出す
8420			JP LOOP	ループにジャンプ
8440			ORG 8440H	
8440	21 00 40	TIMER:	LD HL, 4000H	値 4000H を HL レジスタに転送
8443	5F		LD E, A	A レジスタの値を E レジスタに転送
8444	2B	TLOOP:	DEC HL	HL レジスタの値から 1 を引く
8445	7C		LD A, H	Hレジスタの値を A レジスタに転送
8446	B5		OR L	Aの値としの値の論理和をとる
8447	20 FB		JR NZ, TLOOP	フラグレジスタが NZ ならば TLOOP にジャンプ
8449	7B		LD A, E	E レジスタの値を A レジスタに転送
844A	C9		RET	ルーティンの終了
844B		<u> </u>	END	