表 1.3: 課題 4 のプログラム

アドレス	機械語	ラベル	ニーモニック	コメント
8400			ORG 8400H	
8400			LD A, 0AH	値 0AH を A レジスタに転送
8402		LOOP:	DEC A	Aから1を引く
8403			CP 05H	<b>05H</b> と比較する
8405			JP NZ, LOOP	フラグレジスタが NZ ならば LOOP にジャンプ
8408			LD (8500H), A	A レジスタの値を 8500H に転送
840B			JP 0000H	モニタプログラムにジャンプ
840E			END	






図 1.2: 課題 5 の処理の流れ