表 3.4: 課題 3 のプログラム

	,			
アドレス	機械語	ラベル	ニーモニック	コメント
0004			PA EQU 04H	オンボード 8255A ポート A アドレス
0005			PB EQU 05H	オンボード 8255A ポート B アドレス
0007			CTL EQU 07H	オンボード 8255A コントロールポートアドレス
0090			CLWD EQU 90H	オンボード 8255A コントロールワード
0021			PB2 EQU 21H	拡張 IO ポート B アドレス
0023			CTL2 EQU 23H	拡張 IO コントロールポートアドレス
0090			CTLW2 EQU 90H	拡張 IO コントロールワード
8400 8400			ORG 8400H LD A, CLWD	オンボード 8255A 用コントロールワードを A レジスタに転送
8402			OUT (CTL), A	A レジスタの値をオンボード 8255A コントロールポートに出力
8404			LD A, CTLW2	拡張 IO コントロールワードを A レジスタに転送
8406			OUT (CTL2), A	A レジスタの値を拡張 IO コントロールポートに出力
8408			LD DE, 4000H	4000H を DE レジスタに転送
840B	l	LOOP:	CALL MOTOR	モータを呼び出す
840E			IN A, (PA)	ポート A の状態を A レジスタに入力
8410			AND 01H	01H との論理積をとる
8412			CP 00H	00 と比較する
8414			JP Z, SLOW	フラグレジスタが Z ならば SLOW にジャンプ
8417			JP FAST	FAST にジャンプ
841A 841C 841E 8421 8423 8425 8428 842A 842C 842F 8431 8433 8436		MOTOR	LD A, 01H OUT (PB2), A CALL TIMER LD A, 02H OUT (PB2), A CALL TIMER LD A, 04H OUT (PB2), A CALL TIMER LD A, 08H OUT (PB2), A CALL TIMER LD A, 08H OUT (PB2), A CALL TIMER	01HをAレジスタに転送 Aレジスタの値を拡張 IO ポートBに出力 タイマを呼び出す 02HをAレジスタに転送 Aレジスタの値を拡張 IO ポートBに出力 タイマを呼び出す 04HをAレジスタに転送 Aレジスタの値を拡張 IO ポートBに出力 タイマを呼び出す 08HをAレジスタに転送 Aレジスタの値を拡張 IO ポートBに出力 タイマを呼び出す 08HをAレジスタに転送 Aレジスタの値を拡張 IO ポートBに出力 タイマを呼び出す ルーティン終了
8437 843A		SLOW:	LD DE, 1000H JP LOOP	
843D 8440		FAST:	LD DE, 300H JP LOOP	