表 2.2: 課題 1 のプログラム									
アドレス	機械語	ラベル	ニーモニック	コメント					
0005			PB EQU 05H	ポートBアドレス					
0007	}		CTL EQU 07H	コントロールポートアドレス					
0091			CLWD EQU 90H	コントロールワード					
				·					
8400			ORG 8400H						
8400		STPMTR:	LD A , CLWD	コントロールワードを A レジスタに転送					
8402	l,		OUT (CTL), A	コントロールポートに A レジスタの値を出力					
8404		LOOP:	LD A , 01H	01H を A レジスタに転送					
8406			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力					
8408			CALL TIMER	タイマを呼び出す					
840B			LD A , 02H	02H を A レジスタに転送					
840D			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力					
840F	l ———	1	CALL TIMER	タイマおよび出す					
8412	l ——		LD A , 04H	04H を A レジスタに転送					
8414			OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力					
8416			CALL TIMER	タイマを呼び出す					
8419			LD A, 08H	08H を A レジスタに転送					
841B	—— .		OUT (PB), A	A レジスタの値をポート B に出力					
841D		·	CALL TIMER	タイマを呼び出す					
8420			JP LOOP	ループにジャンプ					
8440			ORG 8440H						
8440	21 00 40	TIMER:	LD HL, 4000H	値 4000H を HL レジスタに転送					
8443	5F		LD E, A	A レジスタの値を E レジスタに転送					
8444	2B	TLOOP:	DEC HL	HL レジスタの値から 1 を引く					
8445	7C		LD A, H	H レジスタの値を A レジスタに転送					
8446	B5		OR L	A の値と L の値の論理和をとる					
8447	20 FB		JR NZ , TLOOP	フラグレジスタが NZ ならば TLOOP にジャンプ					
8449	7B		LD A, E	E レジスタの値を A レジスタに転送					
844A	C9		RET	ルーティンの終了					
844B			END						

表 2.3: 2 相励磁回転ドライブパターン

ステップ	PB0	PB1	PB2	PB3
0	1	. 1	0	0
1	0	1	1	0
2	0	0	1	1
3	1	0	0	1