LD(転送)		
機械語	ニーモニック	機能
4F	LD C, A	AをCに転送する
48	LD C, B	BをCに転送する
49	LD C, C	CをCに転送する
4A	LD C, D	DをCに転送する
4B	LD C, E	Eを C に転送する
4C	LD C, H	HをCに転送する
4D	LD C, L	Lを C に転送する
0E n	LD C, n	値nをCに転送する
57	LD D, A	AをDに転送する
50	LD D, B	BをDに転送する
51	LD D, C	CをDに転送する
52	LD D, D	DをDに転送する
53	LD D, E	Eを Dに転送する
54	LD D, H	HをDに転送する
55	LD D, L	Lを D に転送する
16 n	LD D, n	値nをDに転送する
5F	LD E, A	AをEに転送する
58	LD E, B	BをEに転送する
59	LD E, C	CをEに転送する
5A	LDE, D	DをEに転送する
5B	LD E, E	E を E に転送する
5C	LD E, H	HをEに転送する
5D	LD E, L	LをEに転送する
1E n	LD E, n	値nをEに転送する
67	LD H, A	A を H に転送する
60	LD H, B	B を H に転送する
61	LD H, C	C を H に転送する
62	LD H, D	Dを H に転送する
63	LD H, E	E を H に転送する
64	LD H, H	H を H に転送する
65	LD H, L	L を H に転送する
26 n	LD H, n	値nをHに転送する
6F	LD L, A	AをLに転送する
68	LD L, B	BをLに転送する
69	LD L, C	CをLに転送する
6A	LDL, D	DをLに転送する
6B	LD L, E	E を L に転送する
6C	LD L, H	HをLに転送する
6D	LD L, L	LをLに転送する
2E n	LD L, n	値nをLに転送する
01 n m	LD BC, mn	値 mnH を BC に転送する
11 n m	LD DE, mn	値 mnH を DE に転送する
21 n m	LD HL, mn	値 mnH を HL に転送する