



10×M4↧11
(Use M4 machine screws)
67
67
70
70
2
42.5
407


19.5
A
56.4
19.5
157.2


A
8×⌀4.2↧14.5
(Use M5 self-tapping screws)
114
105
9
15
548