

DOCUMENTACIÓN DE CASO TÉCNICO: TICKET #TK-237

Equipo 1: Castillo Castillo Ana Gabriela, Mora Argueta Cristopher, Reyes Shimada Laura Naomi, Zarza Peña Paola Abigail, Robles García Estefany Gabriela.

CRITERIO 1: ¿Atendió al usuario de forma profesional?

· Validación Empática y Tono Calmado:

La usuaria Fernanda Soto (nueva colaboradora remota) inició la interacción con un tono enojado y voz fuerte debido a la premura de sus entregas. La especialista Diana Bautista neutralizó la tensión validando la importancia de su tiempo sin tomar la queja de manera personal.

· Aplicación del Marco OPT-IN (Cero confrontación):

En lugar de culpar a la usuaria o decirle 'esa impresora no sirve por Wi-Fi', Diana Bautista explicó la causa técnica con transparencia y ofreció una solución inmediata conectándola al puerto USB del módem para habilitar el servidor de impresión residencial en 15 minutos.

CRITERIO 2 & 3: ¿Registró correctamente el ticket y supo priorizar el incidente?

Número de Ticket	#TK-237	Especialista Asignada	Diana Bautista (Mesa Interna)
Fecha / Hora	19/08/2026 - 11:30 hrs	Estado del Ticket	Cerrado / Resuelto L1
Usuario Afectado	Fernanda Soto (35 años)	Modalidad / Ubicación	Home Office / Remoto
Departamento / Área	Operaciones / Compras	Canal de Atención	Mesa Remota / Telefónica
Categoría del Incidente	Hardware / Periféricos e Impresión	Priorización Asignada	Baja (Justificación abajo)
SLA Comprometido	60 Minutos	Tiempo Real de Resolución	15 Minutos

· Justificación de la Priorización (Criterio Técnico):

A pesar de la insistencia y prisa de la usuaria, se clasificó correctamente con **Prioridad Baja** porque el incidente afectaba de forma individual a un solo puesto de trabajo, existían alternativas provisionales y no comprometía servidores centrales ni la continuidad global de Solución Integral.

CRITERIO 4: ¿Documentó lo que hizo? (Procedimiento Técnico)

• **Diagnóstico de Causa Raíz:** Se identificó que la impresora asignada carece de capacidades inalámbricas nativas (sin tarjeta de red Wi-Fi integrada). El diagnóstico técnico determinó que el módem residencial debe actuar como un "Print Server" (servidor de impresión) intermedio para habilitar el acceso remoto, sin embargo, dicho servicio se encontraba inactivo o mal configurado en la interfaz del Gateway.

• **Acciones de Resolución Ejecutadas (Resolución en Nivel L1):**

- **Paso 1: Conexión Física y de Interfaz:** Se instruyó a la usuaria para realizar la conexión física de la impresora al módem utilizando un cable USB tipo B (conectado al puerto posterior de la impresora) hacia un puerto USB tipo A disponible en el módem residencial.
- **Paso 2: Autenticación y Aprovisionamiento en Módem:** Se realizó el acceso remoto a la IP del Gateway (192.168.1.254). Fue necesario autenticarse con credenciales de administrador para acceder a la gestión avanzada; posteriormente, se navegó a 'Aplicación de Red' → 'Uso compartido residencial' para activar la función 'Habilitar impresora y uso compartido', permitiendo que el módem reconociera el hardware vía USB.
- **Paso 3: Mapeo de Ruta SMB en Windows:** En el Panel de Control, se seleccionó "La impresora deseada no está en la lista" y se utilizó la opción "Agregar impresora mediante una dirección TCP/IP o un nombre de host". Se ingresó la ruta de red asociada a la IP del módem (http://192.168.1.254:631/printers/L210_Series) para establecer el vínculo con el Print Server y se asociaron los drivers oficiales del fabricante.
- **Paso 4: Validación de Comunicación Bidireccional:** Se verificó el estado del servicio "Listo" en el panel de dispositivos. Se ejecutó una impresión de prueba directamente desde la cola de impresión de Windows para confirmar la comunicación bidireccional exitosa entre la laptop y el hardware a través de la red inalámbrica del hogar.

CRITERIO 5: ¿Se comportó como alguien que ya trabaja en TI?

• **Cumplimiento Integral de Procesos de TI:**

1. Gestión de Expectativas: No hizo promesas imposibles ni culpó al área de compras por el modelo de impresora.
2. Cumplimiento de SLA: Caso resuelto en 15 minutos (SLA de 60 min).
3. Confirmación Obligatoria de Cierre: Se verificó la satisfacción antes de cerrar el ticket.

PRESENTACIÓN:

<https://canva.link/b64xgkdzheu09fd>