
P6 vrtačka 1 volná
P3 soustruh volný
start
stop
P11 kontrola volná
nový materiál
P5
dobrý výrobek
generátor
T
P1
start
P2
stop
P4
P9
start
P10
úspěch
P12
P7
neúspěch
start
stop
P13
zmetek
P8 vrtačka 2 volná