
údržba
do údržby
počet obsluh
10
p=1
C
Linka
příchody transakcí
odchod
exp(A)
fronta
exp(B)
obslouženo