
Stroj A volný
50 %
u stroje A
3–5 min
A vyrábí
10 min
20
Kontejner A
pracovník volí
k dispozici
exp(20 min)
Stroj C volný
p=1
1 min
výrobek
odchod
porucha C
oprava
15 min
20
50 %
u stroje B
4–6 min
B vyrábí
Kontejner B
Stroj B volný