

Volné místo ve skladu
50
generátor
6 min
auto
p=1
2 min
Sklad
50
sklad plný
odjíždí
odchod
4 min
uvolnění linky
odchod
spáleno
p=1
2 min
konec zrychlení
Linka
zrychlený režim
oprava
p=1
5 h
5 h
porucha
generátor poruch
exp(3 d)